

Alaska Mink
Tuenvej 148
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

6. nov. 2018

Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. sep. 2018 tilsyn med miljøforholdene på Tuenvej 148. Tilsynet var varslet den 19. juli 2018.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger

- Udskifte snarest defekte nedløbsrør (gylle)
- Gødningsaftale bør være med underskrifter, i tilfælde af uoverensstemmelser.

Pæne driftsforhold i øvrig.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2018-03140

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-09-2018

Alaska Mink v/Allan Tronsen, Tuenvej 148
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Pelsdyrfarmer Allan Tronsen og miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Mink
Dyreenheder i alt	82,28

Ejer	Allan Tronsen
Adresse	Tuenvej 148, 9900 Frederikshavn

Telefon		Mobil	
E-mail	atronsens@yahoo.dk	CVR nr.	14794107
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (registreret i 2012)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	2.386	82,28	978,26	243,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Oplystes til 2700 parrede minktæver-Dokumenterede fra sælger at i 2018 er indkøbt 2750 parrede tæver, på niveau med forvaltningens tilladte dyrehold (år 2009) på 2700 minktæver. Ejer vurderer, at i 2018 er død ca. 150-200 mink. Parrede tæver har været forsøgt som sygdomsbekæmpelse siden 2010.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse, tilladt i 2009 til 2700 mink

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	120	180	0	Ingen

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	-	34	60		Perstrup-beholder

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 0,70

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 8,88

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Overdækket gyllebeholder gav ikke anledning til bemærkninger
Vaskeplads - mink	Møddingsplads anvendes som vaskeplads.
Tag/gød.render - mink	Farm fremstod tørt.
Kapacitet gylle	Gyllekapacitet svarer til ca. 60 m3.
Møddingsplads	Mødding fandtes med oplag af overdækket redehalm.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylle, fast gødning og redehalm ca. 800 m ³ /år tilføres Hvims Biogas. Ejer fremviste leveret gødning i perioden 2017-18 på 801 m ³ . Kommunen har efter tilsyn modtaget gødningsaftale (uden underskrifter), gældende fra 10. sep. 2018 og frem til gensidig opsigelse.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler	Der anvendes ikke sprøjtemidler.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand fra vaskeplads (møddingsplads) afledes til gyllebeholder

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejendommen er i BBR-register registreret med 1 overjordisk olietank fra 2007 (stuehus). Ejer fremviste tankattest.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	1 akkumulator og 2 lysstofrør.
Affald	Ingen større oplag.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beplantning - minkfarm	Beplantning er udført.
Fluebekæmpelse	Der anvendes kun klæbesnore og kalk til bekæmpelse.
Pelseri	Fysisk gav det ikke anledning til bemærkninger.
Indretning & drift	Pæne driftsforhold på minkfarm. Nogle nedløbsrør (gylle) er utætte og skal udskiftes med nye skydemuffer.
Energianlæg	Stokerfyr med træpiller som brændsel. Brugt træmel tilføres destruktion.
Lugtgener	Farmen har ikke givet anledning til gener for naboer.
Ikke oplyst	Ingen nye planer

