



Rapport for miljøtilsyn hos KC Autolakering ApS, Anders Mørchs Vej 2, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.03.2017		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	25 11 21 24	CVR nr.	35801855
E-mail	Kasperchristian-sen55@hotmail.com	P. nr.	1019213842

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører autolakering i stueetagen. Der slibes, klargøres og lakeres. Virksomheden er indrettet med et værksted til klargøring af biler til lakering. Der er indrettet et hjørne i værkstedet til opbevaring af diverse råvarer og et stinkskab til blanding af farver. Der er 2 malerkabiner, et aflåst blanderum, hvor malingen også bliver opbevaret. Virksomheden er etableret i september 2009. Der har på ejendommen været autolakering siden 1967. Ejendommen ejes af Ole Johansen, som har en virksomhed som udfører bygningsmaling (O.J. Malerentreprise A/S), der har adresse på 1. sal. Der har tidligere været autolakering i lokalerne. De 2 virksomheder benytter samme filteranlæg m.v.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7-18	8-12	
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej ☐ eller JA ☐ , hvilke?				

Aktiviteter på værkstedet

☐ Service og reparation (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
☐ Pladearbejde
☐ Slibning
☐ Lakering, herunder pletvis lakering
☐ Undervognsbehandling
☐ Bremsevask
☐ Fælgvask i maskine
☐ Motorvask
☐ Bilvask, mekanisk
☐ Bilvask, manuel
☐ Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
-------------	------------	-----------	--------------------

Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Svejsesøg	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Slibestøv	Ja ☐ 20 mg/m ³	2 m over tagryg ☐	Ja ☐ Nej ☐
Sandblæsning	Ja ☐	2 m over tagryg ☐	Ja ☐ Nej ☐
Lakering Afstandskrav til forure- ningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ 85% farvepartikler	OML-beregning ☐ eller Bekendtgørelsens bilag 1 ☐	Ja ☐ Nej ☐
Undervognsbehandling Afstandskrav til forure- ningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning ☐ eller Bekendtgørelsens bilag 1 ☐	Ja ☐ Nej ☐

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Samtlige afkast og renseanordninger tilses løbende af Servicegear ApS, Wild Westvej 10, 9310 Vodskov. Ejeren af KC Autolakering gav den tilsynsførende tilladelse til at rette henvendelse til omtalte virksomhed for at få tilsendt eftersynsrapporter.
Luft, filtre	Samtlige afkast og renseanordninger tilses løbende af Servicegear ApS, Wild Westvej 10, 9310 Vodskov. Ejeren af KC Autolakering gav den tilsynsførende tilladelse til at rette henvendelse til omtalte virksomhed for at få tilsendt eftersynsrapporter.

Støj

Kompressor	Ventilation	Placering			Afstand til støjfølsomt område			2
		Indendørs i bygning	3	Plade-/karrosseriarbejde	0-20m	Indendørs i bygning	>100 m	
☐ Pladearbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Slibearbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Sandblæsning*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Højtryksspuling*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Kompressor	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Trykluftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Info aktivitet	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
Aktivitet (Sæt X)			

☐ Vask m. højtryks-/ hedtvandsrenser	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Vask i hånden (÷ højtryk)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Motorvask uden brug af koldaffedtning	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Vask af fælge i ma- skine	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Autovaskeanlæg (vaskehal)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Påfyldnings-/tank- Plads	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Arealer med risiko for spild, herunder modta- gelse af skadede biler samt opbevaring af for- sikringsbiler	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Aktiviteter, der afle- der til regnvandsledning (beskrives under kom- mentar)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Fortynder	450		Liter	Beholder		Indendørs	2014
Spartelmasse base/hærder	40		Kg	Beholder		Indendørs	2014
Grunder	95		Liter	Beholder		Indendørs	2014
Vandbaseret maling	225		Liter	Beholder		Indendørs	2014
Vandbaseret lak	80		Liter	Beholder		Indendørs	2014
Primer (maleanlæg)	70		Liter	Beholder		Indendørs	2014
Hærder	85		Liter	Beholder		Indendørs	2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler				
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				
Blyakkumulatorer				
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				

Kølervæske				
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre				
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie				
Spraydåser				
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart				
Dagrenovation				
Dæk*				
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*				
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap				
Papir				

Plast (genbrug)*				
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald bortskaffes af HCS A/S. Fra 1. januar 2016 er kørslen overtaget af Sølvkær og Pedersen Aps i Brønderslev. Den tilsynsførende har fået tilsendt oplysninger om afhentninger gennemført i 2016 fra Sølvkær og Pedersen ApS.
Affald, farligt	Farligt affald bortskaffes af Reno-Nord Farligt affald. Den tilsynsførende har fået tilsendt oplysninger om afhentninger gennemført i 2013 til 2015 fra Reno-Nord Farligt Affald.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja ☐ Nej ☐	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja ☐ Nej ☐	
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja ☐ Nej ☐	
Årligt forbrug af farve, lak, underlagsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja ☐ Nej ☐	

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, udenørs oplag	
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	
Produktion: Tætte trykluftsystemer	
Affald: Affaldssortering, genbrug	
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	

Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Samtlige afkast og renseanordninger tilses løbende af Servicegear ApS, Wild Westvej 10, 9310 Vodskov. Ejeren af KC Autolakering gav den tilsynsførende tilladelse til at rette henvendelse til omtalte virksomhed for at få tilsendt eftersynsrapporter.