

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

5. juni 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Oplag af overskudsjord beliggende Sandholm 17, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2020-00363
Dokumentnummer: 4064136

Frederikshavn Kommune har den 02.06.2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Sebastian Lund Pedersen, Envidan og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- Jf. vilkår 20 skal tilkørte, bortkørte samt de aktuelle oplagsmængder af henholdsvis intaktjord og fyldjord på pladsen opgøres. Registreringen kan ske med en frekvens svarende til hvert byggemøde (afholdes hver 14. dag).

Denne opgørelse ønskes fremsendt.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 25599470
Fax	P. nr.

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Jf. vilkår 20 skal følgende registreres: • Kopi af anvisninger (fra modtagelse og bortkørsel) inkl. analyseattester iht. jordflytningsbekendtgørelsen. • Opgørelse af tilkørte, bortkørte samt de aktuelle oplagsmængder af henholdsvis intaktjord og fyldjord på pladsen. Registreringen kan ske med en frekvens svarende til hvert byggemøde (afholdes hver 14. dag). Det aftaltes på tilsynet, at denne opgørelse efterspørges ved Jane Olesen, Park og Vej. Der er anmeldt jordflytninger for hele projektperioden (GEO-2019-02751). Der er anvist intaktjord til Ravnsholtvej 46, Skærum dambrug og Hørbylundvej 120.
Miljøgodkendelse	Godkendelse meddelt 16. december 2019. Godkendelsen er midlertidig frem til 1. januar 2021. Gågadeprojektet forløber efter tidsplanen, så pladsen forventes rømmet inden fristen.
Forurenet jord	Der kan midlertidigt oplagres lettere forurenet jord på pladsen. Der er ikke konstateret andet forurenet jord.
Indretning & drift	Pladsen rummer overskudsjord fra gågadeprojektet i Frederikshavn, hvor gågaden renoveres, der separatkloakeres og udskiftes diverse ledninger i vejarealet. På pladsen vil jorden blive holdt adskilt i vejkasse (stabilgrus mm.) og øvrigt fyldjord. Jorden oplagres sektionsvis i volde med maksimal bredde og højde på 5x2,5 m. Jf. vilkår 7 må der oplagres i alt 3.000 m³ jord:

- a. Ren jord, dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 30 tons.
- b. Intaktjord, dokumenteret ren i overfladen ved 1 prøve pr. 200 m² eller ved overliggende dokumenteret ren fyldjord.
- c. Lettere forurenet jord, dokumenteret lettere forurenet ved 1 prøve pr. 120 tons eller dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 120 ton (denne administreres som lettere forurenet).
- d. Vejjord, der endnu ikke er kategoriseret (er som udgangspunkt lettere forurenet).

Det konstateredes på tilsynet, at der ca er oplagret 5-600 m³ jord, der er adskilt i genanvendeligt fyldjord, ikke genanvendelig intaktjord og genanvendelig bundsikring.



Ikke genanvendeligt intaktjord



Bundsikring



Genanvendeligt fyldjord

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Diffuse kilder, herunder udendørs aktiviteter, transport og plag, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for

	virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. Kommunen har ikke modtaget henvendelser vedr. gener fra pladsen.
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Pladsen ligger ikke i støjfølsomt område.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Vilkår 19. Brændstof til maskiner skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. På tilsynet var der ingen brændstoftanke på arealet.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, generelt	Der generes ikke affald i forbindelse med driften.