

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
24. september 2025

Sagsnr.
25-028801

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Stål og Design A/S
Smedevænget 18
4700 Næstved

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på et kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 23. september 2025.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Affaldssortering

I har som virksomhed sortere affald i relevante affaldsfraktioner, både det husholdningslignende affald samt evt. produktionsaffald.

I har følgende affaldsbeholdere/containere:

- Spraydåser
- plast
- pap/papir
- madaffald
- Restaffald og
- Aflevere metalrester til godkendt modtager.

Affaldsfraktionerne er registret i affaldsdatasystemet (ADS).

Det vurderes, at der er overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS i forbindelse med aflevering/afhentning af jeres affald.

Lovgrundlag for tilsyn



Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Stål og Design A/S Smedevænget 18 4700 Næstved Cvr. 30695674
Virksomhedstype	Maskinværksted over 1000 m ²
Tilsynsdato	23.9 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej

Hvad gælder for virksomheden:

- Maskinværkstedsbekendtgørelsen

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Flemming Palm og Michael Knudsen. Fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er svejsning i sort stål til konstruktioner mm.
- Bygningen er opdelt i administration, værksted i halvdelen af bygningen, mens der nu er lejet lagerplads bag 3 porte i den anden halvdel. Den resterende del lejes ud til anden side.
- Virksomheden beskæftiger ca. 20 personer, heraf 12 i værkstedet, 4 montører og 4 medarbejder i administrationen.

**Drifttid**

- Der arbejdes på hverdage med opstart kl. 6.30.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i blandet bolig- og erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Motor på el til udsugning står udenfor.
- Truck til på og aflæsning kører på gas.
- Skærearbejde foregår udenfor efter behov.

Luftforurening:

- 7 punktudsug fra svejsesteder + 2-3 fleksible, som ledes til samlet afkast ført over tagryg uden filter, da det er vurderet at virksomheden svejser under 2000 timer om året.
- Slibestøv fra to båndpudser er koblet til cyklon med udsugning via svejseafkastet.
- Svejsedsugning serviceret af Pilemand ventilation efter behov.
- Gasfyr tilset efter behov.
- Der forekommer ikke udsugning med olietåger, da der kun er manuelle boremaskiner.
- Der er indkøbt en brugt elektronisk bukkemaskine, hvor der ikke er behov for udsugning.

Spildevand:

- Der er kun sanitært spildevand fra virksomheden.
- Der er ikke afløb i værksted og lagerhal
- Vaskeplads på matriklen blev anvendt af tidligere nabovirksomheden, men ligger nu i bero hos udlejer.

Affald:

- Der anvendes kun køle/smøre midler ved manuel påførsel, hvorfor der ikke forekommer affald fra dette andet end sammen med spåner.
- Metalspåner og gulvopfej opbevares indendørs i åbne beholdere på tæt belægning.
- Andet metalaffald opbevares udendørs og indendørs og afhentes/afleveres til Gendan.
- Container til pap/papir, plast, mad, restaffald samt spraydåser afhentes af Marius Pedersen.

Tanke:

- Ingen.

Råvare:

- Kølesmøremiddel blandes i 200 liter tønde, som ligger ned til aftapning med spildebakke under og på støbt gulv (tæt belægning).

Miljøledelse:

- Virksomheden er ISO certificeret.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Virksomheden skal give Kommunen besked, hvis der sker større ændringer på værkstedet/udvidelse med ekstra svejsesteder.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:

- Ingen