



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 04.11.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrivangen 2-6, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Prioriteret tilsyn.

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Peter Bagger.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m²,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøogsbehandlaren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.30.01-K08-5-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
19et	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
INDUSTRIVANGENS EJENDOMSSELSKAB ApS	Industrivangen 2-4	2635 Ishøj

Betaleradresse	Ishøj Hegn A/S (Den Danske Trådvarefabrik), Industrivangen 2-6, Ishøj Attention: CVRnr: 87574318
Tlf. / mobil / e-mail	43732233 / / mail@ishoj-hegn.dk
Hjemmeside	www.ishoj-hegn.dk
CVR- / P-nummer	87574318 / 1003218668
Etableringsdato	01.01.1978
Kort beskrivelse	<p>Virksomheden sælger og installerer hegn, porte og gitre m.m. til virksomheder, idrætspladser o.l. En stor del af arbejdet foregår derfor i "marken". På virksomheden produceres flethege ud fra tråd. Der produceres desuden "pressegitre" ud fra halvfabrikata samt bearbejdes stål til gitre, låger, porte m.m. dog hovedsageligt som reparationer af nævnte.</p> <p>Desuden opsætning af åbne/lukke/styringselektronik til porte og lignende samt videoovervågning o.l. af virksomheder.</p> <p>Processerne er: Bukning, slibning, svejsning, punktsvejsning, klipning m.m. af metaller. Ingen rustfrit stål.</p> <p>En stor del af grunden bruges som udendørs lager for råvarer og færdigvarer (metal). Der er en bygning med frokoststue, badefaciliteter m.m. samt 2 lagerbygninger.</p> <p>Virksomhedens produktionsareal er 900 m³ og den er derfor ikke omfattet af "Maskinværkstedsbekendtgørelsen".</p>
Antal ansatte:	60
Produktionsareal (m ²):	900



Driftstider (kl):	Hverdage: 7-16 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune-/lokalplanlægning	Blandet bolig og erhverv – Helhedsplan for omdannelsesområde.
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	Kontakt: Teknisk chef Andreas Dam Hansen ah@ishoj-hegn.dk Adm. direktør Peter Bagger psb@shoj-hegn.dk

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	17-11-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,34

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
04-11-2020		Ingen bemærkninger.

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Brændbart affald	Minicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende
Papir	Minicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende
Pap	Maxicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende
Hård plast	Minicontainere	Udendørs	Remondis	Løbende
Blød plast	Maxicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende
Jern og metal	Maxicontainer	Udendørs	Kronborg	Løbende
Elektronik	Minicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende
Kabler og ledninger	Minicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende
Beton	Maxicontainer	Udendørs	Peter E. Nielsen	Løbende

Dato	Type	Kommentar
04-11-2020	Affaldssortering	På kontorerne sorteres papir fra øvrigt husholdningsaffald.

**Farligt affald**

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Jern og metal, olieholdigt	Opskåret palletank	Indendørs	Kronborg	Løbende
Spraydåser	Spændelågsfad	Indendørs	SMOKA	Løbende
Batterier	Spændelågsfad	Indendørs	Stena	Løbende
Spildolie	Tønder	Indendørs, på spildbakker	Stena	Løbende

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er 4 svejsearbejdspladser. Der svejses ikke i rustfrit stål. Virksomheden har et samlet filter på punktudsug fra svejsearbejdspladser. Der er desuden cyklonfilter til slibestøv. Der er alarm på filtrene. Oplysninger om filteranlæg fremsendt pr. mail. Kravet om afkast 1 meter over tag jf. svejsevejledningen er overholdt.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
19et	V2	30-11-2016	Hele matriklen.	183-05076	

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen bemærkninger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand	Virksomheden regnvand løber til spildevandskloakken. Der er indsendt dokumentation efter miljøtilsyn i 2017, og igen bekræftet ved seneste tilsyn.
Spildevand	Der er ingen processpildevand. Se under overfladevand

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tømning	Virksomhedens sandfang tømmes en gang årligt.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen olieudskillere.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støj kommer fra intern transport, ventilation, kompressor og køleanlæg. Der arbejdes for lukkede porte døre og vinduer. Arbejdstiden er fra 7-16. Ingen klager - Ingen bemærkninger på tilsynet.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk