

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.09.2021
CVR-nummer	28660936
P-nummer	1019220555
e-Doc journal nr.	13/031792
Virksomhed	Dansk Autohjælp Østjylland ApS
Adresse	Sintrupvej 51
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	20693639
e-mail	Ln300@sosdah.dk
Kontaktperson	Lasse Nørgaard
Branchekode	H51 Garageanlæg > 3 stk.
Opstartsdato	01.08.2010
Udvidelser/ændringer	2018, udvidelse af vaskeplads
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Lasse Nørgaard
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240102ER. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål.



Luftfoto af virksomheden fra BBR-meddelelse

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomhedens bygninger anvendes som garageanlæg for udrykningskøretøjer til autohjælp. Garagehallen er indrettet til mindre vedligeholdelse og reparationer på egne køretøjer. Virksomheden råder over 30 køretøjer, som er fælles for virksomhedens 5 afdelinger i Østjylland. Der er fast 3 køretøjer i garagen natten over. Der er beskæftiget 60 personer i alt samt enkelte afløsere. Virksomheden har drift fra stationen i dagtimerne. Aften og weekend sker administration fra de biler, der har vagt.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkloder er til- og frakørsel af redningskøretøjer og ventilationsanlæg. Vaskepladen er indkapslet med både tag og vægge, der dæmper støjen fra brug af hedvandsrensere. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomheden, og der blev ved tilsynet ikke observeret forhold, der vurderes at kunne medføre støjgener i omgivelserne.

AFFALD

Virksomhedens affaldsmængder registreret i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS) for 2019 og 2020. EAK-koder angivet med **fed skrift** er farligt affald.

Affaldstype	Indsamler	Behandlingsanlæg	EAK	Mængde i tons
Spildolie	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	130205	0,540
Restaffald (blandet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald)	Johs. Sørensen og Sønner A/S	Affaldsforbrændingsanlæg Lisbjerg	200301	5,195

Oversigt over farligt affald

Affald	Opbevaring	Transportør	Modtager
Batterier	Kasse	Kører selv	Genbrugsstationen
Lysstofrør	Løst	Kører selv	Genbrugsstationen
Spildolie	200 l tromle	Dansk Olie Genbrug	Dansk Olie Genbrug
Oliefiltre	Beholder	Kører selv	Genbrugsstationen
Spraydåser	Beholder	Kører selv	Genbrugsstationen

Oversigt over øvrigt affald

Affald	Opbevaring	Transportør	Modtager
Dagrenovation og brændbart affald	300 liter container	Johs. Sørensen & Søn	Affaldsforbrændingen i Lisbjerg
Metal	Løst	Kører selv	Genbrugsstationen
Autoruder	Løst	Kører selv	Genbrugsstationen

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde
Punktudsugning for udstødningsgas	Nej	Ca. 1 meter over tag
Ditto	Nej	Ditto
Oliefyr til rumopvarmning	Nej	Ditto

Øvrige forhold

Der var ved tilsynet ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg, og regnvand afledes direkte til recipient. Virksomheden har overdækket den tidligere udendørs vaskeplads, hvor der vaskes køretøjer med hedvandsrensere og autoshampoo. Spildevandet afledes via sandfang og olieudskiller, der er med i den kommunale tømningssordning. Der er meddelt spildevandstilladelse den 29. februar 2012. I forbindelse med tilsyn i 2018 kunne det konstateres, at der løb vaskevand ud af vaskehallen til en regnvandskloak. Efterfølgende har virksomheden afhjulpet dette ved at udvide vaskearealet med 25 m² ikke overdækket betonbelægning i forlængelse af vaskehallen med afløb til spildevandsledningen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende råvarer og flydende farligt affald

Virksomheden har oplag af motorolie i metaltromler, adBlue i 1000 liter palletank og diverse autokemikalier i mindre emballager. Enkelte spraydåser er mærket som miljøfarlige, men der findes ikke giftige kemikalier på virksomheden. Opbevaring foregår indendørs i garagehallen med tæt betongulv uden afløb. AdBlue er et kvælstofprodukt, som ikke vurderes at udgøre nogen miljømæssig risiko ved udslip. Øvrige kemikalier og flydende farligt affald, som opbeva-

res i mindre beholdere på virksomheden, vurderes ikke at kunne løbe i kloak eller ud på jorden, da gulvet er etableret med hældning væk fra porten.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Vaskehallen er etableret med tæt betongulv, så der er ingen risiko for nedsivning af vaskevand.

Oversigt over tanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
Fyringsolie	1.500 liter	1989	Nedgravet	Tankens alder og seneste sløjfningstermin (2029) fremgår af salgsaftale fra Bæk Revision fra 2015. Kopi af afsnit herom er journaliseret på sagen.

Supplerende oplysninger om tanke og rørføringer til tanke i brug

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

EGENKONTROL OG MILJØLEDELSE

Virksomheden har ikke miljøkrav om fremsendelse af egenkontroloplysninger. Der skal føres journal over vandforbrug og forbrug af vaskemidler jf. spildevandstilladelse fra 2012. Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og Teknik og Miljø har ikke miljømæssige udeståender med virksomheden. Til orientering kan det dog oplyses, at virksomheden med fordel kan overveje, hvordan bygningen skal opvarmes, når oliefyret er slidt op, da der ikke længere må etableres eller udskiftes oliefyr i områder, der er fjernvarmeforsynet. Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 9. september 2021.

Jens Tikær Andersen
Biolog