



Tilsynsskema

Circle K Danmark A/S **Strandbygade 94, 6700 Esbjerg**

Sagsnr. 17/2576

Navn	Circle K Danmark A/S
Adresse	Strandbygade 94, 6700 Esbjerg
CVR nummer	28142412
Dato for tilsyn	23. marts 2016
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – del af almindelig tilsynsrunde
Virksomhedens karakter	Servicestation (autobranche) Q01
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn Tilsynet er gennemført som et prioriteret tilsyn med fokus på virksomhedens opbevaring og håndtering af kemikalier og affald.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Eventuelt

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	Nej
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	Shell er blevet til Circle K
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	Nej
Øvrige forhold og bemærkninger	Tankene skulle have inspektion i 2016