

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

FH SCANDINOX A/S  
Kærhusvej 4  
6880 Tarm

**NATURENS  
RIGE**

Sagsbehandler  
Pernille Nielsen  
Direkte telefon  
99 74 17 21  
E-post  
pernille.nielsen@rksk.dk  
Dato  
1. oktober 2024  
Sagsnummer  
24-000078

## Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Kærhusvej 4, 6880 Tarm
Virksomhed:	FH Scandinox
Cvr.nr.:	14919287
Type:	A 53. Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m <sup>2</sup> .
Miljøtilsyn:	5. september 2024 kl. 10.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

### Produktionsareal

- I forbindelse med tilsynet blev produktion og tegninger over virksomheden gennemgået for at vurdere produktionsarealet, da der siden 2016 er sket udvidelser af bygningsarealet. Produktionsarealet vurderes på den baggrund at være ca. 970 m<sup>2</sup>. (Omfatter arealet til værksted i bygning 4 og bygning 5 undtaget arealet til administrationen i bygning 4. Jf. tegning i byggesag fra 2000 er arealet til værksted i bygning 4 på 622,5 m<sup>2</sup>). I bygning 1 anvendes en del af bygningen også til værksted (ca. 184 m<sup>2</sup> når el-værksted på ca. 40 m<sup>2</sup> og 98 m<sup>2</sup> til frokost, bad og toilet er undtaget). Det blev ved tilsynet oplyst, at der i værkstedet

foretages renovering af pumper, ventiler mm., hvorfor omfanget af bearbejdning af metaller er meget begrænset. Der er en svejseplads og en søjleboremaskine, der anvendes meget lidt. På baggrund af det begrænsede omfang af bearbejdning i dette værksted, vurderes virksomheden på nuværende tidspunkt ikke at være omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen. (Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m<sup>2</sup> eller derover).  
Vurderingen kan ændres, hvis aktiviteterne ændres eller udvides.

## Spildevand

- Ved tilsynet talte vi om vilkår i Tilladelse til tilslutning af spildevand dateret 5. februar 2019. Af vilkår 7 fremgår, at spildevand fra vaskemaskine til vask af emner/komponenter til brugt procesudstyr skal opsamles og bortskaffes som farligt affald til godkendt affaldsmottager. I oplyste, at der i vaskemaskinen nu anvendes et nyt rengøringsmiddel. Vi aftalte, at I vil indsende sikkerhedsdatablad på rengøringsmidlet til vurdering ved Kommunen, om det medfører ændringer i forhold til tilslutningstilladelsen.  
Jeg gjorde opmærksom på, at spildevand fra vaskemaskinen skal opsamles og bortskaffes til godkendt affaldsmottager jf. tilslutningstilladelsen. Der skal være fokus på dette, når vaskemaskinen skal tømmes.

## Egenkontrol

- Ved tilsynet aftalte vi, at I eftersender følgende:
  - Dokumentation for bortskaffelse af farligt affald som olieaffald, vaskevand mm. (f.eks. fra 2023)
  - Dokumentation for seneste tømning af olieudskiller og fedtudskiller.
  - Opgørelse over forbrug af rengøringsmidler til vaskepladsen (for året 2023)
  - Opgørelse over forbrug af køle-smøremidler til bearbejdning (for året 2023)

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

## Opbevaring af metalaffald

- Ved tilsynet talte vi om opbevaring af metalspåner fra bearbejdning med køle-smøremiddel. Ved udendørs opbevaring af metalspåner med køle-smøremiddel skal affaldet opbevares, således at afdryppet køle-smøremiddel kan opsamles, f.eks. ved opbevaring i lukket container med spildbakke.

## Olietanke

- I forbindelse med miljøtilsynet blev oplysninger i form af foto af mærkeplade og placering for de to overjordiske olietanke medtaget. BBR er efterfølgende opdateret med oplysningerne.

### Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

### Øvrige bemærkninger

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

### Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
  - Virksomhedsaktiviteten
  - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
  - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
  - Luftforurening
  - Støj
  - Overholdelse af vilkår i spildevandstilladelse
  - Affaldshåndtering
  - Spildevandshåndtering

### Miljørisikovurdering

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
<b>A</b>	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	<b>5</b>
<b>B</b>	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	<b>1</b>
<b>C</b>	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	<b>3</b>
<b>D</b>	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	<b>3</b>
<b>E</b>	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	<b>5</b>

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

**Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag d. 15. oktober 2024.**

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

### Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Du skal betale 3.282,72 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 468,96 kr., og jeg har brugt 7 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	2/9, 3/9-2024	2,5
Fysisk miljøtilsyn	5/9-2024	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	5/9, 17/9, 24/9, 1/10-2024	3

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen  
Civilingeniør

## Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).