



Q8
Vestbuen 159
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 31. maj 2021

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-K08-1-21

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 28. april 2021

Virksomhedens navn	Q8
Virksomhedens adresse	Vestbuen 159, 2750 Ballerup
CVR/P nummer	61082913/100318798
Matrikel	4 R, Pederstrup By, Pederstrup
Telefonnummer	4465 0626
Virksomhedstype	Autoværksteder/Servicestationer Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Morten Uttrup, Q8's hovedkontor og Claus Holtum, Q8's hovedkontor, Jimmie Rosenvold, Q8 stationen samt Heidi Bay og Lill Dueholm, C-BEM, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Vestbuen 159, 2750 Ballerup



Fig. 1: Ortofo med angivelse af tankstationen. Rød markering angiver det kortlagte areal.

Håndhævelser

Ved tilsynet udført 28. april 2021 blev det aftalt, at Q8 vil undersøge hvad der er sket med den olieudskiller, der skulle være i forbindelse med vaskehallen. Olieudskilleren ved vaskehallen var ikke mulig at lokalisere ved dækselløft under tilsynet (afløbsteget viste ellers hvor den skulle være).

Ny og opdateret afløbsteget blev lovet fremsendt; herunder med produktnavne på de 2 (3 da en rumopdelt) tanke i drift.

Grundet manglende lokalisering af olieudskilleren er der tvivl om hvad der er sket i forbindelse med Marius Pedersens tømning af olieudskillerne. Vi mangler en opfølgning/udredning på transportør Marius Pedersens tømning af udskillerne; hvilke udskillerne er tømt hvornår, for bl.a. salgspladsens olieudskiller så ikke ud til at være tømt i december 2020. Og de oplyser også tømt vaskehallen olieudskiller (den der ikke kunne lokaliseres). Påfyldningspladsens olieudskiller er den tømt (vi har kun fået oplyst, at to olieudskillerne er blevet tømt regelmæssigt).

Vi forventer at få oplyst/fremsendt ovenstående snarest og senest den 1. juli 2021.

Det blev også aftalt at støvsuger på puslepladsen evt. vil blive udstyret med automatisk tænd/sluk, så den alene kan benyttes i tidsrummet kl 7-22. Der er dog ingen klager fra genboerne.

Generelt vedrørende Q8, Vestbuen 159

Aktiviteter

Der foregår brændstofsalg, udføres bilvask i vaskehal og drives detailhandel incl. udlejning af trailere. Der er i alt 14 beskæftiget på stationen. Åbnings-tider er 5-22 (23) hverdage og 6-22 (23) weekend og helligdage (åbnings-tiden er pt reduceret grundet corona).

Jordforurening

Ejendommen er registret delvist forurenede på vidensniveau 2 (V2), se fig. 1 ovenfor, angivet med **rødt**.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Gennemgang af miljøforhold

Spildevand

Virksomheden producerer primært processpildevand fra vaskehallen og fra evt. spild ved påfyldnings- og/eller salgsplads. Der er meddelt spildevandstilladelse den 9. oktober 2018.

Der skulle være tre olieudskillere på pladsen; for-/salgsplads, påfyldningsplads og ved vaskehal.

Ved tilsynet blev afløbstegninger for tankstationen gennemgået. Det er uafklaret om afløbet fra vaskepladsen er koblet på en selvstændig olieudskiller, som kloaktegningerne angav. Olieudskilleren kunne ikke lokaliseres ved tilsynet. Dette skal der følges op på.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Salgsplads belægning

Belægning så fin og hel ud; ingen bemærkninger, se nedenstående foto 1.



Foto 1: Belægning omkring tankstandere

Påfyldningsplads indretning

Påfyldningsstudserne er sikret mod påkørsel (placeret i aflåst kasse) og belægningen så fin ud, se foto 2. Vi vurderer at dette er i overensstemmelse med retningslinjerne i BEK om brandfarlige og brandbare væsker.



Foto 2: Indretning af påfyldningsplads

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i fraktionerne brændbart, pap og farligt affald (olieudskilleraffald).

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet. Ved tilsynet blev der orienteret om, at der her i 2021 skal affaldssorteres i op til 10 fraktioner; og at der for denne station nok vil blive aktuelt at sortere i mindst plast og drikkekartoner ud over de fraktioner der sorteres i pt. Ballerup Kommune vil senere på året udsende oplysningsmateriale herom.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-04-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,47

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 2. kvartal 2025.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm