

Circle K, Espergærde
Att.: Emilie Skjoldborg og Carsten Gents
Hovvej 54

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 06.06.2019
Sagsnr. 19/1275

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I sender mig dokumentation for at begge olieudskillere er tømt for mindre end et år siden.
- I sender mig dokumentation for at alarmer i begge olieudskillere er tjekket for mindre end et år siden.
- I sender mig dokumentation for at I har fået tjekket gasretursystemet senest juli 2018. Hvis I har skiftet systemet efter januar 2012, sender I mig dokumentation for dette.
- Du sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen
- Du får tage en prøve af spildevand fra vaskehallen i løbet af vinteren 2020/21.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 6. juli 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Der er mere end 20 meter til nærmeste bolig. I fortalte, at porten i vaskehallen altid er lukket når der bliver vasket bil i vaskehallen.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i spildbakker, så risikoen for spild til kloak var minimal.

Sandfang og olieudskillere

I kunne hverken fortælle hvem der tømmer jeres sandfang og olieudskillere eller vise mig dokumentationen fra den seneste gang. Begge olieudskillere skal tømmes mindst en gang om året. Vi aftalte, at I finder dokumentation for at olieudskillere er tømt for mindre end et år siden.

I viste mig dokumentation for at Gilbarco tjekkede alarmer i olieudskillere 11. januar 2018. Alarmerne skal tjekkes mindst en gang om året. Vi aftalte derfor at I får tjekket op på dette: Hvis kontrollen ikke er udført, vil I sørge for at det sker snarest. Og er den udført, send da dokumentation til mig.

Gasretur

I viste mig dokumentation på at Gilbarco tjekkede noget ved gasretursystemet 11. januar 2018.

Mindst hver halve år skal I tjekke at systemet fungerer og mindst hvert andet år skal I få inspiceret systemet af et akkrediteret firma. Kontrollen fra 2018 er derfor ikke god nok.

I mente dog, at jeres system til dampretur er fra efter januar 2012, og derfor omfattet af andre krav til egenkontrol. Vi aftalte, at I får tjekket op på dette. Er systemet fra efter januar 2012, skulle I have givet kommunen besked med en attest fra fabrikanten.

Olie- og benzintanke

Du fortalte, at I har disse tanke i brug:

- Benzin, 16 m³, 1966
- Benzin, 16 m³, 1966
- Diesel, 10 m³, 1966
- Benzin, 50(25+25) m³, 1995

Alle tanke skal inspiceres næste gang i 2025.

I viste mig beholdningsregnskabet, der kører helt automatisk.

Spildevand

I jeres tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at I hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at I skal have fokus på vandforbruget pr. vask. I kunne dog ikke vise mig denne opgørelse. Vi aftalte derfor, at I sender den til mig. Jeg minder dig også om at du skal sende den til mig hvert år fremover.

Næste prøve af spildevandet skal I få taget i vinteren 2020/21.

I fortalte, at du for tiden bruger Wash Tec til service og rengøring af vaskehallen.

Alle vaskemidler er også fra Wasc Tec, og er miljømærket med den nordiske svane. Det er godt, for på den måde overholder I spildevandstilladelsens krav om at der ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer.

Affald

I sorterer pap fra det blandede brændbare affald. Jeg mindede dig om, at I også bør sortere plast fra det brændbare affald. Både de bløde folie og de håre dunke. Jeg anbefalede, at I tager kontakt til Marius Pedersen A/S, der henter jeres øvrige affald, og spørger om de har et godt tilbud, der passer til jeres behov.

Virksomhedens navn	Circle K
Virksomhedens adresse	Hovvej 54, 3060 Espergærde
CVR	28142412
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	6. juni 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 20. juni 2019.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør