

Dybvad Stålindustri A/S,
Parkvej 5,
9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

3. september 2015

Rapport efter miljøtilsyn hos Dybvad Stålindustri A/S, Parkvej 5, 9352 Dybvad

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: 12/8148

Frederikshavn Kommune har den 3. september 2015 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. Tilsynet var varslet med brev af den 18. august 2015.

Sagsbehandler:
Helle Müller
Direkte telefon.: +45 98 45 63 54
Fax: +45 96 79 07 50
hemu@frederikshavn.dk

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed er virksomheden en type A205.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Tanken fra 1994 er fjernet fra ejendommen. Denne tank skal afmeldes til Kommunen. Hvilket kan gøres via Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet på virksomheden.

Med venlig hilsen

Helle Müller

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Dato: 3. september 2015

Dybvad Stålintustri A/S, Parkvej 5, 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Peter Andersen fra virksomheden Helle Müller fra Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Telefon	98864299	Hjemmeside	
E-mail	dsi@dsi-as.com	CVR nr.	10701732
Fax	98864660	P. nr.	1000120298

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>På virksomheden produceres køle/fryseanlæg til industrien.</p> <p>Processerne er svejsning, slibning, metalbearbejdning, afvaskning af aluminiumplader, montage m.v.</p> <p>På virksomheden foretages metalbearbejdning med køle/smøremiddel (Parkvej 5). MIC og TIC svejsning samt slibning (Parkvej 2 og 5). Materialerne er aluminium, stål og rustfrit stål.</p> <p>Der pt. 41 timelønnede og 12 funktionære ansat. Der arbejdes i 2 holdskift.</p> <p>Flydende råvarer opbevares i tætte kar både i produktionen og på lagret.</p>
Egenkontrol (journal)	Vilkår om egenkontrol fremgår af vilkår 5.1 og 29 i miljøgodkendelserne fra henholdsvis den 24. april 1996 og den 3. april 2013.
Miljøgodkendelse	Virksomheden på Parkvej 5 er miljøgodkendt den 24. april 1996. Virksomhedens afdeling på Parkvej 2 er miljøgodkendt den 3. april 2013.
Forurennet jord	Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jorden. Farligt affald opbevares på dertil indrettet overdækket plads med bassin under.
I øvrigt	Virksomheden fremstod pæn og ordentlig.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er følgende udsugningsanlæg på Parkvej 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 stk. udsug med filter fra slibeprocess 1 stk. højtryks svejseudsug med patronfilter 2 stk. lavtryks svejseudsug med patronfilter 1 stk. udsugning fra metalbearbejdningsmaskiner med filter. <p>Der er følgende udsugningsanlæg på Parkvej 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 stk. udsug med filter fra slibeprocess 1 stk. svejseudsug med patronfilter <p>Alle afkast er ført mindst 1 m over taget på det sted, hvor afkastet er placeret.</p> <p>Oliefyrene kontrolleres årligt.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Vurderes til ikke at være et problem for omgivelserne.</p> <p>Der er etableret ekstra lydæmpning på ventilationen.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er ikke afløb i produktionshallerne.</p> <p>Afløb fra gl. vaskeplads på Parkvej 5 via olieudskillere.</p> <p>Afløb fra ny vaskeplads på Parkvej 2 via olieudskillere. Her anvendes den eksisterende olieudskillere fra autoværkstedets tid.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Stæten tømmer begge udskillere årligt.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Registret i BBR: Parkvej 2: Indendørs tank - 1986 Parkvej 5: Udendørs overjordisk - 5000 liter - 1985; Udendørs overjordisk - 5000 liter - 1994; Nedgravet tømt/afblændet - 6000 liter - sløjftet i 1994.</p> <p>De to overjordiske olietank på begge ejendomme er planlagt sløjftet i år. Sløjfningstermin er 30 år for overjordiske ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse.</p> <p>Tanken fra 1994 er fjernet fra ejendommen. Denne tank skal afmeldes til Kommunen.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er etableret plads til opbevaring af farligt affald og metalspåner med køle/smøremiddel. Pladsen er overdækket og forsynet med bassin.
Affald, generelt	<p>Forurenede klude – Berendtsen Papir - Spejdere Blandet brandbart - Peter Sørig Pap - Uniscrap Plast - Uniscrap Metaller - Uniscrap Farligt affald - Modtagestation Vendsyssel Spraydåser - Modtagestation Vendsyssel Plast plader med PVC - Genbrugspladsen</p>