

Tilsynsrapport for administrativt miljøtilsyn på:

Adresse:	Anerbjergervej 40, 6893 Hemmet
CVR:	33728441
Type:	Landbr. primært kvæg - ov. 3 DE u. godk./tilladels
Tilsyn:	Administrativt Basis tilsyn – d. 20-02-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke længere tilladelse til erhvervsmæssigt dyrehold, da der ikke har været dyr på ejendommen de sidste 3 år. Sidste gødningsregnskab med dyrehold er indberettet for perioden 1. august 2018 - 31. juli 2019.
- Gyllebeholder på 200 m³ har senest fået udført beholderkontrol udført den 01-06-2017. Ved kontrollen blev det konstateret at spjæld skal sløjfes og vandret revne skal smøres indefra. Beholderen er iflg. ejer ikke helt tømt feb. 2024, men vil blive tømt snarest. Hvis gyllebeholder på et tidspunkt skal i brug igen, skal den reoveres.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Tidligere Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	20	5,13	21-01-1997
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	34	41,15	21-01-1997
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	36	9,73	21-01-1997

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Der er ikke længere tilladelse til erhvervmæssigt dyrehold, da der ikke har været dyr på ejendommen de sidste 3 år. Sidste gødningsregnskab med dyrehold er indberettet for perioden 1. august 2018 - 31. juli 2019.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Anvendes ikke mere. Pladsen var ved det fysiske tilsyn i 2018 i dårlig stand. Må kun bruges til opbevaring af wrapballer.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1800	50	100	0	
Ensilageplansilo	06-01-1800	50	50	0	Kan ikke anvendes til ensilage på grund af tilstand

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1974	01-06- 2017	10	61	200		Beholderkontrol udført den 01-06-2017. Spjæld skal sløjfes og vandret revne skal smøres indefra.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	114		

Beholdere	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 200 m³: Beholderkontrol udført den 01-06-2017. Ved kontrollen blev det konstateret at spjæld skal sløjfes og vandret revne skal smøres indefra.</p> <p>Beholderen er i flg. ejer ikke helt tømt feb. 2024, men vil blive tømt snarest.</p> <p>Hvis beholder på et tidspunkt evt. lejes ud skal spjæld sløjfes og revne repareres. Ved tilsyn i 2017 blev der observeret dykket indløb er ikke ført ned i bunden. Skal laves hvis der kommer flere dyr på ejendommen igen. Fastmonteret pumpe.</p>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placerin g	Sløjf et	Sløjf. frist
		Tank		1982	Gylle		Over terræn, udendø rs		
2009	39017	Tank	50- 5323	2009	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendø rs		30- 12- 2039

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank har udløbsdato d. 31-12-2039
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i fryser i aflåst rum. Ok.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning sker på betonplads ved møddingspladsen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Overfladevandstilladelse gældende til 29-09-2024
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet på offentligt vand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på betonplads ved møddingspladsen.

Affald	
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	20-02-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.