



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Svineproduktion Volsted Bygade 26, Volsted Bygade 26, 9530 Støvring

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	10524
Mobiltelefon		CVR nr.	80523017
E-mail		P. nr.	1028159524
Miljørisikoscore	4,34		

Tilladte dyreenheder	107,69 DE
Registrerede dyreenheder	34,87 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-08-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende flydelag.
09-08-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Kabel nr. 3 skal skiftes, samt reparation af kabel nr. 2
27-11-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over gyllebeholders flydelag. Logbog skal tilsendes kommunen.
27-11-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over udslusning af gylle fra slagtesvinestalde. Dokumentation for påbegyndt logbog skal tilsendes kommunen.
27-11-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Det producerede antal slagtesvin skal ligge indenfor det tilladte.
05-09-2024	Aftale	Efterkommet	Træer der vokser op af gyllebeholder skal fjernes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.200	107,69	15-12-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der udsluses ugentligt fra stalden, og der føres logbog over udslusningen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-12-1996	09-08-2022	0	3.000		
Gyllekanaler	01-01-1981		0	160		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Gyllebeholderen vurderes at være i fin stand ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag på beholderen ved tilsynet. Der føres logbog over flydelaget.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på beholderen ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var ikke et fastmonteret anlæg til tømning på beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om hverken barriere eller alarm på gyllebeholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol. Beholderen blev sidst kontrolleret i 2022 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2032.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Lejer af jorden står for udbringningen. Ejer ved ikke om lejer selv står for det eller om det er maskinstation der bringer ud på markerne.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1960	Benzin	1.600	Nedgravet		1980	Tanken er afblændet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Foderet på ejendommen opbevares i fodersiloer.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	I ejendommens BBR er der registreret en nedgravet olietank til benzin, som er afblændet. Ejer kender ikke placeringen af denne olietank. Der er ikke andre olietanke på ejendommen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er ikke en aftale om levering af husdyrgødning til et biogasanlæg.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er skiftet til LED belysning i stalden.