

Projektafdelingen  
Gl. Skagensvej 105H, K og L  
9900 Frederikshavn  
Att. Ralf Nielsen

Sendt via mail: [rni@frederikshavn.dk](mailto:rni@frederikshavn.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

11. juni 2019

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Projektafdelingen beliggende Gl. Skagensvej 105H, 105K og 105L, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2009-08742

Frederikshavn Kommune har den 11. juni 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard  
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79  
Mail: [maki@frederikshavn.dk](mailto:maki@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Bjarne Andersen og Ralf Nielsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Anvend registreret og godkendt firma til afhentning af træaffald eller aflevere selv på genbrugspladsen**

Virksomheden oplyser, at virksomhedens træaffald afhentes af en privatperson, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

Ifølge §15 i Frederikshavn Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald gældende fra d. 01-10-2018 skal forbrændingseget affald anvises til forbrænding på anlæg i Frederikshavn Kommune.

Det **aftaltes**, at virksomheden skal anvende en godkendt indsamler/transportør på Energistyrelsen affaldsregister eller selv aflevere på genbrugspladsen.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- **Opbevaring af spåneaffald**

Metal og metalspåner opsamles i to åben container uden tag. Containere er placeret udenfor på asfaltbelægning, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag. Det køle-smøremiddel som er på spånerne kan sidestilles med farligt affald.

Ifølge §12.3 i Frederikshavn Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald gældende fra d. 01-10-2018 skal farligt affald opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

Virksomheden oplyser på tilsynet, at mængden af spåneaffald på nuværende tidspunkt er yderst begrænset, da maskinerne ikke benyttes. Det **aftales** med virksomheden, at såfremt de metalbearbejdende maskiner igen tages i brug, skal metalspåner enten opbevares under tag eller i lukke container.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard  
*Miljøingeniør*

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98457200	CVR nr.	29189498
Fax		P. nr.	1003374229

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden fungerer som et beskyttet værksted for kommunens borgere med nedsat arbejdsevne (ved varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og er førtidspensionist med et ønske om at arbejde i det omfang, som man kan holde til). Desuden anvendes værkstedet også til arbejdsprøvning og praktikforløb.</p> <p>Værkstedet fremstiller varer som fx affaldsstativer, cykeltrailere, gavekasser, hyttfadskasser og optændingsbrænde. Desuden samles der produkter fra andre virksomheder på værkstedet, fx stikkontakter og informationsmapper.</p> <p>Værkstedet har lejet lokalerne beliggende på 105H, 105K og 105L.  På 105H er: Metalværksted, træværksted, malerkabine og montageafdelinger.  På 105K er: svejseværksted.  På 105L er: Lager  I den bagerste del af 105K og 105L er der et fælles rum til montage.</p> <p>Der benyttes udelukkende vandbaseret maling til maling af produkterne i malerkabinen. Sprøjtetasterne renses med fortynder.</p> <p>Der er beskæftiget ca. 12 personer på værkstedet. I 2009 var antallet 24 personer, som er max.  Normal driftstid er: kl. 07.00-15.00, fredag til kl. 07.00-12.00.</p> <p>Billeder af metalværkstedet ses nedenfor:</p> 



Billeder er træværkstedet ses nedenfor:









Billeder fra malerkabinen:



Billeder af montagen ses nedenfor:



	<p>Se svejseværkstedet nedenfor:</p> 
Egenkontrol (journal)	Virksomheden er ikke forpligtet til at føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens nuværende drift vurderes ikke at give anledning til forurening.  Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med naturgas i 105H og oliefyr i 105K + 105L.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden foretager slibning i træ og har metalproduktion.</p> <p>Der er to mand beskæftiget ved svejsning (punktsvejsning) ca. 4 timer om dagen.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er spåneudsug/udsug på alle maskinerne (save, sliber, fræser, drejbænk, osv.) - alle med filter og alarm.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er eksternt service en gang årligt på svejseværkstedet og alt i træværkstedet (alle udsug, filtre, malerkabine og genvækst).</p> <p>Sidste eksterne service var den 05-02-2019.</p> <p>Virksomheden fører selv intern logbog og kontrol med filtre i metalværkstedet, hvor filtre tilses og rengøres hver mdr. og hver 6. mdr. foretages en større inspektion af alle rørføringer. Såfremt noget skal udskiftes anvendes et ekstrent og godkendt firma hertil.</p> <p>Antal afkast fra værkstedet: 5 stk. (et fra svejseværksted, et fra metalværksted, et fra malerkabine, et fra tørrerum i malerkabinen og et spåneudsug).</p>

	<p>Billede af virksomhedens cyklonfilter i metalværksted:</p> 
--	---

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>AI produktion foregår indendørs.</p> <p>Støjklender på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk, save, truck-kørsel. Kompressor er placeret indendørs.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er intet produktionsspildevand, kun sanitetsspildevand fra håndvaske. Der ingen afløb i værkstedet.

### Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden har ingen udskillere eller sandfang, da der ikke forekommer produktionsspildevand.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er i BBR registreret 3 nedgravede olietanke samt 1 gastank på Gl. Skagensvej 105A.</p> <p>Gl. Skagensvej 105H er opvarmet med naturgas.</p> <p>Gl. Skagensvej 105K og 105L er opvarmet med et fælles oliefyr, og har derfor en nedgravet olietank (tank nr. 3 fra 1988) tilknyttet.</p> <p>Opvarmingskilderne på nabobygningerne er: Gl. Skagensvej 105F og 105G er opvarmet med naturgas.</p>

	<p>Gl. Skagensvej 105M og 105N er opvarmet med et fælles oliefyr, og har derfor en nedgravet olietank (tank nr. 2 fra 1988) tilknyttet.</p> <p>Gl. Skagensvej 105P er opvarmet med oliefyr, og har derfor en nedgravet olietank (tank nr. 1 fra 1987) tilknyttet.</p> <p>Virksomheden har ikke kendskab til gastanken.</p> <p>Frederikshavn Kommunes miljøafdeling tilretter ejendommens BBR med henblik på, at få tilknyttet olietankene til de korrekte bygninger.</p>
--	--

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spraydåser: Modtagestation Vendsyssel i Hjørring            Spildolie: begrænset mængde - Modtagestation Vendsyssel i Hjørring            Brugt køle/smøremiddel: Modtagestation Vendsyssel i Hjørring            Miljøklude: Modtagestation Vendsyssel i Hjørring            Malerester: Modtagestation Vendsyssel i Hjørring            Brugt fortynder: begrænset mængde - Modtagestation Vendsyssel i Hjørring.</p> <p>Farligt affald opbevares i udendørs lukket og overdækket skur. Flydende affaldsrester opbevares i 200 L tromler fra Modtagestation Vendsyssel på opsamlingskar, se nedenfor:</p> 
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: AVØ            Træspåner og øvrigt træaffald: afhentes af en privatperson            Metal og spåner: JATOP            Pap og papir: virksomheden indsamler og afleverer selv på genbrugspladsen</p> <p>Virksomheden oplyser på tilsynet, at det ikke er muligt at kildesortere alt deres træaffald, da det vil være for ressourcekrævende, hvorfor træaffaldet skal sidestilles med forbrændingseget affald. Ifølge §15 i Frederikshavn Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald gældende fra d. 01-10-2018 skal forbrændingseget</p>



affald anvises til forbrænding på anlæg i Frederikshavn Kommune. Virksomheden skal derfor anvende en godkendt indsamler/transportør på Energistyrelsen affaldsregister eller selv aflevere på genbrugspladsen.

Metal og metalspåner opsamles i to åben container, se nedenfor:



Containere er placeret udenfor på asfalt belægning. Der var ingen tegn på læk fra containeren, men den vil under regn fyldes med regnvand, som kan udvaske brugt køle-smøremiddel fra spånerne, som sidestilles med farligt affald.

Mængden af spåneaffald er på nuværende tidspunkt meget begrænset, da maskinerne ikke benyttes. Det aftales med virksomheden, at såfremt de metalbearbejdende maskiner igen tages i brug skal metalspåner enten opbevares under tag eller i lukke container - virksomheden er indforstået hermed.