



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26  
Jont@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Brdr. Simonsen Automobiler A/S Overgade 1 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	25.11.2019
Til stede ved tilsyn:	Egon Simonsen, Brdr. Simonsen Automobiler A/S Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74871218	Hjemmeside	
E-mail	es@brdrsimonsen.dk	CVR nr.	69740812
Fax	74871521	P. nr.	1002304922

Matrikler	260 Nustrup Ejerlav, Nustrup
-----------	------------------------------

Acadre sagsnr.:	09/28364
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.</li><li>- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015.</li><li>- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017.</li><li>- Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, nr. 1312 af 19. december 2012.</li></ul>
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået med Egon Simonsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev udført som et basistilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om et almindeligt autoværksted. Der har været benzinstation/autoværksted på adressen siden 1946.  Der er ikke foretaget væsentlige ændringer siden seneste miljøtilsyn.  Der foretages hovedsageligt autoreparationer, service, dækskifte mv., samt en smule køb og salg af biler. Bemærk - den bagvedliggende bygning anvendes som lagerhal, herunder til opbevaring af kundernes dæk.
Driftstider	Arbejdstiden ligger mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.30, fredage til kl. 13.00.
Antal ansatte	Der er 6 ansatte på virksomheden.
Ressourcer	Lager/kontordelen ud mod Overgade opvarmes af naturgasfyring, hvorimod værkstedet opvarmes ved hjælp af oliefyring.

Andet	<p>Udendørs bag værkstedet, var der 7 personbiler uden plader, nogle kunne på sigt repareres, hvorimod andre (4 stk.) var udtjente. Et autoreparationsværksted må opbevare op til 5 udtjente biler, såfremt det foregår på tæt belægning med afløb til sandfang og olieudskillere. De udtjente biler skal, såfremt forhandleren opfylder ovenstående, senest afleveres til den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed efter 1 måned.</p> <p>Virksomheden lever ikke op til kravene i bilskrotbekendtgørelsen til at have udtjente biler opbevaret udendørs.</p> <p>De udtjente biler er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grå Citroen Xantia</li> <li>- Grå Citroen med blå sidedør (bilen mangler motoren og er trafikskadet)</li> <li>- Rød Citroen Xantia</li> <li>- Grøn Citroen Xantia</li> </ul> <p>Kommunen indskærper, at ovennævnte udtjente biler skal afleveres til godkendt modtager senest d. 25. januar 2020. Der skal fremsendes dokumentation for bortskaffelse i form af skrotningsattester.</p>
-------	--

#### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald, samt for tømning af virksomhedens olieudskillere.</p> <p>Det blev anbefalet, at virksomheden opretter en driftsjournal, hvor det noteres når ventilationsanlægget kontrolleres, samt når der skiftes filtre på anlægget.</p>

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>I værkstedet ud mod Overgade opbevares:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>3 x 200 liters tromler med olie</li><li>3 x mindre beholdere med hjul med gearolie</li><li>Reol med diverse kemikalier</li></ul> <p>Tankene til olie, der også står indendørs i værkstedet, er koblet til aftapningsanordninger som hænger på væggen.</p> <p>Der er ingen afløb i værkstedet.</p> <p>I den sydlige del af værkstedet opbevares der kun mindre mængder af olie og kemikalier. Der er 3 beholdere til aftapning af hhv. bremsevæske, spildolie og kølervæske. Disse tømmes i de større beholdere som står i det nordlige værksted.</p> <p>I rummet ved sandblæsemaskinen, opbevares en tromle med rensebenzin og en tromle med spildolie. I dette rum er der et gulvafløb.</p> <p>Kommunen henstiller til, at tromlerne med rensebenzin og spildolie i rummet ved sandblæsemaskinen flyttes til en anden del af værkstedet, eller at der etableres spildbakker som kan indeholde mængden af den største beholder der stilles på denne.</p>

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er et stort rumventilationsanlæg og punktudsugning til svejsning. Desuden findes der mindre udsugningsanlæg for udstødningsgas og for sandblæsning.</p> <p>Virksomheden har selv skiftet filteret i rumventilationsanlægget i foråret 2019.</p> <p>Brugt sandblæsesand tømmes for nuværende i brændbart affald.</p>

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden råder over en indendørs skruekompressor, som står i fyrrummet.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Afløb fra vaskehallen og de få afløb der er i værkstedet løber ud i sandfang og olieudskillere med koalescensfilter.</p> <p>Der fremkommer ikke andet processpildevand fra virksomheden.</p> <p>Der er en ældre olieudskillere som er koblet på udendørs afløb til regnvand på begge sider af værkstedet.</p> <p>Olieudskillerne og sandfang er senest tømt d. 23. august 2019 af Haderslev Slamsugerservice.</p>

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Afløb fra vaskehallen og de få afløb der er i værkstedet løber ud i sandfang og olieudskillere med koalescensfilter.</p> <p>Der er en ældre olieudskillere som er koblet på udendørs afløb til regnvand på begge sider af værkstedet.</p> <p>Olieudskillerne og sandfang er senest tømt d. 23. august 2019 af Haderslev Slamsugerservice.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der findes i alt 5 tanke på værkstedet:</p> <p>På værkstedet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.500 liters indendørs smørelietank fra 1996 af mærket Roug med tank-nr: 7693-01. Tanken er opbygget som et arbejdsbord med tank under bordet.</li><li>- 1.500 liters indendørs smørelietank fra 1996 af mærket Roug med tank-nr: 7693-02. Tanken er opbygget som et arbejdsbord med tank under bordet.</li><li>- 1.800 liters spildolietank fra 2006 af mærket Dehoust med nr. 603969.</li></ul> <p>I lagerhallen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.800 liters indendørs dieselolietank fra 2000 af mærket Roug, med tank-nr. 106293.</li></ul> <p>Udendørs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5.900 liters udendørs fyringsolietank fra 2004 af mærket Roug, med tank-nr. 01-5023.</li></ul>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Brændbart affald opbevares udendørs i en stor lukket container. Containeren tømmes af Flemming Paulsen ved behov.</p> <p>Pap samles i stor lukket udendørs container. Der smides også blød plast i denne i sække. Containeren afhentes af Flemming Paulsen ved behov.</p> <p>Jern- og metalaffald blev opbevaret i en åben container udendørs. Det anbefales, at jern- og metalaffald beskyttes mod vejrlig, således at udvaskning af olie til jorden undgås. Jern- og metalaffald afhentes af Tonny Frank Jensen.</p> <p>Bitruder opbevares udendørs i en åben container og afhentes af Tonny Frank Jensen.</p> <p>Elektronikaffald opbevares indendørs i en metaltromle, og påtænkes bortskaffet på genbrugspladsen.</p> <p>Plastkofangere er senest blevet bortskaffet på genbrugspladsen.</p> <p>Brugt sandblæsesand er for nuværende blevet bortskaffet sammen med det brændbare affald.</p> <p>Kommunen henstiller til, at virksomheden skal etablere en ordning for bortskaffelse af det brugte sandblæsesand.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Indendørs findes der affaldscontainere der tømmes af ABAS til følgende fraktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spraydåser</li><li>- Oliefiltre</li><li>- Kølervæske</li><li>- Bremsvæske</li></ul> <p>Spildolie opbevares indendørs i en 1.800 liters tank på værkstedet. Denne tømmes af ABAS ved behov.</p> <p>Der findes en container til opsamling af brugt absorptionsmateriale.</p> <p>Der opbevares som sådan ikke brugte bilbatterier på værkstedet, da FTZ henter dem når de leverer nye materialer (1-2 gange om dagen).</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på matriklen.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	<p>Kommunen henstiller til, at tromlerne med rensebenzin og spildolie i rummet ved sandblæsemaskinen flyttes til en anden del af værkstedet, eller at der etableres spildbakker som kan indeholde mængden af den største beholder der stilles på denne.</p> <p>Kommunen henstiller til, at virksomheden skal etablere en ordning for bortskaffelse af det brugte sandblæsesand.</p> <p>Kommunen indskærper, at de 4 udtjente biler skal afleveres til godkendt modtager senest d. 25. januar 2020. Der skal fremsendes dokumentation for bortskaffelse i form af skrotningsattester.</p>

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Kommunen henstiller til, at tromlerne med rensebenzin og spildolie i rummet ved sandblæsemaskinen flyttes til en anden del af værkstedet, eller at der etableres spildbakker som kan indeholde mængden af den største beholder der stilles på denne.</p> <p>Kommunen henstiller til, at virksomheden skal etablere en ordning for bortskaffelse af det brugte sandblæsesand.</p> <p>Kommunen indskærper, at de 4 udtjente biler skal afleveres til godkendt modtager senest d. 25. januar 2020. Der skal fremsendes dokumentation for bortskaffelse i form af skrotningsattester.</p>

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt



I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund  
Miljømedarbejder