



Tilsyn med Trindbak Dambrug						
Dato for fysisk tilsyn	20-09-2018					
Navn, adresse, tlf	Klavsbjergvej 75, 9530 Støvring					
Registrerings nr.	CVR	26631882	P-nr.	1015103333	CHR	42939
Listebetegnelse						
Miljøgodkendelse	08.07.1993	Vandindvinding		18.09.2017		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget bortset fra driftsjournal. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Der blev udledt vandmængde på ca. 32 l/s, hvilket er i overensstemmelse med vandindvindingstilladelsen. Udfordringer med at overholde krav til BI₅ og iltmætning blev drøftet. Idet vandføringen i Lindenberg Å er meget høj i forhold til dambrugets udledning og dambruget har en god rensning for kvælstof, vurderer Aalborg Kommune, at overskridelserne er af mindre betydning og håndhæves derfor ikke. Idet bagkanalen drives som lagune, vil det være hensigtsmæssigt, at det interne bundfældningsanlæg anvendes som centralt bundfældningsanlæg og resten som lagune. Dette betyder, at alt afløbsvand fra kummehuset skal pumpes til fødekanal, som kræver en lidt større pumpe end den nuværende. Evt. dunke med hjælpestoffer skal stå i spildbakke. Der anvendes 1,2 l per aqua morgen og aften, som forebyggende behandling i kummehuset, i perioden fra december til marts. Der er i 2018 ikke anvendt medicin. Døde fisk skal håndteres i overensstemmelse med biproduktforordningen, hvilket dambrugets konsulent vil rådgive omkring. Følgende forhold, der skal sikres for at leve op til reglerne i dambrugsbekendtgørelsen blev drøftet:					

	• Afgitring skal placeres ved udløbet i Lindenberg Å, så der ikke opstår blindgyder for vandrene fisk. • Slamdepoter skal indrettes, så der ikke sker udsivning/nedsivning eller overløb til omgivelserne. Overskudsvand skal ledes til renseforanstaltninger. • Vandføringen i udløbet skal måles kontinuert med en målenøjagtighed på +/- 5%.
Egenkontrol	Dambruget har udtaget 5 af 6 egenkontrolprøver. Udledningen af BI_5 , er for højt til, at udlederkravet vil kunne overholdes. Udlederkravet for iltmætning er overskredet i de seneste to prøver.
Håndhævelser	Forslag til indretning og placering af afgitring, slamdepoter, central bundfældning og flowmåler skal sammen med øvrige supplerende oplysninger til revurderingen, indsendes til Aalborg Kommune senest den 1. november 2018. Tidsfrist for etablering af ovenstående vil fremgå af påbud i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen.
Bæredygtighed	
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lindenberg Å op- og nedstrøms Trindbak Dambrug i april 2018. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 4 (noget forurenet) både før og efter dambruget. Målsætningen for vandløbet er ikke opfyldt. Udledningen fra Trindbak Dambrug giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning af vandløbskvaliteten.