

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 27-08-2020 på ejendommen:

Hvirvelgårdvej 1
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af ejendommen
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Nedgravet olietank ved stuehuset har overskredet anvendelsestiden på 40 år og skal derfor tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Accepteret dyrehold ved tilsyn
Sidste tilladelse	19-12-2017
Tilladte dyreenheder	172,03

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold i forbindelse med tidligere tilsyn. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Bindestald med riste.- Dybstrøelsesareal.- Spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes af Videbæk Biogas. <ul style="list-style-type: none">- Vær opmærksom på, at hvis dybstrøelse ligger mere end 7 dage, er der krav om overdækning med plastik.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	97	129,33	19-12-2017
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,22	19-12-2017

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	64	30,48	19-12-2017
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	51	6,00	19-12-2017

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	92	122,67	2.917,32	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,14	0,00	61,05
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	63	30,00	458,64	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,82	0,00	10,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 26-08-2020</u>: 94 køer, 87 kvier og 1 handyr.</p> <p><u>Ifølge Ejers nøgletal</u>, gns. sidste 12 mdr.: 92 køer, 38 kvier (0-12 mdr.), 44 kvier (12 mdr.-kælvning), 7 tyre.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 98 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 61 kvier (6 mdr.-kælvning), 49 slagtekalve (43-70 kg), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 97 årskøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 60 kvier (6 mdr.-kælvning), 63 slagtekalve (40-59 kg), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Efter behov anvendes Neporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	30	45	0	
Ensilageplansilo	01-01-1999	196	588	0	

Ensilageplansilo	01-01-1999	280	840	0	
Ensilageplansilo	01-01-2004	360	1.080	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	- Afløb mod øst til fortank. - Ingen afløb/murafrænsning mod vest.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads anvendes ikke længere til dybstrøelse.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse afhentes løbende af biogas.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak. Ensilagesilo på Hvirvelgårdvej 7 anvendes efter behov.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Hvirvelgårdvej 7		750,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	04-09-2013	10	369	1.479	Beholderkontrol udført den 04-09-2013.
Gyllebeholder	01-01-1964	29-03-2017	10	50	100	Fast låg Beholderkontrol foretaget den 29-03-2017.

							Tanken kan kun fyldes til jordhøjde, da tanken er forbundet til gyllekanalerne i kostalden.
Gyllekanaler	01-01-1981			0	230		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok ved at leje kapacitet efter behov.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 200 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderen anvendes op til jordoverflade, ca. 100 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Fast låg.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.479 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: under etablering ved tilsyn. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Rum i maskinhus kan anvendes. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Gl. møddingsplads kan anvendes.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist ud på terræn og delvist i dræn.
--------------------------------------	---

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3a	1210 252			Tank	12000	1979	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		30-12-2019
3a	1210 252	2005	3377 2-01	Tank	54-5323	2005	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Indendørs		30-12-2045

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank står på fast bund. Nedgravet olietank ved stuehuset har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplastik køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 93.767 og 93.2037): 99.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om boringer: Ok. Boring ved Damslundvej skal have etableret overdækning.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	27-08-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.