

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 02-07-2019 på ejendommen:

Tarpvej 2
6990 Ulfborg

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §19
Sidste tilladelse	23-01-2003
Tilladte dyreenheder	264,44

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. <ul style="list-style-type: none">- Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt. Anmeldelse af etablering af ensilagesiloer (2014): Ensilagesiloer er etableret. Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse (2011): Tilbygning er bygget.
Staldtype	<u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv.- Dybstrøelsesarealer. <u>Ved tilsynet:</u> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter i stald øst for silohus.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav. <ul style="list-style-type: none">- Skrabe anlæg i kostald kører hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Køres på møddingsplads.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	142	189,33	23-01-2003	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	11,08	23-01-2003	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	132	62,86	23-01-2003	
Slagtekalv st.r. 40-64 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,17	23-01-2003	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	144	205,97	4.534,85	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,88	0,00	93,65
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	96	43,19	583,36	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	87	1,61	0,00	15,54
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	4	1,44	19,25	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018. <u>Ifølge CHR-register 01-07-2019: 147 køer, 122 kvier og 3 handyr.</u>

Dyrehold, fortsat	<p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 144 årskøer, 29 kvier (0-6 mdr.), 96 kvier (6mdr.-kælvning), 87 slagtekalve (40-68 kg.), 4 slagtekalve (254-562 kg.) - 2016/2017: 141 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 98 kvier (6mdr.-kælvning), 75 slagtekalve (43-69 kg.), 2 slagtekalve (259-569 kg.) - 2015/2016: 141 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 103 kvier (6mdr.-kælvning), 84 slagtekalve (43-62 kg.) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Det registrerede antal dyreenheder er mindre end det tilladte dyrehold.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning af kalvebokse, anvendes snyltehvepse i dybstrøelse samt rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1981	120	1.000	0	Afløb til fortank.
Vaskeplads	05-01-1800	132	1.000	0	Afløb til møddingsplads.
Ensilageplansilo	01-01-1990	500	0	500	Indendørs.
Ensilageplads	16-04-2014	1.742	15.00 0		Overfladevand udspinkles.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod nord til pumpebrønd. - Afløb mod syd til pumpebrønd. - Restvandet fra ensilagesiloerne udspinkles. <p><u>Indendørs ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads har afgrænsning til de 3 sider og afløb til fortank. Dybstrøelsen på møddingspladsen er overdækket med plastik.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage ved tilsynet. Ensilage opbevares oftest på fast bund i ensilagesiloer/-hus.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Bent Susgaard Olesen	Tarpvej 16		1.080,0 0
Afgive til opbevaring	Jørn Jørgensen	Vesterhavsvej 35		1.335,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1992	18-02- 2015	5	250	1.200	Flydelag	Beholderkontrol udført den 18-02-2015.
Gyllebeholder	01-01- 1998	18-02- 2015	5	260	2.400	Flydelag	Beholderkontrol udført den 18-02-2015.
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	115		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på de 2 gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholdere.

Vold omkring gyllebeholder	Vilkår/betingelse i forbindelse med opførelse af stald/gyllebeholder: <ul style="list-style-type: none"> - Der opbygges en jordvold mellem landkanalen og gylletanken, således at den gylle der til enhver tid måtte være i tanken kan opsamles bag volden uden at løbe i kanalen.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejet gyllebeholder.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2015. Skal have beholderkontrol hvert 5. år. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.300 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2015. Skal have beholderkontrol hvert 5. år. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 1.335 m ³ Vesterhavsvej 35. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2012. Skal have beholderkontrol hvert 5. år. - Flydelag: Tom ifølge ejer. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.080 m ³ . på Tarpvej 16. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder fyldes med lastbil. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages minkgylle fra Klegod.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg/robotter står på gulv med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er etableret nord for ensilagesiloer, ca. 100 meter fra vandløb.
Vaskeplads - læsseplads	På beton ved siden af møddingsplads. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
102a	1181552	2008	1027161	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323	2008	Fyringsgasolie	1.800	Overterræn, udendørs		30-12-2038
102a	1181552	1987	7100	Tank (Produkt på væskeform)		1987	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet/underjordisk		30-12-2027

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank står på fast bund i silohus. Nedgravet olietank er vest for stuehus. - Tanken er ikke registreret som sløjfet/afblændet i BBR-register. Dette kan gøres via www.bygogmiljoe.dk
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Plastik køres til AFLD. Restaffald kommer i dagrenovation.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter ved gyllebeholder.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen ertilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 72.684 og 72.591): 58.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: vurderes til at være ok. <p><u>Tarpvej 12:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Nørresø: 20.340 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-07-2020.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilkår: Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 5 mm af hensyn til fiskebestand. <p><u>Tarpvej 12:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 72.639): 43.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet. <p><u>Tarpvej 16:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sund Å: 35.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilkår: Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 6 mm af hensyn til vandløbets fiskebestand <p><u>Til information:</u> For fornyelse af vandindvindingstilladelser: Kontakt Dorthe Bork, tlf. 99741144.</p>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	02-07-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,47

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.