



Servicecenter Køge ApS

Tangmosevej 93

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Servicecenter Køge ApS, Tangmosevej 93, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Servicecenter Køge ApS		
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 93, 4600 Køge		
CVR nummer	41617667		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	15.09.2022		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
03.11.2022	Ingen håndhævelser		

Tilsynet omfattede	Uvarslet tilsyn med nyetableret værksted. Kommunen udleverede en anmeldeblanket for autoværksteder, som virksomheden har udfyldt og indsendt til Køge Kommune. Virksomhedens miljøforhold er umiddelbart tilfredsstillende.
Jordforurening	På tilsynet konstaterede Køge Kommune, at enkelte beholdere med flydende kemikalier stod opbevaret på en uhensigtsmæssig måde, der gav risiko for udslip til jord og kloak. Køge Kommune gav en mundtlig, og efterfølgende skriftlig, henstilling om at opbevare kemikalierne korrekt. Virksomheden har efterfølgende dokumenteret, at forholdene er bragt i orden.
Konklusioner på egenkontrol	Ikke kontrolleret på dette tilsyn.