



Dansand A/S  
Lervejdal 8B  
8740 Brædstrup

CVR: 34608717

**Teknik og Miljø**  
Byg, Erhverv og BBR

CHR M Østergaards Vej 4  
8700 Horsens  
Telefon: 76292929

horsens.kommune@horsens.dk  
www.horsenskommune.dk

Sagsnr.: 09.02.08-K08-3-09

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 19.11.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 65 på Dansand A/S.

Denne tilsynsrapport viser de registreringer som tilsynsmyndigheden skal offentliggøre jf. tilsynsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 14, stk.1.

Virksomhedens listepunkt: G201, Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW

Baggrund for tilsynet	Der er udført et basistilsyn. Basistilsynet er et regelmæssigt samlet tilsyn. Tilsynet føres i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen dvs. hvert 3. år, jf. bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn, bilag 2.
Blev der konstateret jordforurening?	Der er, ved visuel kontrol, ikke konstateret jordforurening.
Konklusion på egenkontrol	Ingen bemærkninger.

Tilsynet er udført af: Lone Kappel Hübschmann

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

<sup>1</sup> Miljøministeriets [lbk nr. 5](#) af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 1536](#) af 9. december 2019 om miljøtilsyn.