




Tilsynsrapport til offentliggørelse


Virksomheder
J.nr. THJAN/ANLHH
Ref. 2019 - 1559
Dato 13. januar 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 20, 9900 Frederikshavn
CVR nummer	35431926
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	16-12-2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	02-12-2024
Deltagere fra virksomheden	Nicolai Mølvang Petersen og John Holmberg Jørgensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Theo S. Jansaa og Line Højgaard Henriksen
Tilsynet omfattede	Kontrol med at havbundssedimentdepotet drives efter vilkår i gældende miljøgodkendelser.
Materiale udleveret	-



Figur 1.: Oversigt over placering af Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn ift. Til Frederikshavn by



Figur 2.: Oversigtskort over havbundssedimentdepotets opdeling i afsnit, skraverede depotafsnit betyder at disse er nedlukkede.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
18-12-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 59 – Ikke rettidigt indsendt årsrapport 2022 og 2023. Årsrapporten for 2022 og 2023 skal være fremsendt til Miljøstyrelsen senest d. 31. januar 2025.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2022 og 2023	Se håndhævelse.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gennemgang af miljøforhold

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse til Frederikshavn Havbundssedimentdepot på Nordhavnsvej – udnyttelse af depotaftsnit 3 og 4 samt restkapacitet i depotaftsnit 1 og 2, af 22. dec. 2009. Frederikshavn Kommune
2. Vilkårsændring for Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn, af 14. april 2016. Miljøstyrelsen.
3. Tilladelse til direkte udledning af spildevand af 19. marts 2019.
4. Vilkårsændring af direkte udledning af spildevand af 17. juni 2022

Generelle forhold

Havbundssedimentdepotet blev tidligere drevet af Frederikshavn Havn, som var en kommunal selvstyre havn. Havnen, herunder spulefeltet, overgik til Frederikshavn Kommune d. 15. maj 2024.

Miljøstyrelsen opfordrede kommunen til at efterleve vilkårene i de gældende miljøgodkendelser tekstnært.

Indretning og drift

Depotet er delt op i 5 afsnit, se Figur 1 og Figur 2. Afsnit 1, 2, 3 og 5 er slutaftdækkede og nedlukkede. Afsnit 3 er ikke godkendt endeligt nedlukket af Miljøstyrelsen endnu, men dokumentation for nedlukning er fremsendt til myndigheden. Miljøstyrelsen er ikke bekendt med de endelige nedlukningsafgørelser for afsnit 1,2 og 5.

På tilsynet blev der konstateret manglende hegn langs depotaftsnit 4 på den vestlige side, se billede 1. Det blev aftalt på tilsynet, at der fremsendes fotodokumentation for opsættelse af

hegn til Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**. Hvis det mod forventning tager længere tid pga. forestående helligdage, gives en status den 31. jan. 2025.



Billede 1.: Manglende hegn langs depotafsnit 4.

Det blev aftalt på tilsynet, at der opsættes fareskilte langs den nedlukkede etape 3, samt ved den nord-vestlige indgang til deponiet, således at det tydeliggøres, at der befinder sig et havbundssedimentdepot. Fotodokumentation herfor fremsendes til Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**.

Miljøstyrelsen accepterede, at der langs dele af depotafsnit 3 var plantet pil, som agerede som fysisk naturhegn, og disse suppleres, som nævnt ovenstående, med fareskilte.

Det blev oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilknyttet medarbejder med A-bevis til havbundssedimentdepotet. Det er dog planlagt at enten en eller to medarbejdere skal tage kurset i start 2025. Miljøstyrelsen følger op separat fra denne tilsynsrapport.

Luftforurening

Der blev ikke konstateret nogen luftforurening på tilsynet.

Lugt

Der blev ikke konstateret nogen lugtforurening på tilsynet.

Spildevand

Der blev ikke konstateret udledning af overfladevand på tilsynet.
Spildevandsudledningen reguleres af gældende miljøgodkendelser.

Støj

Der blev ikke konstateret noget støj på tilsynet.

Affald

Der blev konstateret tre bunker med assorteret metal affald, herunder rør, aluminiumsplader mv. på depotafsnit 4, se billede 2. Kommunen havde ikke kendskab til affaldet. Det blev aftalt, at der fremsendes fotodokumentation for fjernelse af affaldet til Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**. Derudover skal der runderes på havbundssedimentdepotet for at konstatere, om der er sket yderligere dumpning af affald, og for at fjerne øvrigt affald, konstateret bl.a. i depotafsnit 4's sydlige del. Virksomheden oplyste, at der var igangværende drøftelse om spærring af hovedvejen langs havbundssedimentdepotet for private køretøjer.



Billede 2.: Dumpet assorteret metal affald langs depotafsnit 4.

På depotafsnit 2 lå en bunke kampesten, se billede 3, som tidligere har været brugt på indersiden af depotafsnittene i forbindelse med anden brug, inden det blev til et havbundssedimentdepot. Depotafsnit 4 har stadig kampesten omkring digekransen og disse fjernes i takt med opfyldning. Stenene sælges og oplaget er derfor svindende. Deponiet oplyste, at stenene ligeså godt kunne opmagasineres på en anden havneplads uden for deponiet fremover. Miljøstyrelsen opfordrer til, at stenene flyttes til anden plads.



Billede 3.: Oplag af kampesten på depotafsnit 2, centralt i billedet.

Overjordiske olietanke

Der er ingen overjordiske olietanke på deponiet.

Jord og grundvand

Der udføres ikke grundvandsmonitorering på deponiet. Der var ingen tegn på oplag af jord.

Til- og frakørsel

Der er til og fra kørsel via Nordhavnsvej til tilfartsvej Arne Ørskovsvej, hvorfra der af interne veje kan køres mellem depotafsnit.

Indberetning/rapportering

Årsrapport for 2022 og 2023 er ikke indsendt rettidigt – Se separat indskærpelse, hvoraf det fremgår, at årsrapporterne for hhv. 2022 og 2023 skal være fremsendt til Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**.

Sikkerhedsstillelse

Miljøstyrelsen har ved tilsynet ikke taget stilling til sikkerhedsstillelsen eller størrelsen heraf.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været nogen driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste tilsyn.

Ophør

Ikke relevant på nuværende tidspunkt, da havbundssedimentdepotet har et aktivt afsnit (afsnit 4).

Andet

Der er ikke modtaget klager over havbundssedimentdepotet.

Opsummering:

På tilsynet aftaltes, at:

1. Årsrapporterne for hhv. 2022 og 2023 fremsendes til Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**, jf. indskærpelse.
2. Der opsættes hegn på den manglende strækning på den sydvestlige del af depotafsnit 4. Fotodokumentation fremsendes til Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**.
3. Det dumpede metal affald der blev fundet i depot afsnit 4, hvor hegnet stopper, fjernes. Fotodokumentation fremsendes til Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**.
4. Der opsættes skilte ved den nord-vestlige indgang til deponiet samt langs den nedlukkede 3. etape. Fotodokumentation fremsende Miljøstyrelsen **senest d. 31. januar 2025**.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.