



Rapport for miljøtilsyn hos Marius Pedersen A/S, Korinthvej 10 og 103, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98176811	CVR nr.	49979517
E-mail	tjs@mariuspedersen.dk	P. nr.	1003094172

Virksomhedstype	K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Godkendelsesdato	22.05.2008
Tilslutningstilladelse spildevand	11.12.2008

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-01-2026	Aftale	Meddelt	Fremsendes kloaktegning over Korinthvej 10.
09-01-2026	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes en redegørelse for hvilke tanke findes der på virksomheden.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Marius Pedersen A/S modtager, sorterer og omlaster affald til genbrug. Virksomhedens mest betydende indvirkning på omgivelserne er støj, støv og transport. Der er 98 medarbejder på virksomheden, der råder over 53 lastbiler og 22 skraldebiler. Virksomhedens driftstid er mandag – fredag kl. 06.00 – 18.00 og i meget begrænset omfang lørdag kl. 07.00 – 14.00. Hovedparten af aktiviteterne i form af aflevering, sortering, neddeling og frakørsel sker i anlæggets produktionstid i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00. Neddeling af træ kan dog finde sted i hele dagperioden kl. 06.00 – 18.00. Virksomheden(Korinthvej 103) har et mindre autoværksted til servicering af virksomhedens egen vognpark tilknyttet afdelingen, tillige med det materiel som anvendes i afdelingen. Endelig foretages der mindre reparationer og ombygninger af de til virksomheden hørende lastvogne og containermateriel. Virksomhedens ejendom på Korinthvej 103 er på 20.016 m² og heraf er 2.087 m² bebygget. Sortering og neddeling af træ og laminatfolie foregår udendørs, mens sortering af pap, plast og bygge- og anlægssaffald foregår indendørs. Farligt affald og madaffald modtages udelukkende på Korinthvej 10.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	98	6 - 16	7 - 14	-
	Miljøledelse			
	ISO14001			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Luft, afkast	Afkast ifm. værkstedsaktiviteter blev ikke besigtiget ved tilsynet.
Luft, støv	Korinthvej 103: I sorteringshallen kan der være en del støv. Sorteringen foregår med åben port og med store maskiner. Dog vurderes det ikke umiddelbart at være i strid med miljøgodkendelsen. Korinthvej 10: Umiddelbart er der ingen oplagte kilder til støvgener.
Lugt	Der kunne ikke konstateres lugt fra virksomhedens aktiviteter ved tilsynet. Madaffald opbevares i lukket container på Korinthvej 10.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 9-13 og 54-56 i miljøgodkendelsen af 12-02-2014 (Korinthvej 103), samt vilkår 8-10 og 43-45 i miljøgodkendelsen af 08-02-2018 (Korinthvej 10). Der er ikke etableret et afkast i sorteringshallen hvor der sorteres affald. Der kunne ikke konstateres støvgener ved tilsynet. Der er umiddelbart ingen støvende aktiviteter på Korinthvej 10. Der kan forekomme støv i tørre perioder fra neddeling af træ på Korinthvej 103.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkloder, indendørs	Sortering af affald i sorteringshal
Støjkloder, udendørs	Intern kørsel på virksomheden. Neddeling af træ Flytning af containere mv. på virksomheden. Vask med højtrykspuler på vaskepladserne.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 77-92 i miljøgodkendelse af 12. februar 2014. Ingen bemærkninger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har 1 udendørs vaskeplads på Korinthvej 103 samt en overdækket vaskeplads på Korinthvej 10, anvendes vaskemidler fra SK Grøn, som har Nordisk Miljømærkning.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i spildevandsplanens kloakopland 0.4.10. Området er separatkloakeret. Spildevandet afledes til Renseanlæg Øst. Overfladevandet ledes til det kommunale regnvandssystem til Romdrup Å.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er meddelt tilslutningstilladelse d. 11. 12 2008 til vaskeplads på Korinthvej 103. Det er ifm. miljøgodkendelse af Korinthvej 10 vurderet, at indendørs vaskeplads på Korinthvej 10, hvor der vaskes egne containere, ikke kræver en særskilt tilslutningstilladelse
Spildevand, egenkontrol	Der er ikke stillet krav om egenkontrol i tilslutningstilladelse.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Vaskeplads ifm. værksted blev ikke besigtiget ved dette tilsyn. Vaskeplads på Korinthvej 10 har tæt belægning med afløb. Det blev ved tilsynet ikke afklaret hvor afløbet bliver ledt til. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender kloaktegning over Korinthvej 10.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Afløbet fra vaskeplads på Korinthvej 103 ledes til koalescensudskiller med kapacitet på 6 l/s og et slamfang på 5000 l. Derudover er der etableret en 3,5 m3 sandfang i selve vaskepladsen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Tømmer selv udskilleranlægget 3 gange årligt(FKS Slamson). Dokumentation blev forevist ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Alarmen er placeret i værkstedet og funktionsprøves hver gang udskilleren bliver tømt.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ved tilsynet blev det konstateret virksomheden har 4 olie- og kemikalietanke- diesel, spildolie, AdBlue og hydraulikolie. Der skal fremsendes en redegørelse for hvilke tanke findes der på virksomheden, da det ikke er en overensstemmelse mellem BBR og de tanke der findes på virksomheden.
Olietanke, opstilling/placering	Alle tanke er overjordiske og placeret på Korinthvej 103. AdBlue tank er placeret i en 'container'. Spildolietank opbevares indendørs i rummet ved siden af værkstedet. Hydraulikolietanken og dieselolietank står under halvtag.
Olietanke, registrering i BBR	Af BBR fremgår 4 olietanke. BBR skal opdateres.
Olietanke, belægnings ved salgspladser	Der er ingen salgsplads, da det alene er til egne maskiner.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden modtager "affald", som reelt er virksomhedens råvarer. Disse sorteres og for nogle råvaretyper viderebehandles på virksomheden, inden de videreformidles til genbrug, energiproduktion eller deponi.
Affald, farligt	Farligt affald modtages og opbevares på Korinthvej 10. Opbevaring af farligt affald gav ikke anledning til bemærkninger. De fleste fraktioner opbevares indendørs. Batterier og klinisk risikoaffald opbevares udendørs og tydelig markerede beholdere. Virksomheden frembringer selv farligt affald ifm. værkstedsaktiviteter. Værkstedet blev ikke besigtiget ved dette tilsyn.
Affald, opbevaring	Opbevaring affald der fremkommer ifm. værkstedsaktiviteter blev ikke besigtiget ved dette tilsyn.
Affald, sortering	Sorteringen af byggematerialer m.v. foregår indendørs i hal. Pap, papir, plast m.v. opbevares under tag efter sortering. Ved tilsynet var der nogle stykker af udgået sygehuselektronik stillet udenfor. Fremover skal elektronikskrot opbevares indendørs eller overdækket.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 32 i miljøgodkendelse af 8. februar 2018 - der er indrettet et område til farligt affald og hver beholder er tydelig markeret med indholdet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Kommuneplanlagt (4.8.l6) til erhvervsformål for større industri m.v.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden fører et affaldsregister elektronisk. Oplysninger vedr. miljøgodkendelser, tilsynsrapporter, certificeringen (ISO9001 og ISO14001), belægningskontrol m.v. fremgår også elektronisk. Virksomheden foreviste dokumentation for kontrol af belægninger for hele virksomheden. Sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier er gemt elektronisk, så mandskabet kan trække bladene rundt omkring på virksomheden.
Jordforurening	Begge ejendomme har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi kort om bæredygtighed. Virksomhedens arbejdsområde er at forberede affald til genanvendelse og minimere affald der skal deponeres.