

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Tilsyn hos:	LAVMANDS LAST & KARROSSERI A/S
Adresse:	Oldenvej 12
Sagsnr.:	17/9836
Tilsynsdato:	13.06.2017
Rapportdato:	14.06.2017
Til stede ved tilsynet:	Niels Clemensen, Christian Bitsch
Oplysninger om tidsforbrug til opkrævning af brugerbetaling:	
½	timer tilsyn på virksomheden, faktureres
2	timer tilsyn uden for virksomheden, faktureres
1	timer tilsyn som ikke faktureres

By, Land og Vand

Erhverv og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	LAVMANDS LAST & KARROSSERI A/S
Virksomhedens adresse	Oldenvej 12
P-nummer	1003685488
Listepunkt	Q01,
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Kampagnetilsyn
Dato for tilsynet	13.06.2017
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ny tank til oliefyr skal etableres.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetning

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen¹ offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **6.07.2017**.

Planmæssige forhold

Værkstedet ligger i erhvervsområdet 2. E1, hvor anvendelsen fastlægges til erhvervsformål såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed. Virksomheden er placeret 20-100 meter fra forureningsfølsomme områder.

Virksomhedens drift.

Virksomheden udfører service på lastbiler. Der foregår ingen former for autolakering, undervognsbehandling, motor- eller autovask.

Virksomhedens arbejdstider på værkstedet er mandag – fredag kl. 06.00 – 16.00.

Virksomhedens indretning.

Værkstedshallen er med grav og har afløb til olie- og benzinudskiller.

Der er punktudsugning fra værksted som er ført over tag.



Der er ikke udsugning fra udstødning. Rumventilationen skal være effektiv i hele rummet.

Udendørs olietank er fjernet. Tanken er opsuget og spulet af Norva Kloak og Industriservice.

¹ Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø



Nu bruges en 300 liter tank der har været monteret på en lastbil. En tank til oliefyr skal have tankattest, være godkendt til formålet og installeres af en sagkyndig.

Affald

Brandbart affald opbevares i lukket container og bortskaffes af M-Larsen 2 gange om ugen.

Jern og metal opbevares udendørs i container og afleveres til Kvistgård Jern- og Metalhandel.

Oliefiltre og brændstoffiltre, opbevares indendørs i plasttønde og afleveres til M-Larsen.

Kølevæske, hældes tilbage på lastbilerne.

Spildolie opbevares i 1200 l olietank i smøregrav og afleveres til Avista Oil.



Spildolien aftappes i en mindre beholder for derefter at blive pumpet over i 1200 liter tanken.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø



Bemærkninger

Værkstedet fremstår pænt og ryddeligt.
Væsker i dunke opbevares med spildbakke under som foreskrevet.

Der skal etableres afkast for udstødning. Afkastet skal føres mindst 1 m over tag.
Kravet fremgår af § 11, stk. 3 i bek. Nr. 1312 af 8. november 2016.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

(vedlagt) Kravet fremgår af værkstedets godkendelse fra 15. juli 1999. Afkastet skal være etableres inden 12 måneder.

Nuværende lastbiltank der forsyner fyret, skal udskiftes med en godkendt tank. Tankattest skal sendes til Centret. Installationen skal foretages af en sagkyndig. Arbejdet skal udføres inden 6 måneder.

Kvittering på at olieudskilleren er tømt og tilmeldt tømningsskema skal fremsendes til Centret, By, Land og Vand.

Der er fremsendt tank nummer på spildolietanken, men det er ikke nok til at finde frem til tankens alder. Tanke skal normalt udskiftes når de er 30 år.

Det fremgår ikke af planen om graven er tilsluttet olieudskilleren.

Værkstedet har oplyst at afløbet fra smøregraven er tilsluttet olieudskilleren. Kloaktegning vedlægges.