

Bilag 1 Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Uno-X Haslev
Virksomhedens adresse	Lysholm Alle 88
Virksomhedens CVR nr.	
Dato for tilsyn	13. december 2016
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Rutinetilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Autoværksted og benzinstation
Hvad er der ført tilsyn med?	Belægninger ved standerpladser.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indskærpelser)	Ikke kontrolleret