




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1759  
Ref. THJAN/ANLHH  
Dato: 12.01.2022


### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot Hanstholm Havn
Virksomhedens adresse	Kai Lindbergsgade 202, 7730 Hanstholm
CVR nummer	25902211
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	09.12.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	11.11.2021
Deltagere fra virksomheden	Peter Nymann og Martin Bjerre
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	THJAN
Tilsynet omfattede	Kontrol med at havbundssedimentdepotet drives efter vilkårene i gældende miljøgodkendelse.
Materiale udleveret	-

Følgende luftfotos og billeder viser havbundssedimentdepotet, se figur 1-6.



Figur 1.: Deponiets omfang



Figur 2.: Skitse af områder med deponeret materiale på Havbundssedimentdepot Hanstholm Havn. Blåt område omfatter det nordlige område, det sydlige område er markeret med rød. Grøn er den ydre digekrone mod vej. Arealet mellem diget og områder med deponeret materiale er en del af gældende miljøgodkendelse.



*Figur 3.: Billede af deponiets tilgang fra offentlig vej. Til venstre - Skilt med kontaktinformation og adgang forbudt. Til højre - Aflåst bom med adgang forbudt skilt.*



*Figur 4.: Billedet viser på modsat side af vejen det nordvestlige hjørne af deponiet*





*Figur 5.: Billede taget fra sydlige områdes nordlige dige mod syd.*



*Figur 6.: Billede fra midten af havbundssedimentdepotet set mod øst: diget der adskiller det nordlige (til venstre) og sydlige område (til højre).*

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
26-02-2018	Indskærpelse	Indskærpelse for manglende skiltning om ejerforhold jf. vilkår 2.2.6 i MGK af 2003. Dokumentation for opsat skilt fremsendt den 16. april 2018.

## Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapporter	Der er gennemgået årsrapporter fra 2019 og 2020. Egenkontrollen viser, at vilkår er overholdt.

## Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af depot for forurenede havnesediment ved Hanstholm Havn. Viborg Amt, 21. maj 2003.

## Generelle forhold

Basistilsynet udføres i henhold til tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

Tilsynet omfattede kontrol med, om virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelser.

Tilsynet omfattede en drøftelse af næste deponeringskampagne, slutafdækning og skiltning.

## Indretning og drift

Hanstholm Havn oplyste, at der forventes en deponeringskampagne inden for de næste to år.

Hanstholm Havn ønskede at sløjfe bom og rampe for at udnytte det sidste af havbundssedimentdepotet. Hanstholm Havn blev gjort opmærksomme på at holde sig inden for det godkendte projekt i miljøgodkendelsen fra 2003.

Havnen ønsker at undersøge, hvorvidt det er muligt at slutafdække med oprenset havbundsmateriale. Havnen blev orienteret om, at såfremt materialet kan dokumenteres som "rent" og er i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse samt deponeringsbekendtgørelsen, kan dette være en mulighed.

Hanstholm Havn skal huske at indsende nedlukningsplan inden påbegyndelse af nedlukning jf. Deponeringsbekendtgørelsen BEK nr. 1253 af 21/11/2019 §30. Heri kan der redegøres for ønsket om slutafdækning med havbundssediment.

## Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019

**Luftforurening**

Der blev ikke målt luftforurening.

**Lugt**

Der blev ikke konstateret lugtforurening.

**Spildevand**

Der blev ikke konstateret udledning af spildevand på tilsynet.

**Støj**

Der blev ikke konstateret støj.

**Affald**

Der blev fundet et traktordæk på deponiet. Hanstholm Havn fjerner pr. aftale dette inden næste deponering.

**Overjordiske olietanke**

Der er ingen overjordiske olietanke på deponiet.

**Jord og grundvand**

Der udføres ikke grundvandsmonitorering på deponiet. Der var ingen tegn på oplag af jord.

**Til- og frakørsel**

Der er tilkørsel fra Kai Lindbergs Gade hvorfra der af interne veje kan deponeres.

**Indberetning/rapportering**

Der er indleveret årsrapport for hvert år siden sidste tilsyn (2019 og 2020).

**Sikkerhedsstillelse**

Sikkerhedsstillingen skal opdateres i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen.

**Driftsforstyrrelser og uheld**

Der har ikke været nogen driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste tilsyn.

**Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Traktordæk fjernes fra deponi inden næste deponeringskampagne.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.