



Rapport for miljøtilsyn hos Gammel Lyngdrupvej 9, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30-01-2017		
Ejer Adresse	Jens Laurits Myhren Stribenvej 40, 9310 Vodskov		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	82094
Mobiltelefon		CVR nr.	72216814
E-mail	jens@myhrenagro.dk	P. nr.	
Samkøring	JENS MYHREN Aslundvej 126 JENS MYHREN Stribenvej 38-44		

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	204,69

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-04-2016	Indskærpelse	Meddelt	Sortering af affald fra halmbunken
03-02-2017	Aftale	Meddelt	Olietanke i BBR skal sløjfes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.170	81,28	1.711,80	0,00
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	270	99,26	0,00	736,99
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	942	24,15	508,68	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet ligger under 250 dyreenheder, og er dermed ikke godkendelsespligtig.
Dokumentation for dyreholdet	Effektivitetsrapporter fremvist.
Anvendelse af bygninger og stalde	Ikke vurderet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	200		

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholdere	01-01-1900		0	85		
Gyllebeholdere	02-01-1900		0	15		Fortank!
Gyllebeholdere	01-06-1987	30-10-2007	0	1.825		Ok!
Gyllekanaaler	01-01-1800		0	225		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ingen møddingsplads
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ingen møddingsplads
Møddingsplads, afløb	Ingen møddingsplads
Møddingsplads, overdækning	Ingen møddingsplads
Opbevaringskapacitet fast møg	Ingen fast møg.
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	OK - kontrol i 2017 igen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget ikke tilstrækkeligt. Der skal tilføres ekstra halm.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	OK
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Der tilledes kyllingemøg inden udspredning.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, øvrige	
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	> 100 meter til vandløb eller sø
Kompost i markstak, placering	Der er kvæg på dybstrøelse på ejendommen, dette køres direkte ud eller kommes i markstak. Kyllemøg smides i gyllebeholderen.
Kompost i markstak, overdækning	Ingen markstak.
Antal kompoststakke ved tilsyn (tal)	ingen på tilsynstidspunktet
Kompost, øvrige	
Ensilage, sidebegrænsning	Ingen ensilage.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb	Ingen ensilage.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen ensilage.
Ensilage, placering-afstandskrav	Ingen ensilage.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På vaskeplads på Stribenvej 40 med afløb til gl. ajlebeholder der løber i gyllebeholder.
Rengøring af udstyr	Invending i marken, udvendig på vaskeplads.
Håndtering af sprøjtemidler, øvrige	Aflåst kemi-rum u. afløb.

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af farligt affald	Spildolie afhentes af Dansk Oliegenbrug - kvittering fremvist Akkumulator afleveres ved forhandler ved køb af ny
Opbevaring af sprøjtemidler	Aflåst kemi-rum u. afløb.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Opsamles og afhentes på Stribenvej 40
Håndtering af kadavere	Støbt plads ved gyllebeholder. Overdækkes, afhentes af DAKA.
Opbevaring af andet affald	
Affald, øvrige	

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Der er p.t. ikke økonomi i at skifte til biogas.
Energiforbrug/besparselser	Der er modtaget tilskud til effektivt halmfyr på ejendommen. Derudover, spændingsdæmpning, hvilket giver en besparelse på 15%.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforbrug	Der er fokust på at minimere vandforbruget på ejendommen.
Natur	Laver vildtpleje, opdræt af fasaner mm.
Afledning af overfladevand	Nedsivning
Øvrige bemærkninger	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvanding	Ønske om en samlet affaldsordning for landbrug.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotter: aftale med firma Fluer: Gyllefluer efter behov
Modtager affaldsprodukter	Nej
Støjklider	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynet
Støvkilder	Ingen væsentlige støvkilder på tilsynet
Olietanke	Ingen olietanke på ejendommen. Dette stemmer ikke overens med BBR registret, hvor 3 olietanke er registreret. Disse skal sløjfes.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	
Øvrige bemærkninger	