

Bilag 1: Tilsynsrapport til offentliggørelse

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	Den 12. juni 2019
Virksomhed	Jørgensen Auto Erling Elnegaard Jørgensen
Adresse	Birkholmvej 59
Postnummer og by	5471 Søndersø
CVR-nummer	50 29 73 14
P-nummer	1001945629
Virksomhedstype	Q01 Autoværksted
Tilsynsmyndighed	Nordfyns Kommune

Baggrund for tilsynet er: Basistilsyn – et tilsyn med alle virksomhedens miljøforhold

Der er ført tilsyn med alle virksomhedens miljøforhold

Der er ikke meddelt Indskærpelser i forbindelse med tilsynet

Virksomhedens egenkontrol har ikke givet kommentarer

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.