

CIRCLE K DANMARK A/S
Østerbrogade 10
8500 Grenaa

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 03-01-2023
Reference: Lisbeth Røge
Tlf.: 89594018
E-mail: lisbr@norddjurs.dk
Journalnr.: 22/9839

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Circle K, Østerbrogade 10, 8500 Grenaa

Tilsynsdato: 1/12 2022
Fra virksomheden deltog: Gitte Hansen
Fra Norddjurs Kommune deltog: Lisbeth Røge
Virksomhedens kontaktperson: Kim Jensen
Virksomhedens CVR-nr.: 28142412
Virksomhedens telefonnr.: 21658767
Virksomhedens mail-adresse: Kim.jensen@circlekeurope.com
Antal ansatte i virksomheden: -
Virksomhedstype: Benzinstation med vaskehal (autoværksted)

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

En vaskehal er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen og autoværksteder er omfattet af brugerbetalingsskemaet, hvilket betyder at de er underlagt regelmæssige tilsyn og brugerbetaling derfor. Der kan ikke opkræves brugerbetaling for tilsyn med de øvrige aktiviteter.

Tankstationen reguleres efter benzinstationsbekendtgørelsen (*Bekendtgørelse nr. 1254 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgslægg*)

Såfremt den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde af benzin overstiger 500 m³ pr. år, er tankstationen også omfattet af dampreturbekendtgørelsen (*Bekendtgørelse nr. 1175 af 22/9 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer*).

Der gælder desuden regler for tankene, jf. olietanksbekendtgørelsen.

Generelt

Tankstationen og butikken har døgnåbent. Vaskehallen har dog kun åbent fra kl. 7-22

Afstand til nærmeste nabo er <20 meter. Der har været drevet tankstation på stedet i mere end 60 år.

Der er 4 standere på anlægget.

Mængden af brændstof der sælges har betydning for om tankstationen er omfattet af dampreturbekendtgørelsen og hvilke krav der i så tilfælde gælder. Gennemstømningsmændene kunne ikke oplyses ved tilsynet.

Affald

Affald hos erhverv skal håndteres jf. affaldsbekendtgørelsens kapitel 9 og 10 samt bilag 6.

Affaldsbekendtgørelsen kan ses her: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2512>

Det betyder at genanvendeligt affald skal sorteres særskilt, fx pap, plast, papir, metal osv.

Det forventes at der i gang sættes sortering snarest muligt.

Råvarer

Sæber og øvrige produkter til vaskehallen er opbevaret indenførs på spildbakker.



Det vurderes at dette lever op til Norddjurs kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier.

Støj

Ifølge autoærkstedsbekendtgørelsens definitioner er støj fra vaskeanlæg en stærkt støjende aktivitet. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsen er der, når der er mindre end 20 meters afstand til boligområde, krav om at stærkt støjende aktiviteter i tidsrummet 7-22 sker bag lukkede døre, porte og vinduer og at de ikke foregår i tidsrummet 22-7. Dette efterleves.

Spildevand

Der afledes processpildevand fra vaskehallen. Der er ikke meddelt en tilslutningstilladelse. Norddjurs Kommune vil kontakte jer for oplysninger, når det er tid til at udarbejde en tilslutningstilladelse til jer.

Der er meddelt en fritagelse Circle K fra deltagelse i den kommunale tømningssordning. Det er oplyst at det i stedet er Norva 24 der tømmer. Det er en betingelse for fritagelse at Norddjurs Kommunes regulativ for erhvervsaffald, § 17.3, overholdes. Det fremgår desuden af afgørelsen om fritagelse, at der skal udfærdiges en tømningssrapport ved hvert besøg med bortskaftede mængder affald, udførte opgaver, herunder visuel tilstandsvurdering af udskilleranlæggets tilstand. Kopi af tømningssrapporten skal opbevares og kunne fremvises på forlangende.

I bedes fremsende dokumentation for tømninger i 2022 samt resultat af den inspektion og beskrivelser af udførte opgaver.

Olietanke

I BBR er følgende tanke registreret:

BBR anlægsnr.	produkt	Størrelse	år	Inspektion og tæthedsprøvning
Tek. 5	Diesel	15000 liter	1972	Godkendt frem til 2027 (T02)
Tek. 6	Benzin	30000 liter	1975	Godkendt frem til 2027 (T01)
Tek. 9	Benzin	50.000 liter (2x25000)	1986	Godkendt frem til 2031 (T03 + T04)
Tek. 10	Fyringsolie	1800 liter	1986	Ikke et krav for tanke under 5900 liter

Tanken på 1800 liter kunne ikke lokaliseres ved tilsynet og Gitte Hansen oplyste at hun ikke mener at den er der. Såfremt tanken ikke længere er i drift, skal den anmeldes som sløjfet til Norddjurs Kommune. Det gøres via den digitale platform www.byggmiljoe.dk

De tanke som er over 5900 liter, skal tæthedsprøves og inspiceres jf. olietanksbekendtgørelsens kapitel 8. Dette er efterlevet, som det også er anført i tabellen ovenfor.

Overvågning af tanke

Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 12, gælder det at der skal være en elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring samt at tankene skal have etableret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Der kunne ved tilsynet ikke redegøres for at dette er tilfældet. I bedes derfor oplyse Norddjurs Kommune derom.

Jf. olietanksbekendtgørelsens § 29, er det desuden et krav at der er installeret forbrugsmålere eller timetæller. Jf. bilag 10, skal der på enkeltvæggede tanke være kontrol af tætheden enten ved elektronisk pejleudstyr eller et beholdningsregnskab ved beregninger med tal fra måler eller pejling. Regnskab skal laves minimum en gang om måneden. Der kunne ved tilsynet ikke fremvises beholdningskontrol. Det bedes i derfor fremsende og desuden redegøre for proceduren for dette.

Jordforurening

Dele af ejendommen er kortlagt på vidensniveau V2 i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Påfyldingspladser og salgspladser

Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 8, skal belægningen på salgspladser have fald imod afløb. Ved tilsynet kunne det konstateres at det er ikke tilfældet, idet stenbelægningen er faldet sammen og der dermed kan lægge sig vand omkring afløbsristen, som dermed nedsiver i stedet for at blive afledt til kloakken. Dette kan ses på billederne herunder.



Norrdjurs Kommune skal derfor indskærpe at belægningen repareres eller laves om, således at der er fald imod afløb, jf. § 8, stk. 5. Dette skal ske snarest muligt og senest d. 1/5 2023.


Norrdjurs Kommune skal i den forbindelse gøre opmærksom på kravet i bekendtgørelsens § 13, om at *senest den 1. januar 2025 skal belægningen på påfyldningspladser og salgspladser opfylde kravene i § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 5, og § 9, stk. 3, eller bestå af betonbelægningssten eller anden belægning med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning med fald mod afløb til benzin- og olieudskillere.*
Stk. 2.

Fugebredde, fugemateriale, stand af betonbelægningssten, overhøjde ved dæksler og lignende og fald på arealer med betonbelægningssten skal til enhver tid være af en sådan konstruktion og kvalitet, at spild føres til afløb.

Olieudskillere

Ifølge Gitte Hansen, er der kun én olieudskiller på stedet.

Der blev ved tilsynet set en alarm på væggen i baglokalet (se billede herunder), men Gitte Hansen kunne ikke redegøre nærmere for alarmer, hverken i forhold til funktionalitet eller indstillinger af den. Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 12 (punkt 5 og 6) er der krav til hvordan alarmer på olieudskillere der modtager vand fra salgspladser eller påfyldningspladser, skal være indrettet og indstillet (§ 9 stk. 4 og stk. 5). Det skal oplyses om dette er opfyldt.



Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 15, stk. 2 gælder det at alarmer i olieudskillere og flydelukker i magasinbrønde, skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Det kunne ikke oplyses ved tilsynet om dette bliver udført.

Jf. § 15, stk. 5 gælder det at benzin- og olieudskillere af konstruktioner, hvor indvendig visuel inspektion er mulig uden særlige hjælpemidler, skal inspiceres indvendigt for utætheder og revnedannelser mindst hvert femte år fra og med senest den 1. januar 2020. Inspektionen skal som minimum omfatte den øverste del af udskilleren ned til 10 cm under normal væskestand. Inden inspektion foretages rengøring af den del af udskilleren, der skal inspiceres.

Det kunne ikke oplyses ved tilsynet om dette er sket.

Dampretur

Gitte Hansen kunne ved tilsynet ikke redegøre for om reglerne i dampreturbekendtgørelsen overholdes. Der kunne ikke fremvises retningslinier eller dokumenter i henhold til dampreturbekendtgørelsen § 8 og der forelå ikke dokumentation for udført egenkontrol, jf. § 9 eller inspektioner, jf. § 10. Der kunne heller ikke umiddelbart findes mærkater eller lign. på standerne, om at der er installeret fase-II system (dampreturbekendtgørelsen § 6).

I bedes fremsende certifikater for udstyret samt dokumentation for at damp/benzinforholdet overholdes i forhold til det relevante krav, som afhænger af gennemstrømningsmængden.

I bedes desuden oplyse om hvilket overvågningssystem der er installeret og hvor mange funktionsfejl der er konstateret det seneste år, samt om evt. fejl blev udbedret inden for 7 dage (dampreturbekendtgørelsen § 5)

I bedes oplyse om egenkontrol og inspektioner og dokumentere dette.

Opsummering af miljøtilsynet

- Norddjurs Kommune ønsker oplyst hvor meget benzin og diesel der er solgt på stedet i 2022

- I bedes oplyse om antallet og type af sandfang, magasinbrønde og olieudskillere
- I bedes dokumentere at olieudskilleren som modtager vand fra salgspladserne, lever op til kravet om alarm for lagtykkelse og alarm for lav væskestand (§ 9, stk 4), samt oplyse om og dokumentere hvornår lagtykkelsesalarmerne udløses og hvornår alarm for lav væskestand udløses.
- I bedes oplyse om alarm i olieudskillere og evt. flydelukke i magasinbrønd, funktionsafprøves årligt.
- I bedes oplyse om hvorvidt olieudskilleren er inspiceret indvendigt, jf. § 15, stk. 5 og dokumentere dette, samt fremsende resultatet af inspektionen.
- Der skal fremsende dokumentation for tømning af olieudskillere, beskrivelser af opgaver udført i den forbindelse og resultat af visuel inspektion.
- I bedes fremsende certifikater for fase-II genvindings system samt oplyse om der er mærkater på de relevante standere. I bedes desuden oplyse om overvågningssystem og evt. funktionsfejl og udbedringer herom. I bedes oplyse om der er foretaget den fornødne egenkontrol og om der er foretaget inspektioner, som påkrævet.
- I bedes derfor oplyse Norddjurs Kommune om der er elektroniske eller mekaniske overfyldningssikring samt om tankene etableret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.
- I bedes oplyse om hvordan der laves beholdningsregnskab for olietankene og oplyse om der har været påvist afvigelser i tankbeholdning på noget tidspunkt.
- Der skal sikres at genanvendeligt affald sorteres særskilt og bortskaffes til genanvendelse
- En tank på 1800 liter, som er registreret i BBR, skal anlædes som sløjfet, såfremt den ikke længere findes på stedet. Dette skal ske senest d. 15. feb. 2023.
- Belægningen på salgspladserne har ikke fald imod afløb. Det inskærpes at dette udbedres senest d. 1/5 2023.

Alle ovenstående efterspurgte informationer/dokumentationer bedes indsendt til Norddjurs Kommune på miljoe@norddjurs.dk senest d. 15/2 2023.

Håndhævelser


Norddjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Henstillinger

Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling kan kun påtales én gang. Norddjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste skridt meddele påbud om de aftalte forhold.

Innskærpelse

Ved meddelelse af en innskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at innskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en innskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.



Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2022 kr. 440,78 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til miljoe@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den **17/1 2023** inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger