

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 16-11-2020

Erik Jensen
Voer Gade 1
8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn	Erik Jensen (på telefon) Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
-------------	--------------------

CHR nr.	87685
CVR nr.	11751830
P nr.	1000269629

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Svinebrug med en § 12 godkendelse som ikke er IED
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	29-08-2012
Nyeste godkendelse/tillæg	12-09-2017
Godkendte dyreenheder	343,99

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
17-11-2020	Indskærpelse	Vilkårene om årlig køleeffekt og logning af driften af gyllekølingsanlægget skal overholdes.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.000	640	59,15	11-10-2017	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 115,0
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	400	144	7,39	11-10-2017	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 90,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	18.705	3.000	82,69	11-10-2017	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 30,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.295	1.170	32,25	11-10-2017	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	715	194	48,75	11-10-2017	Antal fravænnede 35,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	715	572	113,75	11-10-2017	Antal fravænnede 35,0	Fravænningsvægt 7,2

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Ejendommen har en miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt et tillæg til miljøgodkendelsen af 12. september 2017 til ovenstående dyrehold.
Kontrol af øvrige vilkår	<p>Der er vilkår om gyllekøling i 6 stalde. I den forbindelse er der installeret 2 varmepumper, hvoraf den ene er udskiftet siden basistilsyn i 2019.</p> <p>Der er ikke datalogger på gyllekølingsanlægget, og der foreligger heller ikke en manuel logbog. Norrdjurs Kommune har modtaget fotos af de to timetællere som dokumentation for, at anlægget er i drift.</p> <p>Fremover skal der som minimum føres manuel logbog med aflæsning af timetællere. Varmepumpernes køleeffekt skal fremgå af logbogen.</p> <p>Den samlede køleeffekt skal være på mindst 240.700 kWh/år.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	17-01-2014	875	3.500	
Gyllebeholder	01-01-1997	14-09-2009	500	2.000	
Gyllebeholder	01-01-1987	14-09-2009	250	1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beholderkontrol	Beholderne skal kontrolleres hvert 10. år. 2 af beholderne er senest kontrolleret i 2009 og blev tilmeldt ny beholderkontrol i december 2019.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af døde dyr	Døde dyr opbevares under kadaverkappe og på spalter. Dog blev der observeret tre døde søer, som lå på jorden uden overdækning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn på baggrund af risikoscoren.
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ingen krav om indberetning af egenkontrol.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 17-11-2020				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	5	3
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		3,66		
Samlet score				
4,33				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk