



Circle K Danmark A/S
Hjortespringvej 115
2730 Herlev

17-12-2019
Journalnr. 09.20.02K08-143-16
CVR 28142412

Sendt på mail til:
10179@circlekeurope.com

Miljøtilsyn d. 6. november 2019ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 6. november været på miljøtilsyn hos Circle K, Hjortespringvej 115, 2730 Herlev. Tilsynet blev gennemført af Lars Kolthoff fra Herlev Kommune. Mattias Nielson fra Circle K viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, kontrol af dampretursystem og oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af Circle K, Hjortespringvej 115, 2730 Herlev

Circle K har salg af benzin, diesel, kioskvarer og vask af biler.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Henstilling

Benzinstanderenes dampretursystem skal inspiceres hvert andet år¹. Standerne er inspiceret i 2019, men dokumentation blev på tilsynet ikke fremvist.

Herlev Kommune henstiller at dokumentation for inspektion af dampretursystemet sendes til Herlev Kommune senest **d. 15. januar 2020**.

¹ Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer nr 1175 af 22/09/2016.

Tilslutningstilladelse af d. 20. december 2002

Stationen har i 2014 fået nedsat prøvetagningsfrekvensen for spildevand til én prøve hvert andet år. Næste prøve skal udtages i 2020.

Herlev Kommune vurderer, at Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115 overholder vilkårene i tilslutningstilladelsen.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6449 eller sende en mail til lars.kolthoff@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lars Kolthoff
Center for Teknik og Miljø

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af SKBJ.