



Ramirent A/S

Trafikcenter Alle 23

4200 Slagelse

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 28.02.2017 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Trafikcenter Alle 23.

2. marts 2017
Sagsnr.: 2017-173305

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf. 58573464
Mail: nimik@slagelse.dk

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.² Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

EAN nr. 5798007389727

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.³ I 2017 opkræves **318,04** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

¹ LBK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1518 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Claus Kjær Madsen fra Ramirent A/S har kontaktet Slagelse kommune, da virksomheden i forbindelse med audit af deres ISO 14.001-certificering har konstateret, at deres olieudskiller ikke er tilmeldt obligatorisk tømningsordning. Virksomheden udlejer Entreprenørmateriel og har bl.a. en vaskehal. Virksomheden er etableret på adressen i 2007, og der er ikke tidligere udført miljøtilsyn. Virksomheden udlejer bl.a. anlægsmaskiner, lifte, containere, byggemateriel, stilladser, toiletvogne og meget andet.

Det blev efter aftale med virksomheden udført miljøtilsyn på virksomheden d. 28. februar 2017. Ved tilsynet deltog Jimmy Wulff og Claus Kjær Madsen fra Ramirent samt Nikolaj Mikkelsen fra Slagelse kommune.

Ved tilsynet blev følgende drøftet og besigtiget:

Vaskehal

I vaskehallen vaskes materiel med højtryksspuler. Spildevandet herfra ledes først til sandfangsrende i selve vaskehallen (måler ca. $6 \times 2 \times 1 \text{ m} = 12 \text{ m}^3$). Herefter ledes spildevandet til et 5 m^3 sandfang og videre til koalescens olieudskiller 6 l/s (med højt vandslukke og alarm jf. kloaktegning). Endvidere er der etableret en prøvetagningsbrønd.

Ved tilsynet blev der udleveret et datablad med det fremtidige anvendte vaskekemikalie. Lars oplyste at vaskehal og spildevandsanlæg er opbygget på samme måde, på Ramirent's virksomheder i Danmark. Det blev aftalt, at såfremt det er muligt, må Lars gerne fremsende analyserapporter fra spildevandsprøver fra de andre anlæg på deres virksomheder.

Olieudskilleren er ikke blevet tilmeldt obligatorisk tømningsordning, hvilket blev aftalt, at Slagelse kommune sørger for. Indtil videre er sandfang og olieudskiller blevet tømt af Marius Pedersen.

Der er ikke meddelt spildevandstilladelse til afledning af spildevand fra vaskehallen. Det blev aftalt, at Slagelse kommune udarbejder en tilladelse, som sendes i høring.

Affald

Ud over affald fra sandfang og olieudskiller har virksomheden mindre mængder småt brændbart affald og mindre mængder farligt affald.

Farligt affald opbevares i miljøcontainer med spildebakke og afhentes af Marius Pedersen.



Dieselstander

Virksomheden har en dieselstander og påfyldningsplads. Påfyldningspladsen måler 4x4 meter og har fald mod midten til en rist. Afløbet herfra er koblet til sandfang og olieudskiller ved vaskehallen.

Dieselstanderen er placeret i en aflåst container for at forhindre tyveri. Tanken er dobbeltvægget og kan bl.a. opsamle spild i forbindelse med påfyldning af tank. Der blev udleveret en tankattest fra Kingspan Miljøcontainere, hvor det bl.a. oplyses, at der er tale om en overjordisk TITAN plast-tank.

Aflledning af overfladevand fra påfyldningspladsen indarbejdes i spildevandstilladelsen til vaskehallen.



Jordforurening

Der var ikke umiddelbart tegn på oliespild på befæstet areal udenfor. Der var tegn på oliespild i selve værkstedet, men det vurderes, at gulvet i værkstedet ikke er permeabel.

Værksted

Værkstedet anvendes kun til mindre reparationer af materiel. Hvis en reparation vurderes at tage mere end 15 min., transporteres materiellet ind til virksomheden i Greve.

Da der ikke foretages større reparationer, anvendes der ikke luftudsug.

Lagerhal, forplads og teknikrum.

Lagerhal, forplads og teknikrum blev besigtiget. Der var ingen bemærkninger.

Nikolaj Mikkelsen