

Nedre Kjærsholm Vingård
Vattrupvej 28
8620 Kjellerup

Att.: Thorbjørn Risgaard
Sendt på mail: info@danboring.dk

18. december 2017

Miljøtilsyn hos Navn, adresse, post nr. by

Her er rapporten for miljøtilsyn udført som basistilsyn den 6. november 2017.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldreven virksomhed med fokus på miljøet.

I forbindelse med tilsynet er der konstateret følgende forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Jf. vilkår i 6-9 i virksomheden spildevandstilslutningstilladelse af den 19. oktober 2010, skal der etableres en syreneutraliseringstank med en kapacitet på minimum 3 l/sek. samt en prøvetagningsbrønd efter syreneutraliseringstanken.

Syreneutraliseringstanken og prøvetagningstanken er ikke etableret.

Silkeborg Kommune vil i starten af 2018 gennemgå virksomhedens spildevandstilslutningstilladelse med henblik på en vurdering af, om syreneutraliseringstanken kan undlades. En kort beskrivelse af de faktiske forhold herunder den årlige spildevandsmængde samt indhold (art og mængde herunder datablad) af rengøringsmidler ønskes fremsendt inden 15.01.2018.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	6. november 2017
Virksomhed	Neder Kjærholm Vingård Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
CVR-nummer	25 25 47 67
P-nummer	1.016.659.653
Adresse	Vattrupvej 28
Postnummer og by	8620 Kjellerup
Kontaktperson	Thorbjørn Risgaard
E-mail	info@danboring.dk
Telefonnummer	86 88 41 55
Virksomhedstype:	E57: Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 50 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Thorbjørn Risgaard
Tilsynsførende	Dorthe Dahl
KS	Peter Fabrin

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Virksomheden reguleres efter følgende godkendelser, tilladelser og påbud:

Spildevandstilslutningstilladelse af 19. oktober 2017.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med brygning af vin vha. druer fra egen produktion (2,5 hektar). Derudover er der et orangeri, der skal bruges i forbindelse med bl.a. fremvisning af vineriet, vinsmagning og diverse andre arrangementer.

Festlokalerne har plads til 70 gæster og er normalvis udlejet én gang i ugen. Til festlokalerne er der et køkken med industriopvaskemaskine og induktikomfur. Der laves i nogle tilfælde morgenmad i køkkenet, ellers anvendes det kun til anretning af mad og opvask af service fra festerne.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

Virksomheden har en traktor og en fræser tilknyttet vinmarkerne. Disse får udført service på Danborings værksted i Kjellerup. De resterende maskiner står i vineriet.

Processer:

1. Høst
2. Presning af druer
3. Gæring- og tanklagerperiode
4. Flaskefyldning
5. Lagring af vin

Virksomhedens areal

Vineriets samlede areal er på ca. 160 m². Der er siden sidste tilsyn opført en ny lagerbygning på 160 m².

Antal ansatte

Der er beskæftiget 1 personer på virksomheden.

Driftstid

Selve høstningen og den primære forarbejdning af druerne og vinen foregår i hverdagene mellem ca. 7⁰⁰ - 20⁰⁰.

Under gæringsprocessen skal der jævnligt røres i vinen, hvorfor der også er aktiviteter om aftenen, i weekenderne og på helligdagene i perioden efter høstsæsonen.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Svovlsyre	I dunke i laboratoriet, hvor der ikke er afløb i gulvet til kloak.	Begrænsede mængder
NaOH	I laboratoriet	< 50 ml
Citronsyre	I en spand i produktionslokalet. Stoffet er på granulatform og anvendes til rengøring. Der anvendes meget små mængder.	Begrænsede mængder
Druer	På marken	Begrænsede mængder
ATK (Sukker)	I laboratoriet	Begrænsede mængder
Vand	-	Ca. 20 m ³ /år

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Transportør	Modtager
Organisk affald fra vinproduktionen	En tippe-container	Ikke oplyst	selv	Markerne, der hører til vineriet
Lysstofrør	Bortskaffes til genbrugspladsen			
Pap/papir	Begrænsede mængder, men ved større mængder køres det til affaldscontaineren ved Danborg i Kjellerup			
Plast	Begrænsede mængder, men ved større mængder køres det til affaldscontaineren ved Danborg i Kjellerup			

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Transportør	Modtager
Dagrenovation	Affald fra vineriet er så begrænset, at affald stadig kan bortskaffes med husholdningens dagrenovation			

Opbevaring af farligt affald

Virksomheden har ikke farligt affald.

Affald i øvrigt

Det organiske materiale fra vineriet opsamles i en container inde i produktionslokalet og bringes udendørs på en befæstet plads eller direkte ud på marken.

Affald i øvrigt

Virksomheden benytter genbrugspladsen, men er ikke tilmeldt.

LUFTEMISSIONER

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af olie.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Findes i BBR? [ja/nej]
1	Olie	Indendørs	1200 l	2010	2050	Ja

SPILDEVAND

Virksomheden har en spildevandstilslutningstilladelse fra 19. oktober 2010.

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af spildevand fra vinproduktionen samt fra rengøring af produktionslokaler.

Spildevandet afledes gennem afløb til pumpebrønd og kloaktrykledning til offentlig kloak.

Jf. vilkår i 6 til 9 i spildevandstilslutningstilladelsen skal der etableres en syreneutraliserings-tank med en kapacitet på minimum 3 l/sek. samt en prøvetagningsbrønd efter syre-neutraliseringstanken.

Syreneutraliseringstanken og prøvetagningstanken er ikke etableret.

Se bemærkning herom i tilsynsbrevet.

Rengøring af produktionsudstyr foregår uden brug af almindelige rengøringsmidler. I stedet benyttes varmt vand, højtryksspuler, damp og citronsyre.

Spildevand fra daglig rengøring m.v. ledes fra gulvafløb til offentlig kloak. Gulvafløb er forsynet med si-indsats til frasortering af planterester.

Jf. spildevandstilslutningstilladelsens § 13 skal føre driftsjournal over følgende:

- Vandforbrug
Blev oplyst ved tilsynet.
- Mængde forbrugt svovlsyre og tidspunkt for forbruget.
Anvendes i produktionen – det vurderes ikke at være relevant, da der ikke udledes svovlsyre i spildevandet.
- Daglig kontrol med syreneutraliseringstankens indhold af basisk materiale i perioden, hvor der afledes svovlholdigt spildevand.
Tanken er ikke etableret.
- Tidspunkt for tilførsel af basisk materiale til syreneutraliseringstanken samt mængde.
Tanken er ikke etableret.
- I perioden, hvor der anvendes svovlholdigt vand til desinfektion og rensning af materiel, skal der foretages daglig måling af procesvandets pH i prøvebrønden efter syreneutraliseringstanken samt føres opsyn med, at der ikke sker ophobning af sand i syreneutraliseringstanken. Måling af pH kan evt. foregå vha. pH-papir eller et pH-meter.
Der anvendes ikke svovlsyre til desinfektion og rensning. Tilsættes vinen. Tanken er ikke etableret.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

STØJ OG VIBRATIONER

Virksomheden ligger i landzonen og den største støjklender formodes at være til og frakørsel til ejendommen.

Det vurderes ikke, at de omkringliggende naboer generes af virksomhedens aktiviteter.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Der er ikke uden-dørs oplag af stoffer eller lignende i forbindelse med vineriet, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand ud over et mindre oplag af organisk affald.

Olietanken står inden døre på en tæt belægning og har påfyldningsstuds og udluftning gennem ydrevæggen.

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.