



Rapport for miljøtilsyn hos RessourceCenter Aalborg, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.10.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	99823000	CVR nr.	29189420
E-mail	Ubbn-jobcenter@aalborg.dk	P. nr.	1006571535

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	14.10.1989
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-04-2016	Aftale	Efterkommet	Indsende datablad for nyt filter/cyklon og olietågefilter. Oplysninger om afkashøjde og evt. datablad på filter for loddeudsugning.
08-04-2016	Aftale	Efterkommet	Indsende oplysninger vedr. enkelte affaldsfraktioner.
22-11-2022	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes datablade på de to filtre fra spånudsugning med oplysninger om udskilningsgrad.
22-11-2022	Aftale	Meddelt	Det skal oplyses, hvem der bortskaffer træspåner fra virksomheden.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>RessourceCenter Aalborg beskæftiger 40 medarbejdere og 25 beskyttede medarbejdere. Derudover er der ca. 100-150 praktikanter.</p> <p>Der udføres opgaver for forskellige kunder.</p> <p>Virksomheden er indrettet med følgende værksteder/aktiviteter: Maskinværksted Snedkerværksted Montage 1, 2 og 3 Jobværksted Kursusaktiviteter i køkkenet Serviceafdeling (pedelfunktion)</p> <p>Virksomheden er ikke længere godkendelsespligtig, men den eksisterende miljøgodkendelse fra 1989 er dog fortsat gældende.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-15		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
11	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Kuvertfilter
12	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Kuvertfilter
23	Bore/fræseværk	Olietåge		Filter/udskiller til olietåge
23	Svejsning - CO2 og TIG	Svejserøg		Luffilter
26	Slibning	Slibestøv		Cyklon
39	Lodning	Røggas		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
11		3,0					
12		5,0					
23		1,0					
24		1,0					
26		1,0					
39							
4		1,2					

Rumopvarmning:

Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Spånsugningsanlægget efterses af Nederman. Ifølge kvitteringer er spånsugningsanlægget sidst efterset den 29. august 2022.</p> <p>Ligeledes har Ventek Ventilation eftersat diverse procesudsugningsanlæg fra bl.a. svejsning den 15. juni 2022.</p> <p>Der er siden sidste tilsyn i 2016 etableret 2 nye filteranlæg fra spånsugningsanlægget, og spåner opsamles nu i poser i stedet for i en container.</p> <p>Aalborg Ressourcecenter skal fremsende datablade på de to filtre med oplysninger om udskilningsgrad.</p> <p>Der males lidt i montageafdelingen men kun med pensel og vandbaseret maling.</p> <p>Der er 3 svejsesteder i metalafdelingen, hvor der svejses med TIG-, CO₂- og elektrodesvejsning i ulegeret stål. Før luften fra anlæggene uledes gennem afkastet (afkast 23), ledes det gennem et olietågefilter samt et filter/cyklonanlæg (patronfilter). Olietågefilteret kan tilbageholde 99,8 %. Filter/cyklonanlægget er et M-filter og kan tilbageholde 99,9 %, hvilket kan overholde de vejledende krav iht. svejserøgsvejledningen.</p> <p>Det tidligere udsugningsanlæg og afkast (afkast 24) anvendes ikke længere i metalafdelingen. Området udnyttes af træværkstedet, men udsugningsanlægget anvendes ikke.</p> <p>Afkast fra lodning (afkast 39) er siden sidste tilsyn blev ført lodret op. Der er ikke filter på udsugningen.</p> <p>Afkast 4 er ikke længere i brug. Afkast og udsugningsanlæg er dog ikke fjernet.</p>
Lugt	Intet at bemærke under tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Kompressor		Indendørs i bygning
3	Ventilation		Afskærmning uden lydisolering
4	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
5	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har 2 kompressorer stående indendørs i rum ved slibeafdelingen. Kompressorerne efterses årligt af Stenhøj A/S.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vandbaseret maling						Indendørs	2022
Metal						Indendørs	2022
Træ						Indendørs	2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Under tilsynet var der intet at bemærke til opbevaring af råvarer.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium			Container - åben		Udendørs	HJ Hansen Recycling	HJ Hansen Recycling	
Dagrenovation			Container - lukket		Udendørs	Aalborg Kommune	Nordværk I/S	

Elektronikaffald			Container - åben		Indendørs	Marius Pedersen eller Stena Recycling	Marius Pedersen eller Stena Recycling	
Farve/lak /maling med org. opløsningsmidler			Beholder		Indendørs, bag opkant	Nordværk I/S - Modtagecenter for farligt affald	Special Waste System A/S	
Glas			Beholder - åben		Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Jern			Container - åben		Udendørs, ubeskyttet	Skrotspecialisten v. HJ Hansen Recycling	HJ Hansen Recycling	
Kabler			Container - åben		Indendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Klinisk risikoaffald			Beholder - lukket		Indendørs	Aalborg Renovation, indsamlingsordning	Nordværk I/S	
Kobber			Beholder - åben		Udendørs, ubeskyttet	HJ Hansen Recycling	HJ Hansen Recycling	
Lysstofrør, lavenergi-pærer			Beholder - lukket		Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Pap			Baller/bunder		Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Papir			Container - lukket			Stena Recycling	Stena Recycling	
Papir			Ikke oplyst		Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Patroner, brugte			Beholder		Indendørs	Medtages af Tonerindsamling.dk	Tonerindsamling.dk	
Plast *			Plastiksække		Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Trykimpregneret træ			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Træspåner			Sække		Udendørs	?	Nordværk I/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Jern opbevares både indendørs og udendørs. Jern opbevares udendørs i en åben container. Der var ikke nævneværdigt olie på jernaffaldet.</p> <p>Udendørs og indendørs var der placeret to åbne containere til hhv. kobber- og aluminiumsaffald.</p> <p>Det blev ikke noteret ved tilsynet, hvem der afhenter træspåner. Det skal derfor oplyses, hvem transportøren er.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er placeret i et område uden drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan 4.5H1, der er udlagt til let erhvervsområde. Området er i øvrigt omfattet af byplanvedtægt nr. 49.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der er ikke krav om egenkontrol.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt iht. jordforureningsloven.
Bæredygtighed	RessourceCenter Aalborg lægger stor vægt på bæredygtighed. Fx er der nu udskiftet pærer til LED-pærer overalt.