

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12.09.2019
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	30873750
P-nummer	1017539619
Virksomhed	Auto Box
Adresse	Jegstrupvej 58
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	28 70 71 01
Mobil	26 15 65 57
e-mail	autoboxbiler@hotmail.com
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Opstartsdato	01.03.2012
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Mohammad Monsour
Aarhus Kommune	Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210135>
- Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>Der er i forbindelse med tilsynet meddelt følgende forhold, der skal bringes i orden (yderligere oplysninger er under de enkelte afsnit):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der må udelukkende bruges vaskeprodukter, der er svanemærkede eller lign. Datablade for de anvendte produkter skal fremskaffes og vises på næste tilsyn.2. Skrotbil opbevares på ikke-tæt belægning og skal derfor flyttes hurtigst muligt.3. Opbevaring af flydende råvarer og flydende farligt affald sker ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forholdene skal bringes i orden hurtigst muligt.4. Sortering og opbevaring af affald er ikke fyldestgørende. Forholdene skal bringes i orden hurtigst muligt. Kvitteringer for bortskaffelse af affald skal kunne fremvises på det opfølgende tilsyn. <p>Der vil blive foretaget et opfølgende tilsyn inden udgangen af 2019, hvor ovennævnte forventes at være bragt i orden.</p>
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er et autoværksted med reparation og salg af almindelige personbiler. Desuden foregår der manuel bilvask med højtrykspuler og auto-shampoo. Virksomheden har eksisteret siden marts 2012 (der har tidligere været autoværksted på adressen), men har ikke været anmeldt og derfor heller ikke fået tilsyn tidligere.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 4 personer.

Planforhold



Planforhold	Virksomheden ligger i område, hvor kommuneplanramme 220502ER er gældende. Området er udlagt til erhvervsformål (let industri og håndværk). Desuden gælder lokalplan 5 og tillæg 5T, "Erhvervsområdet Birke-mosen". Området er separatkloakeret, og er desuden område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 9-17
Lørdage	kl. 10-14
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har forskellige olier, vaskeprodukter, væsker mv. i mindre mængder.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig er netop op af virksomheden og på samme matrikel.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden har en kompressor.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at støje væsentligt.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Afkast (jethat) er ført min. 1 meter over tag.
Rumopvarmning	Der opvarmes med fjernvarme.

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden er ikke omfattet af VOC.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ikke processer eller luftafkast, der medfører særlig lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Virksomheden foretager manuel vask af biler, der skal sælges eller efter reparation trænger til vask (maks. 5 vaske pr. uge).</p> <p>Vask foregår indendørs i værkstedet med autoshampoo og højtryksspuler.</p> <p>Det kunne ved tilsynet ikke konstateres, hvilken miljømærkning de anvendte vaskemidler har. Det blev oplyst, at der skal bruges vaskemidler, der er så miljøvenlige som muligt og har en miljømærkning som svanen eller lign. Dette skal kunne fremvises med dokumentation på et opfølgende tilsyn.</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Alle afløb fra værksted (og dermed også vaskeaktiviteter) er koblet på samme kloakledning og føres til benzinudskiller. Dette er efter tilsynet blevet fastslået ved gennemgang af byggesager på minejendom.aarhus.dk , hvor eksisterende kloaktegninger ligger på sagen.
Tømning / kontrol af udskiller	<p>Udskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning. Der har dog været problemer med at komme til dækslen, da naboen (privat borger) har parkeringsplads netop ovenpå dækslet.</p> <p>Virksomheden blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at tømningssfirmaet skal have fri adgang til dækslet.</p>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Det er uvist om, der er etableret sandfang. Det bør kunne afklares ved næste tømning (Teknik og Miljø har kontaktet AffaldVarme efter tilsynet og efterspurgt en tømning og inspektion) og de indberettede data hos Teknik og Miljø derefter.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Virksomheden har flere fraktioner af farligt affald, men ved tilsynet var sorteringen og opbevaringen ikke i overensstemmelse med gældende regler.</p> <p>Bl.a. lå der brugte dæk udenfor i buskene/på græs ned mod regnvandsbassinnet.</p> <p>Virksomheden skal derfor bringe det i orden, således at de enkelte affaldstyper er sorteret for sig.</p> <p>Derudover skal der kunne fremvises dokumentation for bortskaffelse af alle de forskellige affaldstyper.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrigt affald	<p>Virksomheden har flere fraktioner af øvrigt affald, men ved tilsynet var sorteringen og opbevaringen ikke i overensstemmelse med gældende regler.</p> <p>Virksomheden skal derfor bringe det i orden, således at de enkelte affaldstyper er sorteret for sig.</p> <p>Derudover skal der kunne fremvises dokumentation for bortskaffelse af alle de forskellige affaldstyper.</p>

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke tanke af nogen art registreret i BBR. Tidligere på adressen har der været én, men den er tømt og afblændet i 2014.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Ved tilsynet blev det konstateret, at oplag af flydende farligt affald opbevares med risiko for forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.</p> <p>Opbevaring skal ske i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Det er nødvendigt at udforme disse arealer således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.</p> <p>De gældende regler er beskrevet i autobranchebekendtgørelsen.</p> <p>Til inspiration blev forskrift om opbevaring af olier og kemikalier udleveret.</p>
Opbevaring af flydende råvarer	<p>Ved tilsynet blev det konstateret, at oplag af olie og kemikalier opbevares med risiko for forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.</p> <p>Opbevaring skal ske i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Det er nødvendigt at udforme disse arealer således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>De gældende regler er beskrevet i autobranchebekendtgørelsen.</p> <p>Til inspiration blev forskrift om opbevaring af olier og kemikalier udleveret.</p>
Belægninger	<p>Vaskeområdet er indenfor og med tæt belægning, og alle afløb er koblet på kloakledning til olieudskillere. Det samme gælder værkstedet i øvrigt.</p> <p>Det udendørs affaldsområde er med tæt belægning og høj kant.</p> <p>Det øvrige område udenfor er grus/græs/jord og uden nogen form for belægning. Der må derfor udelukkende kun opbevares biler, der er helt klargjorte til salg mm. og hvor der ikke er nogen risiko for spild/dryp af olie og andre bilvæsker. Ved tilsynet blev det konstateret, at en skrotbil holdt netop her. Den skal flyttes hurtigst muligt.</p>
Jordforurening	Der er ikke i forbindelse med tilsynet konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:



Marie Ambye-Jensen
Civilingeniør

tlf: 4187 3705
e-mail: maram@aarhus.dk