




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019-1689  
Ref. moklh  
Dato: 9. august 2024

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Morsholt Losseplads
Virksomhedens adresse	Favrgårdsvej, 8300 Odder Matr. nr. 3e, Morsholt By, Odder
CVR nummer	32264328
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	23. maj 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	8. april 2024
Deltagere fra virksomheden	Birgit Damgaard Kristensen, Odder Kommune
Øvrige deltagere	Ingen
Tilsynet udført af	Monica Klitgaard Hansen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af pladsen
Materiale udleveret	Intet



## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
08-03-2022	Påbud efter MBL § 72	Undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72 efter fund af PFAS-forbindelser. Påbud er efterkommet.
22-03-2023	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Egenkontrol med perkolat og grundvand suppleres med PFAS-forbindelser. Påbud er efterkommet.

## Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2021 og 2023	Årsrapport for 2021 og 2023 er modtaget hhv. den 3. december 2021 og 12. september 2023. Årsrapporterne kommenteres særskilt. Årsrapporterne har ikke medført håndhævelser.

## Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

## Liste over gældende afgørelser

1. Påbud om supplerende egenkontrol med Morsholt Losseplads – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med grundvand af 22. marts 2023
2. Påbud om analyse for organiske chlorforbindelser i FB2 af 17. juni 2015
3. Påbud om ændring af egenkontrolvilkår Morsholt Losseplads af 14. oktober 2013

## Gennemgang af miljøforhold

### Generelle forhold

Lossepladsarealet består dels af et fladt areal, som anvendes til græs til slet, og dels af et skrånende areal med græs, buske og træer. Der blev ikke konstateret skred på tilsynet.



*Billede 1. Luftfoto 2023. Lossepladsareal er markeret med grønt.*



*Billede 2. Udsigt ud over lossepladsarealet ovenfor skrænten.*

### **Moniteringsboringer**

En monitoringsboring blev åbnet og besigtiget, se Billede 3 og Billede 4.



Billede 3. Monitoringsboring FB1, DGU-nr. 108.147.



Billede 4. Monitoringsboring FB1, DGU-nr. 108.147.

### **Sikkerhedsstillelse**

Morsholt Losseplads er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.