



CIRCLE K DANMARK A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Notat fra miljøtilsyn på Circle K, Frederiksborgvej 53, 2400 København NV

30. juni 2022

Sagsnummer
2021-0329861

Dokumentnummer
2021-0329861-5

Virksomhed:	Circle K Danmark A/S
Adresse:	Frederiksborgvej 53, 2400 København NV
CVR nr. / P nr.	28142412 / 1021478438
Tilsynsdato:	23.3.2022
Deltagere:	Peter Thomas Fischer/Kimmie Pedersen, Circle K, og Marie Schmidt, Område for Miljø og Byliv
Virksomhedstype:	Omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen, olietankbekendtgørelsen, bekendtgørelse om benzingenvinding og autoværkstedsbekendtgørelsen.
Tilslutningstilladelse:	13.1.2015 (sagsnr: 2014-0181969)
Tilsynstype:	Varslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Modtaget egenkontrol for de seneste 4 gange. Alt ok, udover obs-punkt om behov for udskiftning af koalescensfilter i renseanlæg til bilvaskehallen.
Konklusion på tilsynet:	Der skal indsendes spildevandsanalyse for vaskehallen inden udgangen af 2022.

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og Byliv
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
2026 1378
E-mail
QB8E@kk.dk

EAN-nummer
5798009809452