



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Dan Vals Profilvalsning A/S Kabdrupvej 2 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	24.05.2016
Til stede ved tilsyn:	Kenneth Poulsen, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	MVB Maskinværksteder >1000 m ²
-------------	---

Telefon	73575757	Hjemmeside	www.danvals.dk
E-mail	info@danvals.dk	CVR nr.	33043090
Fax	73575799	P. nr.	1016140658

Matrikler	68 Bjerning Ejerlav, Bjerning
-----------	-------------------------------

Acadre sagsnr.:	13/41761
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Dan Vals Profilvalsning A/S er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1734 af 21. december 2015 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Fremtidige udvidelser og væsentlige ændringer vil blive reguleret af denne bekendtgørelse.
Godkendelse/tilladelse	Dan Vals Profilvalsning A/S har en miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen blev meddelt den 26. februar 2014.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med produktionschef, Kenneth Poulsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et samlet tilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer på virksomheden siden det sidste tilsyn - fyringsolietanken er flyttet til anden placering indendørs, og noget træbearbejdning (opbygning af emballage for færdigvare) er flyttet til lokale i hovedbygningen. Bygningerne over på Åbrovej 6 bruges stadigvæk som lager. Der foregår ingen produktion her.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden har en ISO 9001 certificering.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 7 - 16; fredage til kl. 14. Nogle af de ansatte starter allerede ved 6-tiden.
Antal ansatte	Der er 28 ansatte.
Ressourcer	Opvarmning af lokale foregår ved hjælp af oliefyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der kunne fremlægges mappe, der viste kontrol og skift af luftfiltre mm. Skift af filtre sker en gang årligt.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der anvendes ikke olie og/eller kemikalier af betydning. Bore/skæreolie recirkuleres og forbruges længe, inden de skal kasseres.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke sket væsentlige ændringer i ventilationsanlæggene. Der er kommet en støjisolering af afkastet ved den østlige gavl. Bemærk, der er tilknyttet posefiltre til udsugningsanlæg for træstøv. Afkastet fra punktsvejsningen er ikke filtreret.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er opstillet indendørs. Der benyttes 2 dieseltrucks og 3 el-trucks. De ansatte er opmærksomme på, at naboerne i boligkvarteret ikke generes af støj fra kørsel og håndtering af metalemner på ejendommen. Varetil og -frakørsel sker i arbejdstiden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden - kun alm. sanitetsspildevand, regn- og overfladevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der findes ikke olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 indendørs olietanke: - en 5900 ltr. fra 2001 til fyringsolie og - en 1200 ltr. fra 2011 til dieselolie (til trucken).

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Brændbart affald og genbrugspap/papir hentes af Torben Clausen. Containere med stål, aluminium og rustfrit affald hentes af Stena Aluminium.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Bore/skæreeolie (opblandet med vand) hentes af godkendt modtager.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er V 1 kortlagt af Region Syddanmark - dvs. der er en mulig jordforurening på ejendommen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder