

K2 Biler ApS
Energivej 14
2750 Ballerup

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 09.20.02-K08-6-25

Dato: 12. august 2025

Miljøtilsynsrapport K2 Biler, Energivej 14, 2750 Ballerup

Tilsyn udført den 12. august 2025. Tilsynet er et førstegangstilsyn (flyttetilsyn), da virksomheden er tilflyttet fra Energivej 23 pr 1. maj 2025 og havde basismiljøtilsyn der i november 2024.

Virksomhedens navn	K2 Biler
Virksomhedens adresse	Energivej 14, 2750 Ballerup
CVR-nummer	41457635
Matrikel	18 BM, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	7074 7400
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Ejer Kasper Krantz Jørgensen, K2 Biler og Lill Dueholm, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Energivej 14, 2750 Ballerup





Håndhævelser

Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet udført den 12. august 2025.

Generelt vedrørende K2 Biler

Aktiviteter

Virksomheden udfører mekanisk bilreparation, dækudskiftning o.l. samt bilsalg.

Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 1 (V1) som det fremgår af den blå farve på oversigtskortet.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har ikke processpildevand.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i flere fraktioner (fx restaffald, pap, jern/metal, klude/måtter og farligt affald). Det farlige affald er spildolie, oliefiltre, bremsevæske, bremsevaskervand og kølervæske.

ABAS Miljøservice står for størstedelen af håndteringen. Enkelte fraktioner er i en returordning, fx akkumulatorer. Berendsen Tekstiler afhenter klude og måtter.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet.

Afrunding

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

**Miljøriskovurdering**

Dato for vurdering	12-08-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbeva-	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år. Vi forventer at komme på miljøtilsyn igen i 3. kvartal 2029.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Lill Dueholm
Civilingeniør