



**Brøndby Kommune
Miljøafdelingen**

Tilsynsrapport

for miljøtilsyn den 13.09.2022

**Materielgården, Brøndby Kommune
Brøndby Møllevej 10
2605 Brøndby**

Til stede ved tilsyn		NN, virksomhed Henrik Ruø Jensen, Brøndby Kommune	
Telefon	43282454	Hjemmeside	
E-mail		CVR nr.	65113015
Fax		P. nr.	1003261071
Dato for godkendelse:			
Dato for spildevandstilladelse 21.12.2004			
Matrikler			
17b		Brøndbyøster By, Brøndbyøster	
Journal-nr.	2022-32212	Dokument ID	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår virksomhedens miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og kommunens arkiver. I rapporten beskrives virksomhedens forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.



Indhold

- Virksomhedens indplacering
- Virksomhedsoplysninger
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Opbevaring af råvarer
- Oplag af affald
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Bilag

- Foto
- Situationsplan

Virksomhedens indplacering

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt **”Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)”**.

Brøndby Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Vil du vide mere

Brøndby Kommune
Vestforbrænding (affald)
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

www.brondby.dk
www.vestfor.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Materielgården driver og opretholder alle kommunale pladser og veje i Brøndby Kommune. På adressen Brøndby Møllevej er der autoværkstedsaktiviteter, oplag af kemikalier og farligt affald, påfyldningsplads til diesel og benzin med tilhørende tank på 7000 liter samt et stort antal køretøjer og andre maskiner.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl.)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	01.01.1974	60			
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
Nej	-				



Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?					☐ Ja, se vilkår ☐ Nej		
Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek.)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?				☐ Ja, se vilkår ☐ Nej	
Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?					☐ Ja, se vilkår ☐ Nej	
Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand		Rensning	
			(l/sek.)max	(m ³ /år)		

Stof		
Navn/indhold	Øvre kravværdi (mg/l)	Total (kg/år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/vilkår	Tilmeldt tømning hos Smoka. Ingen bemærkninger.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/vilkår	Der følges op på overvågning af tankbeholdningen og overvågning af tryk på dobbeltvægget to-kammers diesel/benzintank, da denne ikke foregik rutinemæssigt. Materielgården har efterfølgende undersøgt overvågningen. Der er i tankbrønden et manometer, der en gang om måneden skal kontrolleres for, om undertrykket i den dobbelte tankvæg er opretholdt. (jf. tankbekendtgørelsen). Der er udarbejdet et kontrolskema, der beskriver hvordan det skal foregå og hvor kontrollen indføres.
Andet - tanke	I lyset af de mulige leveringsudfordringer for brændstof i den kommende vinter talte vi om muligheder for midlertidig placering af ekstra dieseltankkapacitet i den tidligere gartnerlade, så tankning kan ske gennem væggen på asfaltareal ved eksisterende påfyldningsplads.

Opbevaring af råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsforhold ingen bemærkninger	

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ingen bemærkninger	Virksomheden har Stena Recycling til at afhente alle affaldsfraktioner bortset fra asfalt, jord og lignende. Vejopfej hentes af vognmand.



Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

hrj@brondby.dk