

EJ AUTO - V/ERIK JENSEN
Landvadhøj 9
9320 Hjallerup

Plan og Miljø

Dato: 03-01-2019
Sags nr.: 09.20.02-K08-6309-08
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Af rapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 05. oktober 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 13. september 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Erik Jensen, EJ AUTO - V/ERIK JENSEN
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Afkast

Der er ingen afkast etableret for afstødningsgasser, svejse- og slibearbejde. Det **indskærpes** at der iht. § 11 i autoværkstedsbekendtgørelsen¹ skal der **senest d. 04. marts 2019** etableres ud-sugning for hhv. afstødningsgasser, svejse- og slibe arbejde.

Affald

Forurenede kattegrus med spildolie + olieklude **skal** bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager, og med kvittering der skal kunne forevises som dokumentation. Brønderslev Kommune henstiller derfor til, at dette afhentes af godkendt modtager.

Bremsevæske må ikke i hældes spildolien, da de forskellige typer olier skal afleveres adskilt til rensning og genanvendelse.

Tanke

Der er følgende rettelser til ejendommens BBR: Tank nr 1 er meddelt bortskaffet, Tank nr. 2 meddelt bortskaffet, Tank nr. 3 gravet op, Tank nr. 4 er der ingen kendskab til, Tank nr. 5 i drift.

Opbevaring af olie og kemikalier

Olie og kemikalier opbevares indendørs og uden afløb ved opbevaringsstedet. Brønderslev henstiller til, at beholdere med olie og kemikalier opbevares i spildbakke.

Egenkontrol

Det **indskærpes** der skal kunne forevises dokumentation for kommunen vedr. kvitteringer for korrekt bortskaffelse af farligt affald (oliefiltre, kølervæske, bremsevæske, batterier og suge

¹ ¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016

materiale for opsamling af spild) iht. § 14 stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Denne dokumentation skal Brønderslev Kommune modtage **senest d. 04. februar 2019**.

Klage

§ 22. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud efter [§ 19](#) og [§ 20](#), stk. 2, og dispensation efter [§ 21](#) samt kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne autoværksteder, herunder værksteder, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan påklages efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen² skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Virksomhedsnavn	EJ Auto	CVR-nr. 13083177 Mail: info@ejauto.dk	
Beliggenhed	Landvadhøj 9, Hjallerup		
Kontaktperson	Erik Jensen	Ejer	Erik Jensen
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)	1989	Afstand til boliger	
Antal ansatte	Kun ejer	Telefon	40755412
Tilsynsførende	Carsten H Mortensen	Dato	05.10 2018
Til stede	Erik Jensen Carsten H. Mortensen	Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)	Nej
Tidsforbrug	Forberedelse: 1,5 Tilsyn: 1,0 Rapport: 1,5	Driftstid:	Fra kl. 16.30 til 20.00 Efter aftale (Kun deltid)

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Nej
Karosseriarbejde	Meget lidt	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Meget lidt	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Nej	Slibning	Meget lidt
Vask udenfor	Nej	Autoelektrisk	Nej
Bemærkninger: Udfører mest reparationer af biler og kun en mindre del af tiden går med istandsættelse og evt. lidt videresalg.			

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	Ja Ja	Nej	
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		Nej	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		Nej	

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Nej		
OB/U	Nej		
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Nej		
Sandfang	Nej		
Kar/grav til opsamling af undervogns- spild/dryp	Nej		Tømmes af:
Bemærkninger: Ingen afløb i værksted eller udenfor			

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring ³	Modtager/ Transportør	Set kvitte- ring (x)
Spildolie*	200 l/år	Værksted	Marius Pedersen	X
Oliefiltre*	20-25 stk./år	Værksted	Mazda/Suzuki Ul- sted/Genbrugspladsen	%
Rensevæsker*	%			
Kølevæske*	5-10 l/år	Værksted	Mazda/Suzuki Ulsted/ Genbrugspladsens	%
Bremsevæske*	5 l/år	Værksted	Bortskaffes med spild- olie	
Vand fra bremseva- sker	Nej			
Spraydåser*	10 stk./år	Udenfor sammen jern	Bortskaffes m. jern	
Brugte katalysatorer	1 stk./år	Værksted	Nordjylland Skrot	
Bremse-/ koblings- dele/metalskrot		Udenfor i jern	Nordjylland Skrot	
Dæk	40 stk./år	Udenfor	Nordjylland Skrot	
Brændbart/pap	Meget lidt	Udenfor	Husholdningsaffald hver 14 dag	
Glas	Nej		Ulsted Auto	
Batterier*	Få		Nordjylland Skrot / Auto- parts	

³ §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Sand fra sandfang	Nej			
Tømte malingsbøtter	Nej			
Plast affald	Meget lidt		Husholdningsaffald hver 14 dag	
Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*	Ja		Husholdningsaffald hver 14 dag	
Ophugning af biler⁴	Nej		Biler til ophugning afhentes af Nordjyllands Skrot eller Asaa Autoophug	
Benzinpåfyldning	Nej			
Filtre v. undervognsbehandling	Nej			

Bemærkning: Kølervæske, sprinklervæske, bremsevæske og oliefiltre **skal** afleveres til godkendt modtager, og der skal modtages kvittering som dokumentation. Denne skal kunne forevises ved miljøtilsyn.

Evt. undersøge om Marius Andersen der aftager spildolien også må modtage disse andre typer farligt affald.

Forurenede kattegrus med spildolie + olieklude **skal** bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

Bremsevæske må ikke i hældes spildolien, da de forskellige typer olier skal afleveres adskilt til rensning og genanvendelse.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af af- kast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		5	6
Undervognsbeh.	Nej			7
Udstødn./svejse- røg/ Rensemiddel- dampe	Nej			
Slibning	Nej		8	
			9	

Bemærkninger: Åbner port ved motorjustering. Ingen afkast.

Olietanke			
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
	Indendørs (1)	1200	1982 / ?
	Indendørs (2)	1200	1989 / ?
	Nedgravet (3)	2500	1981 / 01-000
	Nedgravet (4)	2500	1961 / ?
	Indendørs (5)	1200	2007 / 01-5313

Bemærkninger: Tank nr 1 er meddelt bortskaffet, Tank nr. 2 meddelt bortskaffet, Tank nr. 3 Gravet op (husk at sende skema for afmelding, Tank nr. 4 Ingen kendskab til denne tank, Tank nr. 5 i drift.

Øvrige kommentarer

⁵ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁶ Tør-/vådfilter

⁷ Frafiltering af olietåge

⁸ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

⁹ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag