

Holmen Anlæg A/S
Kvisselvej 76
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

10. august 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Holmen Anlæg A/S beliggende Kvisselvej 76, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2013-19185

Frederikshavn Kommune har den 7. august 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Stine Lykke Skjøth
Direkte telefon.: +45 98 45 51 83
Mail: snsk@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Jeppe Østergaard Jørgensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Stine Lykke Skjøth.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98484161	CVR nr.	28313195
		P. nr.	1011034450

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Aktiviteter som vedrører jordhåndtering og knusning må ske på hverdage mellem 7.00-18.00. Virksomhedens øvrige aktiviteter (gartnervirksomhed, vintertjeneste, modtagelse af materialer mv.) må finde sted alle ugens dage, samt efter kl. 18.00 hvis påkrævet. Der må opbevares og knuses materialer på pladsen. Jf. vilkår 8 må der oplagres 10.000 m³ jord og sten samt 2.000 m³ blandinger af beton, mursten og tegl. På tilsynsdatoen var der begrænsede mængder materiale til knusning på pladsen. Der er blevet knust denne sommer. Næste knusning vil være næste sommer. Jf. vilkår 20 skal jordoplagerne holdes adskilt i følgende 3 kategorier: - Dokumenteret kategori 1 jord (ved 1 prøve pr. 30 tons) - Dokumenteret kategori 1 jord (ved 1 prøve pr. 120 tons) - Øvrig jord (ingen krav til dokumentation) På tilsynet blev det oplyst at der kun hjemtages jord i begrænset omfang. På pladsen var der 2 mindre bunker jord. Den ene bunke var fra jysk muld (RGS Nordic), den anden bunke var fra SAAC's grusgrav. Der oplagres ikke projektjord på pladsen, da de er gået væk fra dette. Ved projekter opbevares jorden i containere på projektlokaliteten, og håndteres derefter direkte derfra, så jorden ikke kommer forbi pladsen på Kvisselvej 76.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er miljøgodkendt 27. november 2012. Holmen Anlæg A/S, har i flere år drevet anlægsgartneri og entreprenørvirksomhed fra adressen Kvisselvej 76.
Egenkontrol (journal)	Jf. vilkår 38 skal der 1 gang årligt foretages visuel kontrol af tætte belægningsgruber. Jf. vilkår 39 skal virksomheden føre en driftsjournal over: Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægningsgruber eller gruber.

	b. Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 11, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. c. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 8. d. Kopi af anvisninger inkl. analyseattester iht. jordflytnings-bekendtgørelsen. e. Registrering af dato eller tidsrum for modtagelsen af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag samt en registrering af de modtagne jordmængder. Registreringen kan ske ved visuelt skøn eller opmåling. f. Registrering af dato eller tidsrum for aflevering af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag samt dokumentation for om jordpartiet ved fjernelse fra pladsen er gået til nyttiggørelse (genanvendelse) eller bortskaffelse (deponering). Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Kommentarer hertil: a) Belægninger er tætte. Dette observeres løbende b) På pladsen er der opstillet containere til metalaffald og træaffald (engangspaller m.m.), hvor affaldet samles og herefter afleveres til godkendt modtager. c) Ingen bemærkninger. - d, e, f) Ikke relevant, da virksomheden ikke længere tager projektjord ind.
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet. Virksomheden må ikke oplagre lettere forurenet jord jf. vilkår 19. Kategorisering og flytning af jordpartiet (hvis der ikke er tale om ren jord) skal ske senest 3 uger efter at jorden er modtaget på anlægget jf. vilkår 17. Jord, der endnu ikke er analyseret og kategoriseret som påkrævet i jordflytningsbekendtgørelsen, kan modtages på pladsen. Denne jord skal opbevares i overdækkede containere særskilt for hver anmeldt jordflytning, med henblik på prøvetagning jf. vilkår 15. Dette har ikke været relevant ved tilsynet, da pladsen ikke længere tager imod projektjord. Eneste jord på pladsen er købt direkte hos Jysk Muld (RGS Nordic) og SAAC's grusgrav.
I øvrigt	Ingen bemærkninger. Pæn plads, flot orden og sortering.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg > 1 MW	
Luftforurening	Ingen luftforurening eller gener konstateret ift. lugt- eller støvforurening.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen væsentlige støjgener udover de perioder, hvor der nedknuses. På tilsynsdatoen var der for nyligt udført knusning. Ingen indkomne klager.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Virksomheden producerer ikke spildevand ud over spildevand fra velfærdsfacilliterne som ledes til offentlig kloak. Overfladevand fra tage mv. bortledes til faskine, eller opsamles til brug for vanding af planter eller som støvbinding i tørre perioder.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Jf. OIS er der en indendørs placeret olietank fra 2004 på 5.900 liter. Overjordisk tank med motorbrændstof er sikret mod påkørsel.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Øvrige kemikalier opbevares på spildbakker. Intet at bemærke.
Affald, generelt	Begrænset oplag af knusningsegnet materiale, da der for nylig var udført knusning.

Billeder fra tilsynet



Figur 1. 5900 L olietank. Stillet til rådighed af OK i 2004. Sikret mod påkørsel. Tønder ved siden af er tomme.



Figur 2. Materiale til knusning.



Figur 3. Knust materiale.



Figur 4. Containere til affald (træ, metal) og tomme containere.



Figur 5. Container til affaldstræ.



Figur 6. Container til metalaffald.



Figur 7. PVC-affald i lukket container.



Figur 8. Indendørs oplag.



Figur 9. Udendørs oplag.



Figur 10. Jord fra Jysk Muld (RGS Nordic).



Figur 11. Jord fra SAAC's grusgrav.