



Kvongvejs Auto-Traktorservice v/John Nordentoft Olesen
Kvongvej 10
6830 Nørre Nebel

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

06-12-2018

Virksomhed Kvongvejs Auto-Traktorservice v/John Nordentoft Olesen

Adresse Kvongvej 10, 6830 Nørre Nebel

CVR nr. 63106518

Dato for tilsyn 6. december 2018

Fra virksomheden deltog John Nordentoft Olesen

Tilsynet udført af Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Afkast

Vær opmærksom på, at der i autoværkstedsbekendtgørelsen er krav til højde på afkast:

- Udstødningsgas og svejserøg: Minimum 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.
- Støvfrembringende aktiviteter (sandblæsning): Afkast skal være opadrettet og føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget.

Kemikalier

Vær opmærksom på hvor kemikalier placeres i forhold til afløb.

Olietank

Olietanken fra 1989 bliver forældet i 2019 og skal derfor sløjfes senest i 2019.

Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Du kan finde et skema til dette her:

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/min_bolig/nyeste_olieta

Anne Marie Thomsen

Direkte tlf.: 7994 7459

vardekommune@varde.dk

Journalnr.: 189654/18

Sagsnr.: 18/14047

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



06-12-2018

[nk - sloejfning og anmeldelse - pdf.pdf](#)

Journalnr.: 189654/18

Sagsnr.: 18/14047

Ref.: Anne Marie Thomsen

Spildolietanken bør placeres på tæt belægning.

Baggrund for tilsynet

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Side 2 / 3

Tilsynstype

Basis

Ved tilsynet er følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

Resultaterne af egenkontrollen

Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning af egenkontrol

Konstateret jordforurening

Region Syddanmark har kortlagt matriklen på vidensniveau 1 (V1). Det vil sige, at regionen har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet.
Se vedhæftede kortlægningsrapport hvor det fremgår, at der på grunden fra den 1.1.1969 til 1.1.2002 har været "Genbrug af metalaffaldsprodukter".

Risikoscore

2,8

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet.
Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2019. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3,5 timer.



06-12-2018

Lovhenvising

- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1312 af 8. november 2016.

Journalnr.: 189654/18

Sagsnr.: 18/14047

Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 3 / 3

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen

Ingeniør

E amot@varde.dk