

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	03.04.2025
CVR-nummer	15660546
P-nummer	1000956754
Virksomhed	TCK Århus A/S
Adresse	Edwin Rahrs Vej 42
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	86262822 / 40845244
e-mail	tl@tck.dk
Kontaktperson	Thomas Larsen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	01.11.1991
Udvidelser/ændringer	Ingen væsentlige udvidelser siden sidste miljøtilsyn
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Thomas Larsen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Egenkontrol og miljøstyring

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol. Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem. Egenkontroloplysninger om bl.a. affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service på busser samt person- og lastbiler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden udover evt. brug af spraydåser.

Antal ansatte

Der er 27 ansatte på virksomheden.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkloder er kørsel til og fra virksomheden samt udsugningsanlæg med motorer over tag. Kompressor er placeret indendørs. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomheden. Virksomheden er primært i drift i dagtimerne på hverdage.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 240501ER. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål, men der kan være etableret boliger til enkelte virksomheder i området. Der er ikke boliger i umiddelbar nærhed af virksomheden. Virksomheden er indrettet i bygningerne B1 og B5 – se nedenstående luftfoto.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel fra BBR

Placeringen af virksomhedens olietanke T12 og T14 i BBR på luftfotoet er ikke korrekt.

SPILEDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg og regnvand afledes direkte til recipient. Foruden sanitært spildevand afleder virksomheden spildevand fra gulvafløb i værkstedet via olieudskillere, der er med i den kommunale tømningsordning. Afløb fra smøregrav, hvor der opbevares smøroleie, har været afproppet afproppet med ballon der er defekt og er ved at blive udskiftet. Vask af køretøjer kan foretages i lastbilhal med afløb via separat olieudskillere. Begge olieudskillere er med i tømningsordningen.

AFFALD

Sortering af erhvervsaffald

Det fremgår af oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS), at virksomheden foretager sortering af erhvervsaffald. Desuden bortskaffer virksomheden også affald til Kommunens Genbrugsstation, der ikke fremgår af ADS.

Husholdningslignende affald

Virksomheder skal fremover sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med renovatørselskabet.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her](#)



Sortering af madaffald

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som brændbart restaffald fx mellemlægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Bygningsopvarmning

Virksomheden opvarmes med et oliefyr. Til orientering kan det oplyses, at når virksomhedens oliefyr er slidt op og "står af", må det ikke udskiftes med et nyt, da virksomheden ligger i et område, der er fjernvarmeforsynet. Det er derfor godt at have en plan for alternativ opvarmning, hvis dette sker i vinterhalvåret, ved etablering af fjernvarme eller varmepumper.

Grøn Aarhus - En mulighed for konkrete grønne tiltag

Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter, så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling. Link: [Grøn Aarhus](#)

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Rumudsug, administration	Posefilter	Ca. 1 m over tag	Ekstern filterservice
Rumudsug, værksted	Posefilter	Over tag	Ekstern filterservice
Udstødningsgas (9 stk.)	Intet filter	Over tag	9 stk. slæder med afkast
Udsugning fra smøregrav	Intet filter	Over tag	Ingen bemærkninger
Bremserum	Cyclon	Over tag	Bruges sjældent
Rensebar	Intet filter	Over tag	Bruges sjældent
Oliefyr	Intet filter	17 m over terræn	Ingen bemærkninger

Støv- og lugtgener

Der var ved tilsynet ingen tegn på luft- eller støvgener rundt om virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af farligt affald og flydende kemikalier

Spildolie opbevares i en udendørs tank på 2.700. Akkumulatorer opbevares i syrefast plastbeholder med låg. Andet farligt affald opbevares i beholdere på overdækket areal med "opkant". Der var ingen tegn på spild på arealet. Virksomheden opbevarer diverse autokemikalier i originalemballagen på betongulv på værkstedet.

Påfyldningsplads til diesel og adBlue

AdBluetank og dieseltank med tilhørende stander er placeret i en container. Ud for containeren er etableret en betonbelagt påfyldningsplads med afløb til en samletank, så turistbusserne, der benytter værkstedet, har mulighed for tankning og aftømning af toiletspildevand. Pladsen er etableret med fald mod siderne på nær helt tæt på afløbet. Tankens indhold bliver bortskaffet til miljøgodkendt renseanlæg via slamsugerfirma. Hvis der sker udslip af adBlue eller dieselolie, skal tankens indhold bortskaffes til godkendt affaldsbehandler og ikke til renseanlæg.

Oversigt over tanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	G.nr.	Bemærkninger
Spildolie	2.700 l	2001	Udendørs	Uden G.nr	Anlæg 12 i BBR
Fyringsolie	5.800 l	2005	Indendørs	51-5423	Anlæg 14 i BBR
Dieselolie	5.900 l	2019	I container	69-5423	Er ikke i BBR

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfings-terminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER


Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger:

- Virksomhedens spildolietank fra 2001 på 2.700 liter er en enkeltvægget ståltank, der er placeret udendørs. Tanken er tidligere anmeldt og registreret som en olietank i BBR. Men det er dog tvivlsomt om brug af tanken til spildolie er lovlig, da det allerede i 1999 blev fastlagt i Olietanksbekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999, at spildolie IKKE er omfattet af bekendtgørelsen.
-
- Spildolie kan være tærende overfor stål. Tanken er UDEN indvendigt korrosionsbeskyttet, hvilket i så fald ville have fremgået af tankens typegodkendelsesnummer jf. vedhæftede foto af tankens mærkeplade. Tæring af tanken kan derfor ske fra både indvendig og udvendig side.
- Det kan derfor kraftigt anbefales virksomheden at udskifte spildolietanken **hurtigst muligt**, da udslip af op til 2.700 liter olie vil forårsage en meget stor forurening af både jord og afløbssystemer, der vil kunne koste flere hundrede tusinder kroner at oprense. Hvis olien løber ind under bygningen, kan det koste flere millioner kroner, viser tilsvarende udslip. Hvis virksomhedens forsikringssselskab mener, at tanken er ulovlig, kan den afvise dækning af omkostninger til oprensning.
- Nye beholdere til spildolie skal enten være med dobbeltvæg eller skal placeres i et overdækket opsamlingsbassin, der kan rumme tankens indhold jf. § 12 stk. 2 i Autobranchebekendtgørelsen. Dobbeltvæggede spildolietanke skal i øvrigt placeres indendørs i opvarmet bygning, med mindre det specifikt fremgår af tankens attest, at tanken kan placeres udendørs.

- Virksomhedens dieselolietank fra 2019 er ikke registreret i BBR, og skal derfor anmeldes ved en digital indberetning, som beskrevet i link herunder. I forbindelse med registreringen skal virksomheden bruge tankens attest. Vedhæftede kopi er modtaget i forbindelse med et tidligere miljøtilsyn, kan bruges ved anmeldelsen: [Har du en erhvervsolietank?](#)
- Virksomheden skal fremover sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger som nærmere beskrevet på side 4.
- Virksomheden anmodes desuden om at fremsende foto, når bolden i afløb fra smøregrav er reetableret, og udendørs tromle med dieselolie er flyttet indendørs.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 3. april 2025.



Jens Tikær Andersen
Biolog