

John W Sørensen  
[elsthavetry@os.dk](mailto:elsthavetry@os.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
[tf@frederikshavn.dk](mailto:tf@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

### Miljøtilsyn med Tryvej 171 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 16. maj 2017 tilsyn med miljøforholdene på Tryvej 171, 9750 Østervrå.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Olietank

Du har overjordisk tank fra 1983 til opbevaring af diesel.

Det **indskærpes** derfor, at olietank sløjfes. Indskærpelsen er givet jf. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45, stk. 1.

Sløjfningen af olietanken skal ske **senest 1. juli d.å.**

Sløjfningen skal ligeledes anmeldes til Frederikshavn Kommune via selvbetjeningsløsningen <http://frederikshavn.dk/Sider/Ansogninger-inden-for-miljoomradet.aspx>

Kontaktperson: Preben Simonsen, tlf. 98 45 63 70, mail [prsi@frederikshavn.dk](mailto:prsi@frederikshavn.dk)

- Stål-lade

Der er etableret stål-lade på ejendommen, som ikke er færdigmeldt.

Du vil blive kontaktet af min kollega i Bygge-teamet, Martin Dyhrberg, tlf. 98 45 61 93

18. maj 2017

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2011-06769

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

### **Ny husdyrlov**

Folketinget vedtog den 27. februar 2017 en ny husdyrlov. Den nye husdyrlov har på en række områder også betydning for dig, der allerede har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse efter husdyrloven:

Fra den 2. marts 2017 skal ændringer i udbringningsarealer ikke længere anmeldes til kommunen

Den 1. august 2017 bortfalder de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 16. maj 2017

Tryvej 171, 9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	John W Sørensen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	6,75

Ejer	John W Sørensen
Adresse	Tryvej 171, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	
E-mail	elsthavetry@os.dk	CVR nr.	13335842
Fax		P. nr.	

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele areal)	6	4,29	0,00	102,61
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele areal)	4	1,90	0,00	37,54
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele areal)	1	0,56	0,00	8,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Kvægbrug på fritidsbasis.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1972	225	300	0	Ikke i anvendelse. Ingen afløb til beholder.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		10	40		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 5,33

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 15,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	3 ajlebeholdere, som ikke anvendes. Tømmes, når de er fyldt med regnvand
Gyllebeholder	Ingen gyllebeholder på ejendommen
Markmød./kompoststak	Ejer har tidligere haft markstak, men ingen pt., men er bekendt med regler om afstandskrav, placering og overdækning.
Ensilageoplæg	Der er intet ensilageoplæg på ejendommen
Møddingsplads	Møddingsplads, som ikke anvendes og som heller ikke er godkendt til anvendelse. Dyrene går på dybstrøelse, som udbringes direkte fra stald

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler. Ejer hverken modtager eller leverer gødning.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag af sprøjtemidler. Maskinstation sprøjter for ejer.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejer har nedsivningsanlæg, som er etableret uden tilladelse. Anlægget er etableret for mange år siden, hvor sådanne anlæg kunne etableres uden tilladelse. Septiktank tømmes efter gældende regler Ejer oplyste, at i 1995/96 blev spildevand fra badeværelse ført til nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget er ført 15-17 meter ud på markareal og der kan ikke konstateres forurening. Frederikshavn Kommune spildevands-team er bekendt med forholdene på ejendommen

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie	1.200,000	1998	Over jord	Nej
02	Olie	1.200,000	1983	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har sløjfet tank til fyringsolie fra 1998, som er afleveret til Sæby Produkt-handel (dokumentation fremvist). Ejer har ikke etableret ny tank, eftersom pille-fyr er blevet installeret på ejendommen. Ejer har overjordisk tank fra 1983 til dieselolie, som skal sløjfes. Forholdet indskærpes, hvilket ejer blev gjort bekendt med

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet farligt affald på ejendommen
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejer har erstattet oliefyr med pillefyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Privat alment vandforsyningsanlæg
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer har etableret stål-lade, som ikke er færdigmeldt. Ejer vil blive kontaktet af Frederikshavn Kommune bygge-team. Ejer blev informeret om rottebekæmpelse, energibesparelser ved udskiftning af materiel, mulighed for energigennemgang af ejendom, Jobcentrets virksomheds-service samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere