

Miljøtilsynsrapport

Indholdsfortegnelse:

Tilsyn/besigtigelse	1
Virksomhedens stamdata	1
Miljørisikovurdering	3
Brugerbetaling	3
Etablering.....	3
Placering og planforhold	4
Indretning og drift	4
Affald.....	6
Spildevand	7
Støj og vibrationer.....	7
Jord og grundvand.....	7
Olietanke.....	9
Miljømæssige bemærkninger	9
Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse	10

Tilsyn/besigtigelse

Tilsyns-/besigtigelsesdato:	22. juni 2021
Tilsynstype:	Basistilsyn - digitalt
Deltagere, virksomheden:	Holger Tøttrup
Deltagere, forvaltningen:	Mia Thorning Christensen

Virksomhedens stamdata

Virksomhedsnavn (CVR):	N.C. Nielsen. Balling A/S
Hovedadresse:	Nørregade 66, 7860 Spøttrup
Tilsynsadresse:	Nørregade 66, 7860 Spøttrup

CVR nr.:	41118814
P. nr.:	1003063792
Virksomhedens kontaktperson:	Holger Tøttrup
Kontaktperson telefonnr.	99838383/99838362
Kontaktperson mailadresse:	linde@nc-nielsen.dk/ ht@nc-nielsen.dk
Virksomhedens ejer:	Holger Tøttrup

VIRKSOMHEDENS ART

Virksomhedstype:	A205:
Hovedaktivitet:	Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m ² eller derover
Biaktivitet:	-
Miljøgodkendelse:	20. januar 1993 – I henhold til kap. 5
Spildevandstilladelse:	-
§ 19 tilladelse:	-
Andre relevante godkendelser/tilladelser:	-
Miljøledelsessystem eller tilsvarende:	Virksomheden er ISO 14001 certificeret

Miljørisikovurdering

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering af virksomheden – det kaldes også en risikoscore. Miljørisikovurderingen foretages ud fra retningslinjerne i bilag 1 i tilsynsbekendtgørelsen¹.

Risikoscoren kan ligge mellem 1 og 5, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Risikoscoren er aktuelt vurderet til 2,3.

Der vil minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 3. år. Afhængig af den konkrete score vil der derudover kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Brugerbetaling

I forhold til lovgivningen skal miljøtilsynet finansieres via brugerbetaling opkrævet efter brugerbetalingsbekendtgørelsen. Brugerbetalingen afregnes direkte efter det timeforbrug, som myndigheden faktisk anvender på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Miljøstyrelsen har i 2021 fastsat timetaksten til kr. 433,41.

Timeforbruget opgøres for perioden 1. november til 31. oktober det følgende år, og opkrævningen udsendes én gang årligt i november måned.

Vi har i alt til forberedelse, udførelse af det fysiske tilsyn samt efterbehandlingen brugt 9 timer på det udførte miljøtilsyn. Brugerbetalingen opkræves én gang årligt i november måned.

Etablering

Opstartsdato:

31.01 1972

Virksomheden forhandler, servicerer og reparerer elektriske-, gas- og diesel trucks og større maskiner, såsom terminaltraktorer og containerkraner. Stort set kun montage, hvor reparation og service foregår ved kunder gennem serviceafdelingen. De store maskiner er der en smule opbygning og klargøring på.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 9. december 2019.

Placering og planforhold

Zonestatus: Byzone

Zonetilladelse: -

Kommuneplan: 2.2.BE1 Kommuneplan 2009-2021

Lokalplan: 136 – Erhvervsområde ved Nørregade / Mejerivej i Balling

Indretning og drift

Virksomhedens indretning:

Dette gennemgås i forbindelse med ny miljøgodkendelse (virksomheden meddeler at produktionen ikke længere stemmer overens med deres miljøgodkendelse fra 1993 og at de i den kommende tid vil ansøge om ny miljøgodkendelse, se tilsynskvittering).

Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og processer

Virksomheden forhandler, servicerer og reparerer elektriske-, gas- og diesel trucks og større maskiner, såsom terminaltraktorer og containerkraner. Aktiviteter består stort set kun montage, hvor reparation og service foregår ude hos kunderne gennem serviceafdelingen. De store maskiner er der en smule opbygning af og klargøring på.

Maskiner og anlæg

- 2 vaskeplads (indendørs og udendørs) med højtryksrensere
- 2 stk. kompressor
- 106 Servicebiler
- 4-5 el trucks til værksted og varefordeling
- 4 lastbiler (muligvis biaktivitet, som vognmandsvirksomhed)
- 3 stk. CO2-svejeranlæg (hyrer eksterne ind der kommer med eget svejserudstyr)
- 2 stk. Malerkabiner (erhvervet i forbindelse med nyt byggeri i 2019)

Anlæg

Udsugningsanlæg ved svejseområder

Ventilationsanlæg i personaleområde og værksted

2 vaskepladser

3 olieudskilleranlæg, 2 ved vaskeplads og 1 ved værksted.

Virksomheden benytter følgende processer:

- Service, reparation, genopbygning og overfladebehandling af trucks
- Opbygning af akkumulatorer til trucks
- Regenerering af akkumulatorer
- Salg af brugte trucks
- Service på større maskiner
- Sandblæsning

Virksomhedens areal og BBR forhold

Gennemgås ved ny miljøansøgning.

Antal ansatte:

255 medarbejder (107-108 er kørende montører)

Driftstid

Mandag – fredag kl. 6:00-15:00 (værksted)

Mandag –torsdag 15:00-24:00 (værksted)

Der er ingen sæsonudsving

Luftemissioner

Udsugningsanlæg

Gennemgås ved næste tilsyn.

Støvfrembringende aktiviteter

Klargøring i malerafdeling (udsug)

Sandblæsning (indendørs), støvopsamles af cyklon

Øvrige emissioner

Svejsning, men i meget begrænset omfang.

Malerkabiner

Bygningsopvarmning

Naturgas

Procesvarme

Der er ingen processvarme fra virksomheden

Affald

Småt plast/andet plast	200139			
Småt brændbart	200199			
Dagrenovation	200301			
Rent træ	200138			
Deponiaffald, gulvopfej, aske fra fyr m.v.				

Farligt affald

Affaldsfraktion	EAK-Kode	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Bemærkninger
Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke chlorerede)	130208	2 tanke til spildolie er placeret i værksted		

Spildevand

Vaskeplads:

Der benyttes højtryksrensere på vaskepladsen.

Gennemgås i forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse, se tilsynskvittering.

Tilslutningstilladelse:

Gennemgås i forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse, se tilsynskvittering.

Olieudskilleranlæg:

Gennemgås i forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse, se tilsynskvittering.

Støj og vibrationer

Af mulige støjkloder kan nævnes:

- Til- og frakørsel og generel kørsel på virksomheden
- Udsugningsanlæg
- Malerkabinen

Tilsynet gav ikke anledning til nogle bemærkninger til virksomhedens aktuelle støjniveau. Virksomheden foretager ikke støjende eller stærkt støjende aktiviteter udendørs og der har ikke været klager over virksomhedens drift.

Jord og grundvand

Jordforurening

Ejendommen er kortlagt (delvist) som muligt forurenede grund (matrikel 17e)

Vidensniveau V1

Kortlægningsnummer 781-00500

Matrikel 2a er udgået af kortlægningen

Kortlægningsnummer 781-00512

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af områdeklassificering, hvilket betyder at overfladejorden som udgangspunkt er lettere forurenede. Flytning af overfladejord fra ejendommen må ikke finde sted uden forudgående anmeldelse til kommunen, jf. § 50 i lov om forurenede jord.

Oplag af kemikalier og farligt affald

Kemikalier til forbrug opbevares på værksted i mindre omfang (der er olieopsamler på alle afløb i værksted) og hovedsageligt på lager (intet afløb og ingen mulighed for udledning ved uheld).

Olieoplag på højlager (intet afløb og ingen mulighed for udledning ved uheld).

Belægninger

Tilses ved næste tilsyn.

Drikke- og grundvandsforhold

Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Olietanke

Ved tilsynet fandtes følgende oplysninger om olietanke under 6.000 liter:

Anlægs-nr. i BBR	1	4	5	6	9	10	11	12
Tank i brug/ikke i brug (aktiv/inaktiv)	I drift	I drift	I drift	I drift	I drift	I drift	I drift	I drift
Indhold Olieprodukt(er)	Olieprodukt	Olieprodukt	Olieprodukt	Olieprodukt	Olieprodukt	Spildolie	Olieprodukt	Olieprodukt
Fabrikationsår	2017	1996	1996	2000			1995	2006
Placering, f.eks.	Overjordisk, udendørs	Overjordisk, udendørs	Overjordisk, indendørs	Overjordisk, i garage/lager	Nedgravet	Overjordisk, indendørs	Overjordisk, indendørs	Overjordisk, udendørs
Typegodkendelsesnummer (G. nr.) CE-mærkning	G.nr.: 51-5323	SB 600/81 Nr.: 66828 02	SB 600/81 Nr.: 66828 01	SB 600/81 Nr.: 101953	Intet mærkat, nedgravet i 1994 Se billede på sag, indsendt af virksomheden	Intet mærkat, men til spildolie Se billede på sag, indsendt af virksomheden	Intet mærkat, men til spildolie Se billede på sag, indsendt af virksomheden	G.nr.: 51-5323
Volumen, liter	1200	1200	1200	1800	5900	1120	1120	1800
Bemærkninger	Står på fliser				Jeg kan se der ligger en fra 1976, men kan ikke finde en fra 1994			Står på bar jord

Miljømæssige bemærkninger

Tilsynet gav anledning til at fremhæve følgende miljømæssige bemærkninger:

Indskærpelse – Der skal ansøges om ny miljøgodkendelse, der afspejler den nuværende virksomhedsaktivitet

Henstilling - Olietank skal stå på et varigt stabilt underlag

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen² § 11, skal tilsynsmyndigheden udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport, der som minimum indeholder de punkter som nedenstående miljøtilsynsrapport indeholder.

Nedenstående miljøtilsynsrapport offentliggøres på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA) efter virksomheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsrapporten.

Link til DMA: <https://dma.mst.dk/>



Miljøtilsynsrapport

Tilsynsdato	23. juni 2021
Virksomhed	N.C. Nilsen. Balling A/S
Adresse	Nørregade 66 7860 Spøttrup
CVR-nummer	41118814
P-nummer	1003063792
Virksomhedstype	A205
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Hvad er der ført tilsyn med	Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening	-
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Ja, der er meddelt én indskærpelse
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning af egenkontrol	Virksomheden er ikke omfattet af krav om indsendelse af egenkontrol.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

² Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn