

A/S Knud Uggerhøj
Søndergade 246
9900 Frederikshavn
Att.: Poul Holst

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via mail: ph@uggerhoej.dk

3. april 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos A/S Knud Uggerhøj beliggende Søndergade 246, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2015-22457
Dokumentnummer: 8382351

Frederikshavn Kommune har den 03.04.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Poul Holst og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98421488	CVR nr.	16264385
		P. nr.	1001068177

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden forhandler VW og ligger i samme bygning som Opel og Kia (Søndergade 244). Virksomheden fungerer som: Autoværksted, pladeværksted, nyvognscenter, synshal foruden salg af biler og reservedele. Desuden har virksomheden også et dækhotel. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:  Værkstedets driftstid: man-fredag kl. 07.30-16.00. Antal ansatte: ca. 30 stk. Virksomheden er certificeret efter ISO 9000 (certificeringspapirerne opbevares hos VW), som er en kvalitetscertificering.
Egenkontrol (journal)	Der er en automatisk ekstern serviceaftale på rumventilation, hvori filterne efterses 1 gang årligt og udskiftes efter behov. Desuden efterses lifte og porte også i denne serviceaftale. Sidste eftersyn var okt. 2024 og det næste er i okt. 2025. Der er ikke etableret filtre på udsug fra udstødningsgas.

	Pladearbejde og slibning foregår dagligt i forbindelse med reparation af skader. Her føres et punktudsug over til arbejdspladsen, når der punktsvejses og slibes. Filter skiftes og tilses efter behov. Værkstedet har i 2024 udvidet pladeværkstedet med en ekstra bygning - udvidelsen er anmeldt og godkendt af kommunen i 2020.   Virksomheden udfører ikke længere lakarbejde. Lakeringskabinerne er udlejet til Pierre Autolakering A/S - Frederikshavn, som dog er beliggende på lokaliteten og i samme bygning (Søndergade 246).
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra renseplads til offentlig kloak dateret 10. november 2005. I tilslutningstilladelsen er der bl.a. krav om sandfang og olieudskiller, hvilket blevet etableret i forbindelse med rensepladsen.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden. Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med oliefyr i malerværkstedet. Desuden har virksomheden fået indlagt fjernvarme i salgsbygning og øvrige værksteder. Der udarbejdes en særskilt tilsynsrapport for A/S Knud Uggerhøj, Uggerhøj A/S (Søndergade 244), Uggerhøj A/S (Søndergade 250B) og Pierre Autolakering A/S.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har udsug på udstødningsgasser. Der er placeret udsug ved hver lift. Desuden har virksomheden rumventilation i alle rum. Der blev i 2016 etableret ny rumventilation og nyt udsugningsanlæg leveret af Nordjysk Luftteknik, som dækker både Søndergade 246 og 244, da eksisterende anlæg ikke sugede tilstrækkeligt. Udsugningsanlægget er opdelt således: -Malerværksted og karosseri går sammen -Almindelig værksted og klargøring går sammen Der er en ekstern service aftale på lifte, porte og filtre, som tilses 1 gang årligt og udskiftes efter behov. Antal afkast: 10 afkast fra malerværksted og 3 afkast fra karosseri Virksomheden oplyser, at de udfører punktsvejsninger og slibearbejde i forbindelse med reparation. Her føres et punktudsug over til arbejdspladsen. Virksomheden har to kabiner til autolakering. Disse kabiner er i 2018 udlejet til Pierre Autolakering A/S. Der føres særskilt tilsyn med malerkabinerne.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs. Støjklender på virksomheden: Ventilationsanlæg og kompressor. Der er en fælles kompressor, som dækker lokaliteterne Søndergade 246 og 244. Kompressoren er placeret indendørs på loftet af Søndergade 246. Pladearbejde og slibning foregår dagligt i forbindelse med reparation af skader. Her føres et punktudsug over til arbejdspladsen, når der punktsvejses og slibes. Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Virksomheden har i 2015 etableret en ny svanemærket vaskehal, som genbruger og renser hovedparten af vandet. Vaskehallen anvendes af Uggerhøjs afdelinger og i tilknytning til Circle K.  Spildevandet ledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskillere. Den gamle vaskehal er lavet om til nyvognscenter (et autoværksted for nye biler af alle mærkerne i Uggerhøj-koncernen, som fx monterer anhængertræk, sænklapper eller andet eftermontering). Virksomheden har en overdækket renseplads til damp- og højtrykrensning. Rensepladsen er beliggende på miljøpladsen, som er etableret i 2009. Pladsen anvendes i et begrænset omfang. Derudover er der ikke processpildevand fra virksomheden bortset fra gulvvask.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Trigon har i 2017 gennemgået og tilset sandfang og olieudskillere, for at tjekke om de var tætte. Olieudskillere og sandfang tømmes automatisk af Stæten. Stæten holder selv øje og tømmer, når der er behov herfor - dog min. 1 gang årligt. Aqua Service tømmer tilstoppet kanaler for slam inde på virksomheden. Virksomheden skal jf. vilkår 4.1 i tilslutningstilladelsen føre en driftsjournal for tømning og pejling af olieudskillerne. Virksomheden kan fremvise fakturaer for hver tømning.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 5 aktive tanke i BBR: 17: Størrelse: <6000 L (1500 L) Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 2024 Udløb: 2054 Anvendes til: smøreolie 18: Størrelse: <6000 L (1500 L) Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 2024 Udløb: 2054 Anvendes til: smøreolie 19: Størrelse: <6000 L (1500 L) Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 2024 Udløb: 2054 Anvendes til: smøreolie 4: Størrelse: 2.500 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie) År: 2006 Udløb: 2036 Anvendes til: spildolie 16: Størrelse: 4.000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Fyringsolie År: 2006 Udløb: 2036 Anvendes til: Fyringsolie

	Der er to nedgravet 4.000 L tanke (nr. 15 og 16) ved miljøpladsen og benyttes til hhv. opvarmning af værkstedet og en til produktionen. Det oplyses på tilsynet i 2019, at værkstedet i 2017 er overgået til fjernvarme. Det er kun malerværkstedet, som opvarmes med oliefyr. Tank nr. 15 er efter tilsynet i 2019 bundtømt og aflændet og BBR er tilrettet. Tanken til spildolie er placeret miljømæssigt forsvarligt på tæt belægning uden afløb.
--	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: Stena Recycling Spildolie: Avista Oil Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ. Den indendørs opbevaring af råvarer:  Al affald opbevares på en miljøplads, der har fast bund med fald væk fra et evt. afløb.    

	Oliefiltre lægges til afdrypning i en godkendt tromle med tragt. Når opsamlingstromlerne er fyldte køres de over til den overdækkede miljøplads, hvor de tømmes i en dobbeltvægget spildolietank. Idet spildolietanken er dobbeltvægget og typegodkendt er det ikke nødvendigt med spildbakke. Frederikshavn Kommune gjorde virksomheden opmærksom på, at medarbejderne skal være meget påpasselig med overhældning af spildolie til tanken, da der kan være risiko for spild til terrænet.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S Dæk: DK Tyres & Logistics ApS Bilruder, PVC, plast kofanger: Stena Recycling Metal, pap, papir: Stena Recycling Miljøklude: Virksomheden vasker selv Affaldet opbevares på en miljøplads, hvor dele er overdækket, der anvendes til opbevaring af affald for Søndergade 246, 244 og 250B. Se nedenfor: 