

KATHØJ KLOAKSERVICE ApS
Kathøjvej 2
3080 Tikøb

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 27.10.2017
Sagsnr. 17/22020

Sagsbehandler
Christian Bitsch
Ingeniør
Tlf. 49 28 25 10
CBI55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Indledning

Virksomheden er beliggende i landzone og indrettet i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Arbejdet udføres hos kunden og mindre reparationer af maskiner udføres på adressen.

Der er p. t. 18 ansatte der primært udfører kloakreparationer.

CVR-NR: 28 67 84 28

Email: info@kathoj.dk

Telefon: 49 75 86 50

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	KATHØJ KLOAKSERVICE ApS
Virksomhedens adresse	Kathøjvej 2
CVR	28678428
Listepunkt	Garageanlæg
Virksomhedstype	Entreprenør
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Dato for tilsynet	26.10.2017
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen egenkontrol

Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ingen indberetning
--	--------------------

Tilstede ved tilsynet var Tonny Nielsen fra virksomheden og Christian Bitsch fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Støj

Kørsel til og fra virksomheden.

Reparation af maskiner.

Der er ca. 300 m til nærmeste bolig og det vurderes derfor at Miljøstyrelsens Vejledende Støjgrænser kan overholdes. Dag/aften/nat – 55/45/40 dB(A).

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke



Olietanken er fabrikeret i 2016 og er på 5900 ltr.

Affald

Virksomheden har en container til træ og en til blandet brandbart.

Det er firmaet Marius Pedersen der står for ordningen.

Ved udskiftning af kloakrør er der ofte overskudsjord der bliver kørt til midlertidig depot på Kathøjvej 2. Det ligger der 2 til 3 uger indtil prøver er analyseret og jorden er deponeret. Der er tale om relativ små mængder oplyser Tonny.

Der er opstillet en jerncontainer der afhentes af Kvistgård Jern og Metal

Spildevand

Fra maskinhallen er der afløb til sandfang og olieudskiller. Der er en rende midt i industrigulvet, hvor der fra alle sider er fald til afløbet. Afløbet løber til en olieudskiller og videre til en samletank på 5 m³. Olieudskiller bliver tømt af: Hennings Kloakrens A/S, Svalevej 13, 3650 Ølstykke. Samletanken bliver tømt af Kathøj Kloakservice og kørt til renseanlæg 5 gange pr. år.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **9.11.2017**.

Med venlig hilsen

Christian Bitsch