



Tilsyn med Erkildstrup Dambrug						
Dato for fysisk tilsyn	19-11-2020					
Navn, adresse, tlf	Halkærvej 179, 9240 Nibe					
Registrerings nr.	CVR	29375062	P-nr.		CHR	114002
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	29.03.2006	Vandindvinding	28.04.2009 (grundvand)	18.05.2005 (overfladevand)		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget. Der blev ikke ført tilsyn med kummehuset, da det ikke er i brug. Ved tilsynet deltog ejer og driftsansvarlig for dambruget samt Mette Schmidt Hildebrand fra Aalborg Kommune. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Vandindtag blev på tilsynet beregnet ud fra vandstandshøjden i målebygværk. Der blev målt en højde på 8 cm, der svarer til ca. 18 l/s. Dette er i overensstemmelse med vandindvindingstilladelse. Indtag af grundvand og iltniveau i udløb blev ikke målt ved tilsyn. Afgitring ved indløb sluttede ikke tæt i højre side og selve højden over vandstanden var ikke høj nok. Ved tilsyn var der ikke produktion på dambruget. Der var en bestand ca. 100 kg i dam 1, der ikke blev fodret. Dam 2 og 3 var uden fisk. Kummehus var ikke i brug. Der var ikke opstartet økologisk drift. Biofilter var optimeret ved at ændre vandstrømmen så vandet kommer rundt over hele filtret. Bundfældning/lagunen var rensed op marts 2020. Ejer oplyste, at der kun er fjernet slam og ikke planter. Dammene renses op inden der kommer fisk i igen til forår 2021 Oplag af slam ved siden af slamdepot var fjernet. Der var fortsat en plastmembran i slamdepotet. Aalborg Kommune gjorde opmærksom på at membran og indretning ikke på forhånd er godkendt og kommunen tidligere har oplyst at det vil blive stillet krav til membran i slamdepot i henhold til DS/INF 466. Ejer oplyste at der er udtaget slamprøve forinden afhændelse og denne eftersendes til Aalborg Kommune.					

	Der har ikke været anvendt hjælpepestoffer eller medicin på dambruget i 2020.
Egenkontrol	Dambruget har udtaget 2 egenkontrolprøver i 2020. Krav til ilt i den sidste prøve er ikke overholdt.
Håndhævelser	Det blev aftalt at • Afgitring ved indløb hæves, så fisk ikke kan springe over samt at højre hjørne repareres så det er tætsluttende. Dambrugsejer sender billede dokumentation ind inden 1.1. 2021. • Dambrugsejer sender kopi af slamprøve samt med beskrivelse af hvor og hvor meget slam der er bragt ud. • Aalborg Kommune gør opmærksom på at der skal måles ilt også i de måneder der ikke er produktion – er iltmætningen under 70% skal der iværksættes tiltag der kan hæve iltniveauet.
Revurdering af miljøgodkendelse	Det blev aftalt, at når det er afklaret omkring tilladt vandmængde til dambruget fortsætter revurderingsprocessen. Her afklares forhold omkring økologisk produktion, måling af vand, indretning af slamdepot, drift og indretning af kummehus. Indtil da er det den nuværende miljøgodkendelse og vilkår deri der er gældende.
Bæredygtighed	Nye tiltag blev ikke drøftet på tilsynet. Fodersække genanvendes fortsat til affaldsposer.
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lundby Bæk op- og nedstrøms Erkildstrup Dambrug i april 2020. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 5 på begge stationer. Der er ikke tegn på belastning fra dambruget.