

Jørn Jakobsen
Hjørringvej 20
93000 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

15. juli 2022

Miljøtilsyn med Hjørringvej 20, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 6. april 2022 tilsyn med miljøforholdene på Hjørringvej 20. Tilsynet var varslet den 22. marts. 2022.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærpselser.

- Der mangler føring af logbøger (gyllekøling) af diverse servicekontroller, med registrering af drift og stop. Logbog (-bøger) skal opbevares i min 5 år
- I forhold til, at de skal indsende logbøger for miljøteknologier, så har Du oplyst at alarm/overvågningssystem forefindes ifølge Klimadan. Der er indsendt servicekontrol af gyllekøling fra firmaet Klimadan. Herunder dokumentation for timetæller.
- Timetælleren viser, at gyllekølingen i perioden 23-08-2021 til 28-04-2022 har haft (9711-5246) = 4465 driftstimer. Perioden har i alt ca. 5800 timer. Da et af miljøgodkendelsens vilkår er, at den årlige driftstid skal være 8760 timer (svarende til alle årets timer), så mangler der i perioden ca. 1335 timer svarende til samlet set ca. 55 dage. Der mangler redegørelse for dette. Det er således et vilkår i miljøgodkendelsen, at *"enhver form for driftsstop skal noteres i en logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 3 dage."*
- Har vi på noget tidspunkt fået en underretning om driftsstop på mere end 3 dage? Med i alt 55 dages manglende driftstid på 8 måneder er der trods alt tale om ca. 1 uges driftsstop hver måned. Jeg tænker, at det bør indskærpes, at gyllekølingen skal være i drift kontinuerligt.
-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2022-01671

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

IE-dokumentation ang. Miljøledelse for år 2020-21:

I forhold til den årlige IE-indberetning, er det anført, at indberetningen er for 2020 og 2021. Der er dog kun sendt 1 rapport. Det kan selvfølgelig være fordi de først har indført miljøledelse m.v. i 2021 (kravet var februar 2021). Hvis Du har haft systemet i over 1 år, skulle der ligge dokumentation for, at de har lavet en årlig gennemgang af miljøledelsessystemet og evalueret mål og handlingsplan og evt. fastlagt ny. Det kan jeg ikke se nogen steder, men det kan selvfølgelig være fordi de ikke har haft det i over 1 år endnu.

Du beskriver fint, at der er fasefodring og tilsætning af aminosyrer og fytase, men der mangler dokumentation for det. Det kan være i form af en kopi af repræsentative indlægssedler fra foder eller foderplaner.

Miljømæssig i øvrig særdeles pænt.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 06-04-2022

Jørn Jakobsen, v./Hjørringvej 20
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jørn Jakobsen og miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	2020
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	433,88

Ejer	Jørn Jakobsen
Adresse	Hjørringvej 20, 9300 Sæby

Telefon	98466170	Mobil	40466170
E-mail	mail@bunhulegaard.dk	CVR nr.	15366249
Fax		P. nr.	1000910990

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulfv	21.500	94,63	2.646,24	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulfv	21.250	15,39	388,74	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	1.425	97,16	2.493,75	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	1.425	226,70	5.685,75	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal på 9210 m ² , udvidet fra 5983 m ² , med ny drægtighedsstald på 3600 m ² , ny farestald på 700 m ² , ny maskinhus på 1700 m ² , samt renovering af eksist smågrisstald til farestald.
Dyrehold	Dyrehold dokumenteret via Agrosoft, dateret den 6. april 2022 til 1319 søer og overført 50.715 smågrise til Fjembevej 7. Der overføres 6000 svin (30 kg) til opfedning på Havensvej 10 (Kæret).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<ul style="list-style-type: none"> Vilkår checket. Produktionsareal for 6 stalde udgør 5954 m², uden fysiske ændringer i forhold til revurdering af 15. jan. 2019 Overdækket gylleholder på 4500 m³ er udført med alarm og barrierer. Fysisk vurderet tilfredsstillende. Driftstimer til gyllekøling er aflæst efter tilsyn (dateret den 28. april 2022, til 9711 driftstimer). Ejer har efter tilsyn kontaktet servicefirma Klimadan, der oplyser, anlæg fra 2012 er forsynet med sikkerhedsan-ordning/trykovervågning som standard, både med hensyn til udslip og at pumpen ikke ødelægger sig selv. Der mangler føring af logbøger (gyllekøling) af diverse servicekon-troller, med registrering af drift og stop. Logbog (-bøger) skal opbe-vares i min 5 år Timetælleren viser, at gyllekølingen i perioden 23-08-2021 til 28-04-2022 har haft (9711-5246) = 4465 driftstimer. Perioden har i alt ca. 5800 timer. Da et af miljøgodkendelsens vilkår er, at den årlige driftstid skal være 8760 timer (svarende til alle årets timer), så mangler der i perioden ca. 1335 timer svarende til samlet set ca. 55 dage. Der mangler redegørelse for dette. Det er således et vilkår i miljøgodkendelsen, at <i>"enhver form for driftsstop skal noteres i en logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 3 dage."</i> Har vi på noget tidspunkt fået en underretning om driftsstop på mere end 3 dage? Med i alt 55 dages manglende driftstid på 8 måneder er der trods alt tale om ca. 1 uges driftsstop hver må-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	ned. Jeg tænker, at det bør indskræmpes, at gyllekølingen skal være i drift kontinuerligt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	2020	-	-	-	Afløb gyllebeholder.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01-1987	11-05-2015	739	1.700	-	Ingen
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800	11-05-2015	0	15	Beton	Ingen
Gyllebeholder	01-06-2012	08-11-2018	1.000	4.500	Teltdug	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	Råder over en samlet kapacitet på over 9 måneder.
Gyllebeholder	Gyllebeholder er checket fysisk (på afstand) for overdækning, jordvold og alarm. Gyllebeholder er i 2018 checket for 5 årsbeholderkontrol. Ny kontrol jf. 5 årsbeholderkontrol i 2023.

Sprøjtmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtmidler	Der er findes container til opbevaring af bekæmpelsesmidler på ejendommen. Opbevaringen gav ikke anledning til bemærkninger.
Sprøjtbevis/certifik.	Ejer har tidligere erhvervet sprøjtbevis og opfølgende kursus.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg. Anlæg ikke checket fysisk.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie-Afblændet tank	-	1982	-	-
02	Olie	5.900	2005	Over jord	Nej
03	Olie	1.200	2009	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Tanke	Olietanke er alle registreret i BBR-register.
-------	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplag af ca. 200 liter spildolier. Afleverer løbende til Modtagestation Vendsyssel. Ejer fremviste dokumentation for afleveret farlig affald.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsordning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Opvarmning af stald og stuehus foretages med halmfyr.
Beskyttet natur	Beskyttet natur ikke gennemgået.
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk.
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer om udvidelser.