

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Tilsynsdato</b>                   | 18.08.2026                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| <b>Tilsynstype</b>                   | Prioriteret tilsyn                                                                                                            |                                                                                                                              |
| <b>CVR-nummer</b>                    | 24336212                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <b>P-nummer</b>                      | 1002102548                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Virksomhed</b>                    | H.J. Hansen Århus A/S                                                                                                         |                                                                                                                              |
| <b>Adresse</b>                       | Manilavej 2                                                                                                                   |                                                                                                                              |
| <b>Postnummer og by</b>              | 8000 Århus C                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| <b>Mobil</b>                         | 2519 6250                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| <b>e-mail</b>                        | Sandra Grunitzky, sag@hjhanzen.dk                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Kontaktperson</b>                 | Sandra Grunitzky, QHSE-medarbejder                                                                                            |                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Branchekode</b>                   | K206                                                                                                                          | Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bi-lag 1                                                                          |
| <b>Biaktiviteter</b>                 | K212                                                                                                                          | Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald eller elektrisk og elektronisk udstyr. |
|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Opstartsdato</b>                  | 10.02.2005                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| <b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b> |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Virksomheden</b>                  | Sandra Grunitzky (QHSE-medarbejder)<br>Rune Hjorth Widholt (driftsleder Jylland)<br>Henrik Nielsen (arbejdsmiljørepræsentant) |                                                                                                                              |
| <b>Aarhus Kommune</b>                | Boris Schuleit                                                                                                                |                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                              |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 30.08.2005 og tillægsgodkendelse af 28.01.2009. Alle aktiviteter er omfattet af de nuværende godkendelser. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afsluttende bemærkninger | <p>Ved miljøtilsyn den 28.11.2024 var der de opfølgningspunkter, som fremgår nedenfor. Disse punkter blev drøftet og besigtiget ved et opfølgende tilsyn den 18.08.2026. Årsagen til det opfølgende tilsyn var, at virksomheden trods flere rykkere ikke er fremsendt de ønskede tilbagemeldinger på de påtalte forhold. Virksomheden oplyser, at dette beklageligvis skyldes, at der i flere omgange har været udskiftning af medarbejdere, hvor der ikke er sket tilstrækkelig overdragelse af sagen.</p> <p><b>1.</b> Rustfri drejespåner med køle-/smøreolie blev ved tilsynet i 2024 opbevaret uoverdækket på pladsen hvor der ikke er afledning til en opsamlingstank. Dette opfylder ikke krav i miljøgodkendelsens fra 2005, vilkår C1. Det blev på den baggrund indskærpet, at dette fremover skal opbevares på et tæt befæstet areal, som særskilt afleder til en opsamlingstank, jf. vilkår C1. Oplaget bør ligeledes være overdækket.</p> <p><i>Ved tilsynet kunne det konstateres, at oplag af rustfri drejespåner i dag sker i en tæt container, således at afdryp af køle-/smøreolie ikke kan afledes til jorden eller regnvands afløb. Containeren er dog ikke overdækket. Dette vurderes at være en tilfredsstillende løsning der sikrer, at køle-/smøremidler ikke løber ud på jord eller i regnvandsudløb. <b>Containeren bør dog overdækkes for at sikre, at der ikke genereres regnvand forurenet med olie. På den baggrund henstilles der til, at containeren overdækkes eller at der findes en anden egnet løsning.</b></i></p> <p><b>2.</b> Drejespåner af sort stål med køle-/smøreolie blev ved tilsynet i 2024 opbevares i telthal på tæt befæstet areal med afløb til en pumpeump med afledning til en spildolietank. Oplaget var i 2024 dog så stort, så en del af oplaget lå udenfor teltet. Dermed var der mulighed for, at afdryppet køle-/smøreolie kunne løbe ud på pladsen og dermed ikke opfylder kravet om afledning til opsamlingstank. Det blev indskærpet, at hele oplaget fremover skal opbevares på et</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>overdækket og tæt befæstet areal, som særskilt afleder til en opsamlingstank, jf. vilkår C1.</p> <p><i>Virksomheden har siden sikret, at oplaget ikke opbevares udenfor telthallen. Ved tilsynet var oplaget udelukkende inde i telthallen, hvilket vurderes at opfylde kravene i miljøgodkendelsen.</i></p> <p><b>3.</b> Belægningen i telthallen, hvor der er oplag af drejespånér med køle-/smøremiddel er oplyst til at være en tæt betonbelægning med fuger mellem betonpladerne og med afløb til pumpesump, hvorfra olieholdigt køle-/smøremiddel pumpes over i en spildolietank. Pladsen kunne ved tilsynet i 2024 ikke besigtiges pga. det meget store oplag af metalspånér. På den baggrund blev det aftalt, at når oplaget næste gang skulle afskibes, ville pladsen blive rengjort med henblik på at virksomheden inspicerer pladsen i forhold til tæthed og fremsender billeder der dokumenterer belægnings tilstand.</p> <p><i>Den aftalte billeddokumentation blev ikke fremsendt, men ifm. tilsynet er billeder af belægningen nu fremsendt. Billederne viser belægningen ifm. at telthallen er ryddet og rengjort. Virksomheden oplyste, at de har vurderet, at belægningen er i god stand. De fremsendte billeder giver ikke anledning til at tro andet.</i></p> <p><b>4.</b> Spildolie i form af køle-/smøremiddel (afdryp fra telthallen) opbevares i en spildolietank. Tanken står i overdækket tankgård, men det vurderes blev umiddelbart vurderet, at tankens indhold ikke kunne rummes i tankgården. Af den årsag blev der ifm. tilsynet i 2024 anmodet om, at virksomheden skulle undersøge tankgårdens rumfang samt oplyse om spildolietankens størrelse.</p> <p><i>Virksomheden har siden oplyst, at spildolietanken har et volumen på 15.000 liter og at tankgården omkring er beregnet til et volumen på 6.600 liter. Virksomheden kunne ved tilsynet oplyse, at en føler med alarm i tanken er blevet justeret til at afgive alarm ved maksimal fyldhøjde på 6.000 liter. Alarmen sendes automatisk til Avista Oil, som herefter kommer og tømmer tanken meget hurtigt. Dette vurderes at være en acceptabel løsning. <b>Det forudsætter dog, at alarmen jævnligt funktionsprøves. På den baggrund anmodes virksomheden oplyse, hvordan det sikres, at alarmen til en hver tid fungerer.</b></i></p> <p><b>5.</b> Virksomhedens arealer på ca. 14.000 m<sup>2</sup> er etableret med regnvandsbrønde, som ledes til internt renseanlæg indeholdende sandfangsbrønd, afløbsregulator (6 l/s), koalescens olieudskillere (6 l/s), stenfilter, dobbelt posefilter og aktivt kulfilter inden vandet afledes til havnebassin. Renseanlægget har hidtil <u>ikke</u> været i stand til at sikre en tilfredsstillende rensning, så krav i udledningstilladelse af 6. april 2011 overholdes. Virksomhedens tekniske afdeling står overordnet for renseanlæggets drift og der arbejdes på at indføre forbedrede procedurer og rutiner for drift og vedligeholdelse, så det fremadrettet sikres en bedre rensning. Ved tilsynet i 2024 blev det tilkendegivet, at procedurer for drift og vedligeholdelse skulle udfærdiges/opdateres snarest muligt og at Teknik og Miljø holdes orienteret herom.</p> <p><i>Ifm. tilsynet kunne det konstateres, at der siden 2024 er foretaget forbedringer på renseanlægget, ved at bassinet med stenfilter er blevet overdækket. Dette er sket med henblik på at sikre, at der ikke</i></p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>forekommer direkte nedfald af støv og partikler, og at levetiden på filtermaterialet dermed forbedres. Der er ligeledes ifm. tilsynet fremsendt en ny procedure for vedligeholdelse og drift af renseanlægget. <b>Proceduren giver dog anledning til følgende bemærkninger og spørgsmål:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vedr. kulfilteret</b> – har virksomheden erfaringer med hvor stort trykfaldet over filteret må være inden det skal udskiftes. Her tænker jeg især på, om man kan se hvor længe filtermaterialet normalt kan driftes, inden spildevandsanalyser viser forhøjede værdier. Dette bør indarbejdes i proceduren, så relevante medarbejdere ikke er i tvivl. Aarhus Kommune har erfaring fra andre kulfilteranlæg, hvor et kulfilter kan være mættet, så der kommer gennemslag og dette uden at der nødvendigvis ses et væsentligt øget tryktab gennem filteret. Er dette noget I har vurderet nærmere på og hvad er jeres konklusion?</li> <li>• <b>Vedr. bundfældningstanken</b> – det fremgår at denne indeholder 3 kamre. Adskillelsen af kamre var ikke mulig at se ifm. tilsynet, da der var et olielag på hele tankens overflade. Hvad er proceduren vedr. kontrol af bundfældningstankens indhold af bundfældeligt stof, når væskeoverfladen er fyldt med olie? Det skal her sikres, at oliedelen håndteres forsvarligt og ikke udledes med vandet. Dette bør ligeledes indarbejdes i proceduren. Yderligere bør der egentlig ikke være olie i bundfældningstanken – dette indikerer jo at olieudskilleren før bundfældningstanken ikke fungerer optimalt eller trænger til tømning. Jeg skal anmode om jeres bemærkninger til dette.</li> </ul> <p><b>6.</b> I virksomhedens udledningstilladelse af 6. april 2011 er der krav om 4 årlige kontrolanalyser. Disse udføres, men Aarhus Kommune har ikke modtaget disse i en længere periode. Det blev ifm. tilsynet i 2024 aftalt, at virksomheden fremsender analyserapporter for årene 2021-2024 og at analyserapporter fremover fremsendes løbende til Teknik og Miljø, Klima og Vand (<a href="mailto:klimaogvand@mtm.aarhus.dk">klimaogvand@mtm.aarhus.dk</a>) med cc. til Virksomheder (<a href="mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk">virksomheder@mtm.aarhus.dk</a>), som krævet i udledningstilladelsen. Da der nu er krav om at spildevandsanalyser uploades i det nationale system PULS, skal H. J. Hansen bede analyselaboratoriet (SGS Analytics) om at uploade analyserne i PULS fra og med år 2024.</p> <p><i>Spildevandsanalyser for årene 2021 til 2026 blev fremsendt ifm. tilsynet. Jeg har videresendt disse til min kollega Annemette Sørensen i vores afdeling Klima og Vand. Det er hende der er sagsbehandler vedr. tilladelsen for udledning af vand til havnebassinet. En tilbagemelding herom vil I modtage direkte fra Annemette Sørensen.</i></p> <p><b>7.</b> Virksomheder skal sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger. Dette skal ske i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør. Dette var endnu ikke etableret ifm. tilsynet i 2024.</p> <p><i>I forbindelse med tilsynet kunne det konstateres, at virksomheden nu har etableret en ordning vedr. alle relevante fraktioner via Marius Pedersen.</i></p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><b>8.</b> Aarhus Kommune er i marts 2026 blevet kontaktet af Horsens Kommune, som oplyser, at de ifm. et tilsyn på et maskinværksted i Horsens har lavet et udtræk fra ADS, hvor det fremgår, at H.J. Hansen i Aarhus har modtaget bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spraydåser (160504)</li> <li>• Deponeringseget affald (191211)</li> <li>• Metalemballage indeholdende farligt affald, herunder tomme trykbeholdere. (150111)</li> <li>• Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger (120108)</li> </ul> <p>Disse fraktioner er ikke omfattet af jeres miljøgodkendelse. Ved tilsynet blev det oplyst, at dette umiddelbart må bero på fejlregistreringer i ADS, da det ikke er fraktioner I modtager i Aarhus. <b>Jeg skal anmode jer om, at I undersøge dette nærmere og med henblik på at sikre, at evt. fejlregistreringer fremover reduceres bedst muligt. I bedes sende en skriftlig tilbagemelding herom.</b></p> |

Følgende billeder er taget ifm. tilsynet den 18.08.2026:



*Stenfilteret er blevet overdækket siden tilsynet i 2024.*



*Bundfældningstankens vand er tydeligt dækket med et lag olie.*



*Telthallen med metalspåner. Det ses at spånerne opbevares inde i telthallen, hvor belægningen ser ud til at være i god stand. Spånerne der ses forrest var netop blevet læsset af og blev umiddelbart efter skubbet helt ind i telthallen. Der er ifm. tilsynet fremsendt billeder der viser telthallen når den er tømt og her ser belægningen ligeledes ud til at være i god og intakt stand.*



*Virksomheden har etableret affaldsordninger via Marius Pedersen til husholdningslignende affaldsfraktioner.*

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit  
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534  
e-mail: [bosc@aarhus.dk](mailto:bosc@aarhus.dk)